

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224504

UNIVERSAL
LIBRARY

**TEXT PROBLEM
WITHIN THE
BOOK ONLY**

کتابخانه ملی ایران
کتابخانه ملی ایران
کتابخانه ملی ایران

تذکره طبایع انسانی که در این کتاب مذکور است
مؤلف: میرزا محمد تقی خاکی
موضوع: طبایع انسانی



مؤلف: میرزا محمد تقی خاکی
موضوع: طبایع انسانی

کتابخانه ملی ایران
کتابخانه ملی ایران
کتابخانه ملی ایران



سفر	موضوع
۱	تیس
۲	تقیقات برقی چنانچه
۳	برق در تمام مختلفه
۵	نکات ستر فراوی
۶	مقدار و نحوه برق
۸	سفره برق در

صفحہ	مضمون
۱۱	تعمیرات و محمولات
۱۲	تعمیرات و میان برقی قلعی
۱۵	قلعی تانبے کی
۱۶	برقی تانبے کے طریقے
۱۷	تعمیرات و محمولات کی
۱۸	تعمیرات و اجزاء سانچہ
۳۶	لوہے پر قلعی تانبے کی
۳۸	بروزنگ برقی چھاپہ
۴۰	برقی قلعی چاندی کی
۴۱	تعمیرات و محمولات
۴۸	چمکدار قلعی
۴۹	ترتیب برقی ان

صفحہ	مضمون
۵۹	تیسری شیا جن پر قلعی کرنا منظور ہے
۵۷	قوت سیل جو واسطے مختلف دہاتوں کے درکار ہے
۵۸	قلعی سلیسہ یا ریوٹس سطحات کے
۵۶	پرانی اشیا وغیرہ کی قلعی اوتارنا
۵۹	پرانے پھسے ہوئے محمولات وغیرہ کی چاندی نکالنا
۶۰	قلعی منقرہ اور پر دہاتی سطحات کے
۶۲	برقی قلعی طلا کی
۶۳	محمولات طلا
۶۴	تیسری شیا جن پر طلا کاری کرنا ہے
۶۷	طلا کاری ارزان زیورات وغیرہ
۶۸	طلا کاری زیورات وغیرہ
۶۳	برقی قلعی پتیل یا بروزی کی

صفحہ	مضمون
۷۴	پتیل محمولات
۷۷	بروزنگ محمول
۸۲	برقی پتیل کاری ڈہلی ہوی آہنی اشیا پر
۸۷	برقی قلعی پیٹیم و دیگر دھاتوں کی
۹۰ و ۹۵	برقی قلعی جستے کی
۹۲	تیاری اشیا جن پر قلعی کرنا ہے
۹۴	قلعی مرکب دھاتوں کے
۹۵	المہیمہ
۱۱۴	اوزان و پیمانے
۱۱۵	منقرہ اشیا سپید کرنا
۱۱۶	پتیلی گڑی کی ڈائل سپید کرنا
۱۱۷	اسکسج برش بکس کا دروصاف کرنا

طلا اشیا کو رنگنا

پتیل پر طلا کاری کرنا

ایک مفید محمول واسطے طلا کاری و نقرہ کاری کے

پگٹا ناکا لگانا

عمل تیزاب کا جستہ پر

طلا کاری و نقرہ کاری

طلا رنگنا

فولادی اوزاروں کا تلو و نیا اور آبدار کرنا

مسٹرول کا طریقہ قلعی دہاتون کا

طلا اور نقرہ کامر کبہ دہات سے جدا کرنا

گٹا پر چاٹون

امتحان طلا

فہرست اشیا کی جو برقی طلا کاری و نقرہ کاری وغیرہ میں درکار ہوتی ہیں



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ والصلوٰۃ علی رسولہ محمد والہ وصحابہ جمیعین شائقین علم و
 ہنر پر مخفی نہ رہے کہ یہ رسالہ سن برقی ملع کاری کا انگریزی زبان میں میری نظر سے
 گذرا پس مجھے خیال ہوا کہ اگر اسکا ترجمہ اردو زبان میں ہو جائی تو اہل ہند کو نہایت
 فائدہ حاصل ہو گا جو اس قسم کے فنون کے محتاج ہیں چنانچہ میں نے اسکا ترجمہ شروع کیا
 چونکہ یہ ایک جدید فن ہے اس فنکی متعلق اردو زبان میں الفاظ اور اصطلاحات نہیں ہیں
 اسلیے نہایت وقت پیش آئی چونکہ میں ہی اس فن کا شوق رکھتا تھا اور اہل ہند کی بہت
 واسطے یہ کام شروع کیا تھا اسلیے کسی وقت سے نہیں گھبرا یا اور مشکل پیش آئی
 اور سکو فکر و تحمل سے حل کیا جب سرکاری کام سے فرصت پاتا اسکا ترجمہ کرتا خدا کی
 عنایت سے چند ماہ میں اسکا ترجمہ کر لیا +

بعض الفاظ اور اصطلاحات جسکا ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہو سکا وہ الفاظ اور اصطلاحات
 جو اردو زبان میں جدید قائم کئے اسکا ایک ضمیمہ مرتب کر کے شامل رسالہ بنا کر دیا ہے
 بعض الفاظ انگریزی جہتہ سے متعل ہوئے ہیں مگر خط ہلالی میں اسکا ترجمہ لکھ دیا ہے
 اور ایک فہرست اسکی شامل کتاب جدا گانہ ہے اس ترتیب سے امید ہے کہ کسی
 جاکسی لفظ کے ترجمہ میں غلطی بہ تقاضائے بشریت واقع ہوئی ہوگی تو ناظرین کتاب

اوسکی اصلاح باسانی کر سکین گے اور علاوہ اسکے اگر کسی اور شخص کو اس قسم کو فن بہن کی کتاب ترجمہ کرنی ہوگی تو اوسکو اس ضمیمہ سے بہت مدد ملے گی اور مثل میرے وقت اوٹھانی نہوگی بلکہ ۱۹۶۹ء میں سن لنگ سٹیٹی علی گڑھ نے رسالہ علم برقی سولفہ سیم سنو پیرس صاحب اردو زبان میں ترجمہ کر کے منتشر کیا اوس سوسٹی کا میں ہی ایک ماہی ہوں اس ترجمہ میں اکثر الفاظ اور اصطلاحات جدید قائم کیے ہیں پس جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے ہی بدستور اون الفاظ کو قائم رکھا ہے اور چونکہ اوس رسالہ میں الفاظ اور اصطلاحات فن برقی کی معنی اور تعبیر بخوبی بیان ہوئے ہیں اسلئے میں نے اس کتاب میں اون الفاظ اور اصطلاحات کے معنی اور تعریف بیان کرنا خیر ضروری سمجھا ناظرین کتاب اگر کسی لفظ متعلقہ فن برقی کی تعریف جانتا چاہیں جو اس کتاب میں سے مستعمل ہوا ہے تو اوس سالہ کو ملاحظہ فرمادیں مثلاً الف شد و مد وغیرہ کی تعریف بخوبی اوس سالہ میں بیان ہوئی ہے +

بعض الفاظ اور اصطلاحات سے جو رسالہ برقی قلمی میں مستعمل ہوئے ہیں میں نے اختلاف کیا ہے ورنہ یہ اصطلاحات قائم کیے ہیں جو مجھ کو مناسب معلوم ہوئے مثلاً اوس سالہ میں بیٹری کا ترجمہ و مدد یا تو سچا نہ مستعمل ہوا ہے میں نے اوس کا ترجمہ برقدان یا مرکب برقدان کیا ہے + اس کتاب کو نسخہات میں اکثر تیزاب میں اور اونسکے بناؤ کی ترکیب نہیں ہے اسلئے میرا ارادہ ہے کہ ایک جدا گانہ رسالہ اور یہ اور تیزابوں کا جسکی حرفت و مہناعت کی فن میں ضرورت ہوتی ہے تیار کر کے علاوہ منتشر کروں گا +

بالو پور ہون گرجی ہیڈ ماسٹر اسکول سلطان پور نے اس کتاب کے ترجمہ میں مجھے مدد اور کتابھی شکر یہ ادا کرتا ہوں + ۱۳۰۰ مارچ ۱۹۳۰ء
 رام محمد احمد



ایک محل فن سہ جو کلیتہً اتفاقیہ دریافت ہوا تھا انگلستان
 اور دیگر ملکوں میں برقی قلمی ایک نہایت مروج شاخ و سنگاری کی ہوئی
 ابتداً فن برقی چھاپہ پسندیدہ اور پوپٹا شاستا اور نوجوان حکما اس سے اپنا
 اور اپنی دوستوں کا دل بھلاتے تھے اس لیے کہ وہ حکما عجیب تاثرات دکھاتے
 تھے جو چھوٹی چھوٹی گالونیک بیٹری (گالونیک برقدان) سے ظاہر ہوتی
 تھیں جنکو تا ماحول، سلیفٹ آف کوپرا، (توتیا) میں ڈبو دیتے تھے
 + کس قدر شوق سے تانبہ کی اوس عجیب ایجاد کو دکھاتے تھے جو کسی عمدہ مہر کی
 سیسہ ملی ہوئی ٹیپ پر ہو جاتا تھا + کیسی نوجوان حکما خوش ہوتے تھے
 جو ٹیپ مہر کا لاکھ پر ہوتا تھا جب اوس سے وہ اپنی ایجاد کو ہٹا کر دیتے
 تھے کہ ایسی بیچ نقل مطابق اصل ہر کہ مثل اصل مہر کی اوس سے بھی
 نقش ہو سکتا ہے +

سرسنہ پر نے یچھ عمدہ تحقیقات انگلستان میں اور اوسی زمانہ میں پروفیسر
 نے روس میں کی تھی پس یچھ دونوں موجد برابر مستحق تعریف ہیں + لیکن جب
 ہوا کرتا ہے پس دیگر آدمیوں کی توجہ اس ایجاد کی عملی کر دینے پر مائل ہوئی
 حقیقت یچھ ہے کہ اسکو ذریعہ آمدنی کا بنالیا۔

انگلستان بلکہ تمام شالیستہ ملکوں میں اسقدر شوق پیدا ہوا تھا کہ جسوقت یچھ
 ایجاد مشہور ہوئی ہر ایک مریض کے آدمی کی توجہ مائل ہوئی + طالب علم اور اہل حرفہ
 اہل پیشہ اور امر اور کیمیا دان مساوی شوق سے برقیہ کیمیا کی تاثیر سے تاجز کو اسکو
 سے جہاتے تھے گو کہ ہر ایک کی اغراض مختلفہ تھیں شہرخص کے پاس سامان برقی
 تھا اور برتن میں سیلفٹ آف کو پر (توتیا) رہتا تھا اکثر عورت ہی اس فنکی عمل
 تھیں جن جب یچھ فن اپنی خوشنما ہا تھو نہیں تھا تو کیونکر خواصورت نتیجہ نہ دیتے
 یہ فن جاری تھا اگر ایک گروہ تفریحاً سیکھتا تھا تو دوسرا گروہ تجارتی فائدہ کر
 سے حاصل کرتا تھا کہ اغراض زندگی کو واسطے یچھ ذریعہ مفید ہوئی پس تھوری ہی
 میں ایک نیا گروہ حرفیوں کا مثل چہا پہ گرون اور نقاشون اور نقرہ و طلا سا
 وغیرہ کی انگلستان میں پیدا ہو گیا لیکن اب برقیہ شوق فرو ہوئے ہوئے نہایت
 بخش اور مفید اور مناسب ہو گیا ہی + فن برقی ملمع کار کیو جاری ہوئی قریباً
 سال کو ہوئے ہیں پس یہ امر تعجب خیر نہیں ہے کہ اب اس فنکا وہ شوق
 نہ رہا جیسا ہم نے بیان کیا ہے کہ ایک مانہ میں ہر ایک تفریحاً سیکھتا تھا اسلیئے
 آدمی بیس (۲۰) سال سے پچھلے اسکے کھسپ و جدید چیز سمجھ کر خوش ہوتے تھے
 صاحب اولاد ہو گئی ہیں اور اب انکی اولاد کو چاہیے کہ برقی کرنٹ (سیل)

جس ہر ایک دہات کے جہاز کے اپنی باری سے سیکھیں، اس نوجو کو
 تجربہ کر نیو الون کو دو دینا ہمارا پندیدہ کام ہے، جو شخص فنون برقی طلاکار
 و نقرہ کاری وغیرہ اس مطلب سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ تجارتی اغراض میں اس کو
 برقی نوجو سے امید ہے کہ بچہ کتاب و کتب بکار آمد ہو اس لیے کہ مصنف کا ارادہ ہے کہ
 اس کتاب کو تمام تر عملی طریقوں سے لکھے اور حتی الامکان بچہ کتاب علمی صطلحات
 سے مبرا ہوئے +

میں قریب بیس (۲۰) سال کے عملی طریقہ فن برقی نقرہ کاری اور طلا کاری
 میں نہایت مصروف اور مشغول رہا ہوں اور اس زمانہ میں نہارون اولس عمدہ
 دہاتوں کا جہاگاہ محلول بنانا کر چڑھایا ہے اور عموماً برقی انجماد کے معاملہ پر کامل تجربہ
 مایل رکھی ہے اور مجھ کو مشی دیگر آدمیوں کے اکثر وقتیں پیش آئی ہیں اور میں نے اون
 وقتوں کو نہایت کوشش اور ہوشیاری اور تجربہ پر مشتمل کیا ہے پس ناظرین کتاب کو
 روبرو اپنی عملی تجربہ کی نئی نئی پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ برقی نقرہ کاری
 ناری نقرہ کاری یا بعض حصول فائدہ کر سکیں اور اس سے اون کو فائدہ حاصل ہوگا +
 یقین ہے کہ اس کام میں مجھ کو دیگر شخص سے بعض عملی طریقوں میں زیادہ زکامیابی
 حاصل ہوئی ہے پس میں تجویزی اون طریقوں کو بیان کرونگا جو صحیح اور کفایت
 اور سادگی کے ہیں اور اونسے مطلب حاصل ہو اور علی العموم دیگر شخص سے
 جو طریقے اختیار کیے تھے اون کو بھی لکھوں گا اور اون کو اسباب نامی اور یوں
 وہی ذکر کرونگا۔

میں نے قصد کیا ہے کہ بچہ کتاب قابل فہم برقی ملمع ساز اور شوقین اور عالم کو

نو: جس میں ہر لفظ شکل کے معنی بخوبی بیان کروں گا جو بضرورت اس میں پورے
 بیگانا تاکہ کوئی غلطی میں نہ پڑے اسلئے کہ غلطی عموماً اور خصوصاً کیمیاؤں میں کی
 تحصیل کی ترقی میں مانج ہوتی ہے +

مختلف قسم کی گالونیک بیٹری (گالونیک برقدان) دہاتونکی محمولات کی جٹا
 میں مستعمل ہوتے ہیں + جو اکثر اون میں سے مشہور ہیں وہ مسٹر ڈائیل اور
 مسٹر ہی اور مسٹر ولسٹن اور مسٹر سنسن کی بیٹری (برقدان) ہیں - اول
 مسٹر ڈائیل کا بیٹری (برقدان) متروک ہو گیا ہے اسلئے کہ بچہ اکثر نگاہ جاتا ہو
 دو مسٹر امسٹری ہی کا بیٹری (برقدان) اگرچہ ہمیں کفایت نہیں ہے اور اسکی عمل
 پر یہی بھروسہ نہیں ہے لیکن بعض آدمی اسکو استعمال کرتے ہیں اسلئے کہ یہ تندرست
 سیل بہت پیدا کرتا ہے لیکن اگر قلیل مقدار چاندی ہوتی ہے تو نقرہ ساز کو کچھ فائدہ
 نہیں ہوتا ہے اور اسکا ذکر آگے ہو گا - تیسرا بیٹری (برقدان) مسٹر ولسٹن
 کا اکثر مستعمل ہے اسلئے کہ نسبت اسکی برقدان کی برقی دہاتی قلعی کیوں اسطرح بہت
 موزوں ہے لیکن زیادہ مقدار برق کثرت تندرست سے نکلتی ہے بس ہمیں تھوڑی
 ترمیم کر کے بلا وقت اور حرج کی اسکو تیار کر لیتے ہیں برخلاف اسکے مسٹر سنسن کی
 برقدان اون دہاتونکی انجام کو واسطے کار آمد ہے جنکی واسطے زیادہ تندرست
 سیل کی درکار ہے اور علیٰ ہذا القیاس بہت مقدار کی ضرورت ہے بچہ بیٹری
 (برقدان) طلا کاری اور سیم کاری اور مس کاری کی واسطے بالکل ناکارہ
 ہے +

اور
 بچہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم چاہو کہ دہات کی سطح پر بالکل صاف اور کیسیا

حاصل انجام ہو تو ضرور ہے کہ ایسا بیٹری (برقدان) استعمال کیا جائے کہ وہ کافی
 مقدار برق خوب تشدد کی پیدا کرے تاکہ بیٹری اور تسلسل سے کام چلا جائے + ایک بیٹری
 (برقدان) ایسا بنا ہوا جو ہمیں بڑے سطح شیا کی مثبتہ اور منفیہ کا ہوسٹ لاجستہ اور
 در تانبہ ایسا کمزور اثر شد رو کا پیدا کرتے ہیں جو اس مقدار کے واسطے مناسب
 ہوتا ہے جو برقی انجام کے واسطے مستعمل ہو اور انجام بہت آہستہ آہستہ ہوتا جاتا ہے
 برخلاف اسکے جس بیٹری (برقدان) میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سپرین اوٹلیان
 مسلسل ہونگی اور کھردری اور غیر صاف ہی قلعی نہیں ہونگی بلکہ ہمیں شک نہیں
 کہ اس سے محلول پھٹ جائیگا + اگر منظور ہو کہ اچھا اور صاف ملع کسی بات کا ہو
 تو چاہیے کہ ایسا بیٹری (برقدان) ہو کہ اسکی شیا مثبتہ اور منفیہ میں مناسبت ہو
 تاکہ میل مقدار برق میں کافی تشدد ہو کہ بخوبی عمل کرے +

میری تجربہ میں ایک قسم کا بیٹری (برقدان) آیا ہے اور نہایت مستحضر اور صحیح
 عمل میں ہے اور میں آئندہ اوسکا بیان کروں گا اور علاوہ اسکے ایک دوسری برقدان
 کا بھی مذکور ہو گا جو اسوقت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب وسط قلعی زیادہ مقدار دیا کی
 مثلاً برقی چپاہ اور برقی نقرہ سازی کی حالت میں ضرورت پیش آتی ہے +

مسٹر فرادی نے الفاظ نوڈ یا این ایلکٹروڈ یا پوزٹیو ایلکٹروڈ کو بجا مثبتہ تار برقدان
 کے مستعمل کیا ہے یعنی وہ تار جو بیٹری (برقدان) کی جزو تانبہ سے نکلا ہوتا ہے
 پر الفاظ کٹیٹوڈ اور کٹیٹیلکٹروڈ اور نگیٹو ایلکٹروڈ بجا منفیہ تار کے مستعمل
 کئے ہیں یعنی وہ تار جو جزو جتہ سے نکلا ہے مگر پروفیسر ڈانیل
 نے الفاظ نوڈ اور کٹیٹوڈ کی نسبت اعتراض کیا ہے اور بجائے ان الفاظ

باکس

زنکوڈ اوپلیٹنوڈ مستعمل کرنا تجویز کیا ہے تاکہ تار مثبتہ اور منفیہ میں فرق اور تیز
 ہو سکے چونکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ اجزا برقدان کے جسٹہ یا پلٹیم کے ہوں اور
 سوا اسکے کہ جو قاعدہ ستر فراڈی تجویز کرتے ہیں ہمیشہ اسکی قدر ہو چکے
 سخت معلوم ہو گا کہ جب برقدان کی تاروں کا نام بشمول نام دہات لیڈ (سولڈ)
 اور کاربن اور کوپر (تانبہ) کے بیان کریں اور الفاظ لیڈ اڈوس اور کاربن اڈوس اور کوپر
 اڈوس مستعمل کریں میری رائے میں ستر فراڈی کی تجویز عمدہ ہے +

ایلیکٹریسیٹی (برق) ایک نئی مین پیدا ہو کر جسٹہ سے گذر کر بیٹری (برقدان)
 کی جزو تانبہ میں آتی ہے اور وہاں سے اوس تار پر گذر کر جو تانبہ سے نکلا ہو مخلول
 میں آتی ہے اور تار پر سے جو جزو جسٹہ میں لگا ہونے کو واپس جاتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس
 جسٹہ جزو مثبت اور تانبہ جزو منفی ہے لیکن جو سرتار کا جسٹہ میں لگا ہوا ہے
 تار منفی ہو جاتا ہے اور وہ تار مثبت ہو جاتا ہے جو تانبہ میں جڑا ہوا ہے +
 اڈو یعنی مثبت و قمار ہے جو بیٹری (برقدان) کی خول یا چادر تانبہ میں
 ہے چادر یا پتھر دہات کا اس تار یعنی مثبت میں خوب ملا ہوا لٹکا ہوا
 ہے اور وہ چادر یا پتھر دہات کا مخلول کو اوسی قدر بڑھاتا رہتا ہے
 جسقدر کہ بوجھ اوس چیز پر جم جانے کی کم ہو جاتا ہے جس پر
 کاری کی جاتی ہے +

کیٹنوڈ یعنی منفی وہ تار ہے جو بیٹری (برقدان) کی جسٹہ کے پتھر یا سلخ اور
 نکلتا ہے اور یہی تار یعنی منفی ہے اوس ہی میں وہ چیز لٹکائی جاتی ہے جس پر قلعی ہوتی ہے اور
 پروفیسر فراڈی اس مخلول کو جس سے ملمع کرنے کا ارادہ ہوگا ایلیکٹروکیمیا

ۛ مقدار

من گو کہ بھہ مخلول چاندی باسونایا تانہ
ق) میں بھلو بیان کر چکا
اہوتا ہے جب بشیر

بٹری

ن کے استعمال میں لائیکے واسطے برقی

عوانجما و دہات کا بذریعہ برقی

نگین




چند قطرے ہائیڈروکلورک ایسڈ (تیزاب نمک) کی غلیظ محلول معمولی نمک میں ملا کر بیل کے نرخرہ یا نال میں بھرتے ہیں اور صلاح جستہ کی اوسمیں ڈبو دیتے ہیں لیکن یہ خیال رہو کہ صلاح جستہ کی نیچے کا سر نرخرہ بیل یا نال کی تہ سے کسی قدر بلند رہے اور اس طرح سے اسکا بچاؤ ہو سکتا ہے کہ ایک الکڑی جستہ کی صلاح میں لگا دین تاکہ برقدان کی سرپوش کی اوپر سے نکلتی رہے تو رامرتبان خالی رکھا جائے اور باقی میں پانی بہر دیا جائے اور پانی میں دو پونڈ، سلیفوک ایسڈ (تیزاب گندہک) اور ایک انس،، نائٹریک ایسڈ، (تیزاب شورہ) ملا دین پس اب برقدان استعمال کے لائق ہوا اور حرف ط اور ص نمبر ۱ مثبت اور منفی ہیں +

اس قسم کے برقدان سے کوئی فائدہ نہ ظہور میں آتے ہیں اور اسکا عمل مستمر ہے اور مقامی عمل بہت کم ہوتا ہے جسکے سبب سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہوا اور اسکی سیل مساوی رہتی ہے اور یہ کفایت میں بنتا ہے اور اسکو استعمال میں کم

اور سی قسم کی مرکب برقدان بنائیں تو صرف چند نالین بگائیں اور انہی نہایت قوی طور پر پیدا ہوگا اور جب قدر برقدان میں کچھ وقف ہوں نسبت اونکے اسکا عرصہ تک اثر رہتا ہے + اس برقدان کی ایک نال میں ہی برق بکثرت پیدا ہوتی ہے اور قلیل عمل کو بیاڑی مثل طلا کا ہی وغیرہ کے کافی تشدد ہوتا ہے + جب یہ ضرورت ہو کہ متعدد چیزیں دہات کی ایک وقت میں قلعی کی جائیں تو چند نالین ایک دوسری کے بعد لگائی جائیں یعنی ایک نال کی جستہ کا مار دوسرے نال کو تانبے کے تار سے ملا دیا جائے

اور علیٰ ہذا القیاس اگر اسی طرح جیسے دیگر تار پر بھی مستعمل ہوں تو اس ترتیب سے نہایت کثرت سے دھاتی شیا بہت جلد قلعی ہو جائیں گی مگر شرط یہ ہے کہ محلول سجات موجودہ بخوبی استعمال کیے قابل ہو + لیکن یہ زیادہ بہتر ہو گا کہ تمام تاروں کے تاروں اور جیبہ کے تاروں کو ملاوین اس ترتیب میں تہ شد زیادہ نہیں بڑھنا ہی + اگر اسی برقدان بہت زیادہ استعمال ہو تو یہ نقوص ظاہر ہونگے کہ بہت جلد جیبہ کی پٹری ٹھنسا ہو جائینگے اور اندرونی حرکت بہت شدید ہو جائیگی اور اڈاڈی روجن گاس، ماکا، ٹانگنا ناگوار معلوم ہو گا اور اس برقدان سے عملی برقی قلعی گردن کو سپرون کی آمیزش سے وقت ہوگی اور صرف پٹری کا علاوہ اسکے جو سیل اس سے پیدا ہوتی ہے وہ استفادہ شدید اور کم پیش ہوتے ہیں کہ صاف اور سادی انجام دہنیں ہوتا ہے لیکن اکثر عملی اخراجات کے واسطے یہ نہایت آسان اور عمدہ اون برقدانوں سے ہے جو اب تک ایجاد ہوئے ہیں اور اسکے ایجاد کے سبب ہم ستر سہمی بہت تعریف کے قابل ہیں اور اسکی صداقت اس سے ہوتی ہے کہ اسکو سب پسند کرتے ہیں +

اگر والٹن برقدان میں جھنٹ اور وقت بار بار جیبہ کے پٹروں کے راز کو صرف ہو جاتی ہیں اور ضرورت جلد جلد محرک مادہ دینے کی جسکا وہ محتاج ہے نہوتی تو یہ برقدان عمل برقی ملمع کلری میں بخوبی مناسب اور مفید ہوتا + اب زیادہ تر اس وولٹن برقدان کا استعمال ہوتا ہے جو بخوبی ترسیم ہو گیا ہے + یہ برقدان مشل ٹھول کے سنگین مرتبان لٹیکل حرف (۱) ہوتا ہے اور ہمیں تخمیناً دس گن چہیز سہماتی ہے



فصل ہفتم

دو مکڑیے تانبے کی چادر کے اوس چوٹی سرپوش حرف (ث) پر لگی ہیں + ایک چار
 جستہ پارہ ملی ہوئی حرف (ت) اوس گھڑین کہی جاتی ہے جو چوٹی پٹری یعنی سرپوش میں
 درمیان تانبے کی چادر و نکی کٹا ہوا ہے + ایک پینچ تانبے کی چادر و ن حرف (ب پ)
 میں جر دیتے ہیں اور یہ دونوں چادر میں تانبو کے مکڑیے سے جو حال دئی جاتی ہیں اوکے
 پینچ جستہ کی چادر میں بھی لگا دیتے ہیں + مرتبان میں ایک حصہ "سلفیورک ایسڈ"
 (تیزاب گندہک) کا اور پندرہ حصہ پانی کا بہرا جاتا ہے اور جستہ پر سجوبی پارہ مل دیا جا
 بعض نقرہ سازوں نے ملع کاری دہات کی واسطے "میگنٹو" (سنگ تفتالی)
 برق کا استعمال کیا ہے لیکن اس سے کامیابی کچھ زیادہ نہیں ہوئی ہے اسلئے کہ تین
 شبہ نہیں ہے کہ "میگنٹو" (سنگ تفتالی) برق کی سیل مسلسل نہیں ہوتی ہے + حرکت
 گھومنے والی "آسچور" کی ضرور بوجہ باندھنے اور توڑنے کی بند ہو جائیگی + میری
 رائے ہے کہ صاف انجناد کی واسطے سیل برق متواتر جاری رہے +

مستر چارلس واٹ میری بہائی بی بی نے ایک تہرما برقی برقدان کی سند حاصل کی تھی اگر یہ
 برقدان 4 پی ایم پی پر عمل ہو کر تو غالباً تمام برقدان برقی ملع کاری کی ضرورت نہیں پڑے
 ہو جائیں گے اسلئے کہ اس برقدان میں عام فوائد و ادوی اور کیسانی اور کفایت کی موجودگی
 اور حقیقت عمل میں بہت کم خرچ ہے +

علاوہ قوت برقدان کے دیگر امور بھی ایسی ہیں جو چھٹی یا برقی قلعہ ہونی پر مشور ہیں
 یا انکی وجہ سے جلد یا دیر میں قلعہ ہوتی ہے + "ایکٹرو لایت" یعنی (محلول) اسطابق
 مقدار دہات کے یا بنا سبت حصہ محلل کی جو اوس میں ہوتا ہے یا وسعت سطح مثبت کے
 جو اس وقت محلول میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جبکہ ملع چتر متا ہے چھٹی یا برقی مکڑیے (محلول)

کہلای جا سکتے ہیں۔ اگر محلول میں دہات وغیرہ کم ہے اور سطح مثبت جو اوس چیز کو
 مقابل لگایا ہے جس پر قلعی چڑھتی ہو اوس سے چھوٹا ہی جس قدر ضروری ہو اسکا عمل بہت آہستہ
 آہستہ ہو گا بخلاف ایسے اگر دہات کثرت سے ہے اور اگر محلول میں ہوا اور اگر سطح مثبت کا
 جو مقابل میں رکھا گیا بہت ہے تو ملمع ہت قدر تیزی سے چڑھے گا کہ منفی پر یعنی سپر قلعی
 چڑھتی ہے یہ مثل برادہ کی قلعی چڑھ جائیگی یا مثل ریزر ونکے گر پڑے گی +
 با این ہمہ تیزی جسکی وجہ سے قلعی ہوتی ہو محلول کی حرارت پر منحصر ہو + جب محلول
 کی حرارت ساٹھ (۶۰) درجہ پر ہو جب ۱۱ تھرمائٹ سینٹ پیڈرا، کو بار جو جب ۱۱ فاڈ
 ٹائٹ تھرمائٹ ۱۱ ایک سو چالیس (۱۲۰) درجہ پر ہے تو بہت جلد قلعی ہوتی ہے
 البتہ ایسے کہ محلول میں صرف اوس قدر قوت ہوئی کہ اوسکو گرم استعمال کرنی ہو
 دانہ دار قلعی نہ ہو سکے اور کسی دوسری نقص کا بھی اندیشہ نہ پیدا ہوئی تو پچتر (۵۰)
 فیصدی کے حساب سے پانی ملا دینا چاہیے اور مثبت جو دو بار تباہی کم کر دیا جائیگی +
 یعنی اکثر دیکھا ہے کہ نہایت سرد موسم میں محلول چاندی پر بہت موٹی برف
 جمی ہوئی ہوتی ہے اور اسلئے قلعی بہت آہستہ آہستہ پسندت اوسکے ہوتی ہے
 کہ جس قدر جلد کرنا چاہتے ہیں + ایسی صورت میں قلعی بہت مستحکم ہوتی ہے
 اور کہ درمی بہت کم پسندت اوسکے ہوتی ہے کہ جب محلول میں زیادہ حرارت
 ہوتی ہے + میں ہمیشہ اس امر کو ترجیح دیتا ہوں کہ جس قدر ممکن ہو ایسا محلول چاہیے
 کا استعمال کیا جائے جس میں حرارت کم ہوئی اسلئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس
 صورت میں اکثر امور کے لحاظ سے قلعی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے +
 "سوشن" (حرکت) یہی برقی قلعی نقرہ میں نہایت مؤثر ہے اگر محلول نہایت

تیز ہے اور سطح مثبت کا جو مقابل میں کہا گیا ہے بہت بڑا ہوا مقدار مناسب ہو
 مخلول میں حرارت بہت زیادہ ہو اور برقدان نہایت طاقت ور ہو یا اگر کوئی اون
 اسباب میں سے نامہوار اور دانہ دار قلعی ہو نیکا باعث ہو یاد بات کے اور اذین
 کا سبب ہو یا اوس شے کو جس پر قلعی چرمانی منظور ہے خراب کر دی پس منفی تارا اور
 اوس شے کے جو اوس میں لٹکتی رہتی ہو اوس وقت تک مسلسل اور تیز حرکت دیکھائی جت تک
 قلعی نہ چڑھ جائی پس نہایت صاف اور ہوار اور مستحکم قلعی ہوگی گو کہ جو سبب پرینا
 ہو وہ میں کسی ہی ناموافق ہوں + مثلاً اگر کوئی چمیزہ تار منفی میں لگا دیکھائی اور اوسکو
 طلا کارین رکھیں اور بعد چند دقیقہ کے اسیادیکھا جائے کہ سونا مدہم اور وہوند لگا
 کا چڑھتا ہے تو اوس شے کو جو مخلول میں ہے خوب حرکت دینے سے روشن اور عمدہ
 سنھری قلعی ہوگی +

بعض اسباب سے بالکل قلعی نہیں ہوتی ہر + حسب الی اتفاقہ امور سورہ عجب
 اسباب ظاہر ہونگے جو چند سال ہوئی مجھے اور میرے بھائی کو پیش آئی تھی + ہم چند
 سال سے ایک مکان میں بکثرت چھون اور کانٹون پر نصرہ کاری کیا کرتے تھے اور
 زمانہ میں یہ ہمارا کام نہایت ترقی پر تھا اور عمدہ گی ملے کی نہایت تعریف ہوا کرتی تھی + اگر
 میری بھائی کو یہ دیکھنے سے نہایت پریشانی ہوئی کہ کسی شے پر جو مخلول میں دو بی ہوئی ہر
 بالکل قلعی نہیں ہوتی ہر + کسی چیز میں نقص تھا + بالکل نئے برقدان لگائے لیکن
 کاربوری نہوئی تازہ مخلول بنایا لیکن اسخما و چاندی کا نہیں ہوا + برقدانوں او
 مخلولات کو زمین سے بلند رکھا اسلئے کہ یہ خیال ہوا کہ غالباً میل کسی طرف سے
 نکل جاتی ہر لیکن اس سے تبدل واقع نہیں ہوا + قریب دو مہینے کے پہی کیفیت

اور سب بیکار ہو گئے کامی آدمیوں کو ایک قسم کی وسیع (ایسٹری) تعطیل مل گئی اور روز بروز امید ہوتی تھی کہ کوئی امر ظہر میں آوے + آخر کار سہرا ایک تدبیر اور فکر جو عقل مضطرب میں آئی اوسیکے آزمائش کے بعد خیال میں آیا کہ اگر محلول اور برق دان دوسری کمرہ میں منتقل کیا جائے تو شاید کوئی مفید نتیجہ پیدا ہوئے اور یہ امتحان کیا گیا اور کامیابی ہوئی خوشحالقرہ کاری دہاتی سطحوں پر نظر آئی گئے اور کام پھر اجرا ہوا اور جو کچھ سبب اس بیکاری کا ہو لیکن اوسیکے بعد تھوڑی دیر کے اوسی کمرہ میں عمل نہایت آسانی سے ہوا +

عمل برقی قلعی میں صفائی بہت ضرور ہے اور اس امر کی ہوشیاری رکھنا چاہئے کہ ایک محلول دوسری محلول سے ملنے نہ پادے +


یہ ضرور ہے کہ مختلف قسم کے محلول مختلف طاقت کی ایک بات دوسری بات پر مستحکم اور پائیدار قلعی کرنے کے واسطے موجود ہیں ایک محلول تمام دہاتوں کی وسطی جزئی کارآمد نہیں ہوگا +

امرد کورہ میں خفالت کرنے سے بہت ناکامیوں ہو جاتی ہیں اور بہت محلولات ضلیع ہو جاتے ہیں اور جس محلول سے نقرہ کاری تانبہ اوپٹیل پر بخوبی ہو سکتی ہے اور جس سے قلعی فولاد نہیں ہوگی اسلئے کہ چاندی اور ہیکر کوراکر دیتی ہے اور علی ہذا قلعی جس محلول سے لوہے پر عمدہ قلعی ہوتی ہے اور اس سے جسے پر نہایت خراب قلعی ہوگی + میں خیال کرتا ہوں کہ جو خاص علم سے ناواقف ہیں ان کو کبھی کسی ظاہری شکل کی توجہ نہ ہو جو باوی تطہیر میں نہیں ہے اس فن کی تحصیل ہی اندیشہ نہیں کرنا چاہی + اس کتاب کے اس حصہ میں قلعی علمی اور بیان ہوئے ہیں لیکن اب میں مختلف قسم ہر شی ملحق کار یکجا بیان شروع کرتا ہوں

جہاں تک ممکن ہوگا ایک صاف کرنیہین گوشہ شکر کر دنگا تاکہ جنوبی اون شخص خاص کے ہونے پر
ایسے جو ابتداء اسکی سیکھنے کا قصد کریں +

تانبہ کی برقی قلعی - مختلف کاری گروں نے اسے خوبصورت برقی جہاں پر
اکثر عمدہ ترقیات اور اضافے کیے ہیں منجماہ اون ترقیات اور اضافات کے مسٹر مریکی
تحقیق کار بیوٹ آف آیرن (سیسٹم سپلی) واسیطہ اسٹرکاری اون سطون کے جو
ناقل لبرق نہیں تھے ہے +

ابتداء برقی جہاں پر ایک طرف میں تیار ہوتا تھا جو ایک وقت میں برقدان اور طرف



تخلیل دونوں ہوتا تھا یعنی - مرتبان (الف)

میں غلیظ محلول سلفائیٹ آف کوپر یعنی نیلا پتھر یا نیلا تھو

(بلورسٹون بالبوڈی آل) بہا جاتا تھا اور ایک سواخ

محل نمبر

دار نال (ب) یا پوکنا یا ایک شیشہ کی ملی جسکا سر اہو کینے کی ایک مکڑی سے
بند کر کے محلول میں رکھ دیا جاتا تھا جسے کا ایک ٹکڑا تانبہ کے نار (ت) میں
باندھ کر اوس نال میں رکھ دیا جاتا تھا اور رقیق سلفیورک ایڈیانک اور پانی
یہی بہر دیا جاتا تھا اور سب چیز کی نقل اوٹا مارنا ہوتا تھا پہلے سے تیار کر کے اس
نار (ث) کے سر میں لٹکا دیا جاتا تھا اور تانبہ کی محلول میں ڈبو دیا جاتا تھا
اسکو ترقیب سنگل سل (کینال) کہتے تھے + برقی قلعی گر کہی کہی اسکو اب
ہو بعض عمل میں استعمال کرتے ہیں +

بعد اویسے تجربہ کاروں نے تانبہ کے محلول سے قلعی کرنیکو واسیطے جدا گانہ فرما
بھی شامل کیا اور یہ تحقیق ہو کہ اگر بہت سے اشیاء پر قلعی کرنا منظور ہو تو نہایت

اور دیگر نواید سے ہوگی، مسٹر ہنسن کی تعریف کرنا چاہیے کہ انہوں نے ابتداءً
جداگانہ برقدان کا استعمال برقی چہا پہ میں آغاز کیا +

جب جداگانہ برقدان بھی مستعمل ہو تو یہ ضرور ہے کہ جس سانچہ کی نقل اوتارنا منظور ہے
اسکو منفی تار میں لگاؤں یعنی منفی وہ تار ہے جو مثبت برقدان سے نکلتا ہے
اور لکڑا چاؤز تانبہ کا مثبت تار سے لگا ہے یعنی وہ تار جو برقدان کے تانبہ سے نکلا
ہے + اس ترتیب میں وہ شے جس پر قلعی ہوگی منفی اور تانبہ کا ٹکڑا مثبت ہو جائے

مس محمولات - جب اس محلول کا برقی چہا پہ کیواسیٹے صرف لیکنالہ برقدان
مستعمل کرنا منظور ہو تو سیٹورٹینڈ محلول میں سلفائیٹ آف کوپر ایک گلن کنسنٹریشنڈ
(غلظت) سلفیورک ایسڈ (تیزاب گندک) دو اونس ملاوی جائی - ایک
ڈرام آرسینس ایڈ یعنی سپید اکڑائیڈ (تیزاب سنگھیا) اضافہ کیا جائی تاکہ عمدہ قلعی
ہو لیکن یہ بہت ضروری نہیں ہے + بجائے سنگھیا کے قابل کلورائیڈ آف ٹین کام
ویسے سکتی ہے +

سلفیٹ آف کوپر (طوطیابے سنہر) اولٹی ہوئی آب مقطر یا آب بارش یا معمولی
پانی میں گھلای جائے بعد اوسیکے اوسکے ٹینڈا کیا جائی جب یہ محلول کھل مسٹر ہو جائے
تو سلفیورک ایسڈ (تیزاب گندک) اضافہ کر دیا جائے +

سلفیٹ آف کوپر (طوطیابے سنہر) واکٹر سلفیٹ آف آیرن یعنی - کوپرس یا
گرین وٹریول (نیلا طوطیابا) کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے پس یہ ضروری ہے کہ یہ شیا
معتبر دکان کی ہوں حقیقت میں یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ شیا جو تجربہ کیواسیٹے یا بڑی
اور وسیع عمل کیواسیٹے ضروری ہیں ان میں جگہ سے جگہ سے ہونے چاہیے جہاں آمیزش کا اندیشہ

ہنو + اگر ہر ایک ہی امر اختیار کر لگا تو جو دکان دار ناقص اور آمیزشی دوپہ
فروخت کرتے ہیں جلد مجبور ہو کر ایمان دار نامیے دکان دار و نکاطریقہ ختمیا کرینگے
گو اذکی خواہش کچھ ہو لیکن صاف اشیا فروخت کرینگے +

وا سیٹے قلعی تانیہ کے بذریعہ جداگانہ برقدان کو جو معمول درکار ہو اسکی اجزا میں
سلفیٹ آف کوپر (طوطیای سنہر)..... ایک پونڈ

سلیفورک ایڈ (تیزاب کدکھا)..... ایک پونڈ

پانی..... قریب ایک گالن

اس میں کسی قدر آئینک ایڈ (تیزاب شکسیا) یا کلورائیڈ آف ٹن ملا دی جائے +

سائچے کی تیاری

جس نمونہ کا سائچہ بنایا جاتا ہے اس سائچے کو واسیٹے اسکی نمونہ کے موافق تیار

مادہ کی ضرورت ہو اسلیئے کہ ایک مادہ واسیٹے ہر قسم کے سائچے کی کارآمد نہیں ہوتا کہ

سائچہ پلاسٹر ہو جب نمونہ پیرس حسب طریقہ ذیل بنائی جاتی ہیں مثلاً

اگر وہ نمونہ موت سپین میں کاپوئی جس کا سائچہ بنانا منظور ہو تو وہ نمونہ رکابی یا پری

برتنوں میں یا سیدھا رکھا جائے کہ نہ اوپر ہوئے اور کہو لٹا پانی اسکو گرد والا جائے

تو کہ نمونہ کی کنار کی قریب پانی آجائیے اور اس قدر دیر تک اس نمونہ کو پانی میں

رہو دین کہ نمونہ کو کنار پر پنی معلوم ہونے لگی لیکن تر نہ ہو اب وہ رکابی سے نکال لیا

جائیے اور نمونہ کی گرد و صلی یا موٹا کاغذ لپیٹ دیا جائے اور و صلی یا کاغذ میں کافی

عمق ہونا کہ وہ میں ضروری مقدار مصالح کا جس سے سائچہ تیار ہوگا بہر حال + یہ صلی

یا کاغذ لاکھ سے جوڑ دیا جائیے میں اسٹیل کی چادر بھی اس مطلب کی واسیٹے بہت مستجاب ہوتی

ہے لیکن باریک تار یا سپٹ رنگ سے خول نمونہ کا بازہ دیا جائے اور صورت کو پانی سے نکلی ہوئی دو تین منٹ سے زیادہ نہ گزریے پائین کہ اجزاء ڈال دی جائیں اور یہ بہتر ہو گا کہ قبل اس سے کہ یہ صورت گرم پانی میں ڈبوی جائے چار تین ڈگریں اور صورت کی سپٹ دی جائے اور اجزاء سے ذیل گھلائی جائیں جب تک کہ تھنڈی ہو سکے ہوں تو خول میں بہتر چاہئے

سوم ۶- اولس

اسپیریٹی ۱- اولس

اسٹیارین ۸- اولس

کاربونیت آف لیڈ ۱- اولس

یہ اجزاء باہم گداز کر کے حل کیے جائیں اور اس کے بعد کاربونیت آف لیڈ ملا کر خوب آمیز کیا جائے اسکی احتیاط رکھنی چاہئے کہ حرارت ہفتہ تیز نہ ہو پائے کہ بلب اور ٹھیلے اور جسوقت یہ اجزاء صورت پر ڈالے جائیں یہ مفید ہو گا کہ جو بلبلی اوٹمین اسکاؤٹ کو بال کے قلم سے فوراً دور کر دیں اسلیئے کہ دفعتاً اجزاء کے ڈالنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں اور اس طریق سے جو سانچہ بنائی جائیں وہ تھنڈا ہونے کی واسطے چند گھنٹہ تک ہنودی جائیں اور رفتہ رفتہ اسکاؤٹ دھونا چاہا ہو اب خول علیحدہ کر لیا جائے پس اگر معلوم ہو کہ نمونہ اپنی سانچہ سے الگ نہیں ہوا تو ایک لمحہ کی واسطے نمونہ اور سانچہ کو ہاتھ پائین رکھ دیا جائے پس فوراً سانچہ کو نمونہ چھوڑ دیا جائے اور ہر قسم کے احتیاط کی کہی کہی نمونہ سے اجزاء چھٹ جائیں اس صورت میں یہ چاہئے کہ نمونہ سانچے سے بزور الگ کیا جائے لیکن خیال سے کہ اجزاء سانچہ کو نقصان نہ پہنچے اگر کسی قدر پلاسٹک سانچہ پر لگا ہو تو سانچہ ہنودی یا نیم گرم پائین رکھ دیا جائے اور اس سے کسی قدر وہ پلاسٹک نرم ہو گا جو لگا ہوا ہو اور

سطح سانچہ سے جدا ہوسکے گا اور بہت نرم برش سے اسکو دور کریں اگر اب بھی
 کسیقدر پلاسٹر لگا رہے تو سانچہ کو خشک کریں اور ایک باریک لکڑی بن قلیل سفید
 ایسڈ (تیزاب گندہک) لگا کر اس نکرہ پلاسٹر کو دور کریں جو رہ گیا ہے اور سانچہ
 توڑی دیر ہو این سے تاکہ ہوا کی وجہ سے ایسڈ (تیزاب) امنی پیدا کرے اور
 رفتہ رفتہ پلاسٹر جدا ہو اب نرم برش اور پانی سے صاف کر لیا جائے +
 دوسرا عمدہ مادہ واسطے بنانے سانچوں کے حسب نمونہ پیرس گٹا پر چاہی
 گٹا پر چاکو عرصہ تک پانچین جو ش میں تاکہ بالکل نرم ہو جائی جس نمونہ پر سانچہ
 بنایا جاتا ہے اگر وہ نمونہ حسین مٹی کا ہے تو نمونہ کے سطح کو کسیقدر تیل ملکر چاڑھ
 لپٹین جیسا سابق میں مذکور ہوا اور نرم شدہ گٹا پر چاکو صاف کر کر اور اوگلی ملی
 بنا کر نمونہ پر رکھ دین اور اسکو ہاتھ سے پہلا میں جتنے کہ ہر ایک جزو نمونہ کا اس سر
 بخوبی کچاے اور وقت صاف لکڑی وغن بالیدہ او سپر پیرین اور دبائیں تاکہ سانچہ بخوبی
 بنجائے + ایک گھنٹہ یا اوس سے کسیقدر کم و بیش عرصہ میں نمونہ سو اسکو جدا
 کریں یہ ضرور ہے کہ اگر دسانچہ کی چادر کو خوب بانڈہ دین تاکہ کوئی صدمہ نہ پہنچو
 اور ٹوٹنے نہ پاوے اور اجزا باہم ملے رہیں یا کسیقدر موم گھیلے ہوئے میں سانچہ
 ڈبوئیں اور یہ موم گھلا ہوا رکانی میں پھلے سے رہنا چاہیے تاکہ قبل گٹا چاکو
 کے سانچہ اوس میں ڈبو دیا جائے پس اس ترکیب سے ٹوٹنے پہوٹنے سے
 پلاسٹر بالکل محفوظ رہیگا + سانچہ خوب سوئی لکڑی کے دو ٹکڑوں میں رکھ کر
 شکنجہ میں دبایا جائے لیکن اسکا خیال ہے کہ دباو مساوی ہے یا سانچہ پوجہ
 رکھ دین اور آدہ گھنٹہ یا کچھ کم و بیش رہنے دین +

سانچے مخلولہ دہا تو نکلے بھی مٹی کے نمونہ سے بن سکتی ہیں۔ پہلو مٹی کا نمونہ کہوتی
 اسی کو تیل میں اچھی طرح سے ہلگو دیا جائی اور اس تیل میں قلیل ٹینٹ ورائز ملا دیں
 اور قبل اس سے کہ سانچہ تیار کریں چند روز تیل میں نمونہ کو بیڑی دین تو نمونہ خوب
 ہو جائیگا۔ اب پختہ مٹی کو نمونہ سے اور تیار بن جائیگا آئندہ مگر ہلگو
 لچکدار سانچے مٹی کو نمونہ سے بنو تہیں اور اذکی اجڑا یہ ہیں +

سیرس ۱۲- اولس

گور ۳- اولس

کافی پانی میں سیرس ہلگو دیا جائی تاکہ خوب نرم ہو جائی جب سیرس قیق ہو جائے
 تو گڑا لکرا اچھی طرح سے ملا یا جاسے اور مٹی کا نمونہ کہوتی اسی کے تیل میں حسین قلیل
 ٹینٹ ورائز ملا ہوئی ڈبو دیا جائی اور ایک روز خواہ دو روز علاحدہ رکھ دیا جائی
 تاکہ قبل اس سے کہ لچکدار سانچہ تیار ہو یہ سخت ہو جائی اور عموماً یہ مادہ اون نمونوں
 سلچے کیواسطے درکار ہے جو بہت تراشیدہ اور کندیدہ ہوتی ہیں اور انکا سانچہ آنا
 بغیر ان اجڑا کی غیر ممکن ہے + اس طرح سے لچکدار سانچے بنتے ہیں + اگر کوئی مٹی کی
 سورت اسی کو تیل وغیرہ میں ڈال کر مٹی ہو اور اسکی بعد اسکی نقل و تازا چاہیں تو سورت
 کو خلو میں بیت بہر دین اور سورت کے نیچے کا سوراخ وصلی یا روغنی چمڑہ سے منڈھ دین
 اور مرتبان میں جو شکل ڈھول ہو اس سورت کو سیدھی رکھیں اور مرتبان کی سیدھ ریل بند
 سورت سے ہو پیلے ہی مرتبان میں چربی لگی رہو اور قبل اس سے کہ مٹی کی سورت تیار نہیں کہیں
 مرتبان کو خوب تیل لگا کر پیش سے صاف کریں + یا کہ مرتبان پر نیل ڈال دیا جائی اور اجڑا
 مرکب بہر دین دین جسے کہ سانچہ ڈھک جائی اور ایک خواہ دو اونچہ اوسکے اوپر آجائی +

جو سانچہ اس طریق سے بنا ہوگی ایک روز یا کم و بیش اس سے رہو دین تاکہ خوب مستحکم ہو جائے اب مرتبان اولٹ دین تو سانچہ فوراً نکل آویگا بہت تیز اور باہک دہار دار اور صاف چاقو لپشت سورت پر نیچے ہے اوپر تک پھیریں اور سانچہ کھینچ کر اور مٹی کی سورت نکال لیں + جسوقت قالب نکالیں گے تو سانچہ کچھ رابرہونی کی وجہ سے لپسٹین بلجائیگا + اب نقل کے گرد ایک پرچہ وغنی کاغذ یا پارچہ کا خوب لپیٹ دین تاکہ اصلی صورت قائم رہے یہ پورا چھٹی تدریج کر کے تین چار لکڑیاں مساوی چمکے مساوی دباؤ کے سانچہ کے گرد لگا دیجائیں اور انکو تلی ہو یا ذہ دین تاکہ سانچہ کو نقصان نہ پہنچے + اب سانچہ کو اولٹ کر اوپین موم اور رال بہوزن اور کسی قدر سیسہ پشلی اور چربی بہوزن + جب یہ اجزا ٹھنڈی ہوں تو سورت ڈالو اور اجڑا اور یہ سب چیزیں چند گھنٹہ رہنے دیئے جائیں یہاں تک کہ بالکل سرد ہو جائیں + اب چوبی پشتیان اور بند دور کر دیو جائیں اور سانچہ کو پھرانگ کر لیں اور سورت ان اجزا کی آہستہ سے نکال لیں + یہ سانچہ آئندہ موقع پر کام آویگا +

جب سانچہ مومی ترکیب ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے مستعمل ہوتا ہے کہ تانبہ کی ^{مضبوط} تار کو اس طرح جیسے خم دین کہ جب تھوڑا سا بھی گرم کریں تو قالب کے حصہ بالا کو گرو پائی لپٹ جائے اور ٹھنڈا ہوئے پر استحکام سے پٹنار ہی + تبا اونٹ یا سجو کی بالونکو برش یا دیگر بہت نرم برش سے چوبی سیسہ پشلی (معمولی سیاہ سیسہ خوب ہوگا) پر تیز جتے کہ تمام سطح قالب پر دھاتی چمک آجائی اور برش پر سیسہ پشلی لگا کر اوپر خوب پھیرا جائے تاکہ ہر ایک جگہ پر سانچے کے سیسہ پھیر جائے اور یہ بھی بہتر ہوگا کہ گلابی مین سیسہ لگا کر سانچہ کی وسیع سطحوں پر پالش کریں تاکہ سورت پر مساوی سیسہ پشلی

یہ مفید ہوگا کہ سانچہ بروقت سیسہ پھیرنے کے موہنے سے بچھوٹکا جائے اور سکی بھی
 احتیاط رہے کہ سرائی نقل تیار کا جو سانچہ سے لگا ہوا ہے اور دوسرا سرائی کا نقل
 سے ملا ہوا ہے اونپر بخوبی سیسہ ملا جائے تاکہ تیار اور سیسہ ملے ہو مگر سطح میں کامل تعلق
 رہے اور گرد سانچے کے سر کے چاقو پھیرا جاتا ہے کہ جو زاید سیسہ اونگلی سے ملنے میں گیا ہو
 دور ہو جائے ورنہ اس حصہ سانچے پر بھی قلعی ہو جائیگی اور پھر سانچے سے نقل علیحدہ
 کر نہیں بہت دقت ہوگی + لیکن یہ احتیاط رہے کہ تیار اور اس جزو سے جو تیار سے
 ملا ہوا ہے سیسہ دور نہ ہو جائے +

اب سانچہ طرف محمول میں رکھنے کی واسطے تیار ہو + اگر خوب دینر قلعی کرنے منظور
 تو اوسکو دینر روز تک خواہ زاید طرف میں ہنسنے دین + جب سانچہ پر موافق ضرورت
 کے قلعی ہو جائے تو طرف سے اوسکو نکال لیں اور حسبہ کے جزو سے جدا کریں اور
 رفتہ رفتہ برقی چہاپہ کو سانچے سے چاقو کی باریک نوک سے چھوڑالیں + اگر سانچہ کو برقی
 سر سے پر تانیہ چڑھ گیا ہو اور اسوجھ سے نقل سانچہ سے جدا نہ ہو سکی تو تانیہ کا اس
 ٹکڑے کو توڑ کر بیہ روکا دو ورکریں + قبل اس سے کہ سانچہ سے برقی چہاپہ جدا کیا جا
 یہ مناسب ہے کہ فوراً جسوقت نقل اوڑھ آئے نقل تیار کو کاٹ دین تاکہ نقل قابو میں
 آجائی + جسوقت برقی چہاپہ جدا ہو جائے آگ میں سرخ کریں یا بلو پائپ (دھوکنی)
 سے تار دین اور جب تار کہا جائے گا تو نہایت مضبوط ہو جائیگا اور ٹوٹنے کا اندیشہ
 باقی نہیں رہیگا + حسب ہنڈا ہو جائے تو برقی چہاپہ کو سرد پانی میں سلفیورکریٹ
 (تیزاب گندک) ملا کر ڈبو دین اور چند منٹ پانی میں کھنچا جائے اور اوسکے بعد
 دھو کر خشک کر لیں اور کناروں کو پینچی سے کٹر لیں اور ریتی سے درست کر لیں +

اب برقی چھاپہ کو روشن ہٹون (خشت بوسیدہ) اور تیل سے صاف کریں اور سخت
 برش چھپیرن + اوسکے بعد کہو لیتے ہوئے پانی اور سابن سے دھوین اور خشک کریں
 اور نرم برش مین روٹر (سینڈور) لگا کر صاف کریں اور صاف سطحیات کو گشت
 دوم اور سینڈور سے صاف کریں + قبل اس سے کہ برقی چھاپہ صاف کریں قہ
 چھاپہ کی لپشت کے سطح کا نشیب جستہ کی جہاں اوسلے سے اسطرح سے بند کریں
 کہ جستہ کے ٹکڑے کو ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی سیوریاک ایسڈ (تیزاب نمک)
 میں گھلا لیں اور اس محلول کو سفید برقی چھاپہ کی تمام لپشت پر پھیریں اور جہاں
 کے جستہ کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کاٹ کر لپشت پر رکھ دین اور برقی چھاپہ کو کوئپ
 کر کے بلو پائپ (دھونکنی) سے آج دین تاکہ جہاں ہر سوخ میں پہنچ جائے اسطرح سے
 کے ٹکڑوں کو عمل میں لائیں تاکہ برقی چھاپہ پر ایک تیسرے کی آجائے اور پھر جہاں
 کم خرچ پڑتا ہے + اب نقل پر بروٹر (کالسنہ) یا چاندی یا سونا جو چاہیں چڑھائیں اور
 سیاہ نقل کے ٹکڑے پر رکھ دین یا کسی دوسری طرح سے رکھ دین یہ امر ملمع ساز کو
 مذاق پر منحصر ہے +

سانچے وہائی اشیا کے حسب طریقہ ذیل بنتے ہیں یعنی فرض کرو کہ ایک
 تمغہ ہے اور اوسکی نقل اوتا نا چاہتے ہیں ایک موٹا ٹکڑا تانبہ کو تار کا تمغہ کو اوپر پرتا
 پر لگا دین یا باریکٹا تانبہ کا سرور پر خوب لپیٹ دین اور تب تمغہ کو رکابی میں
 رکھ دین اور تمغہ کا رخ اوپر ہو اور پلاسٹک سے قبل موم گھلا سوا ہو کہ نصف کنارہ موم
 اوسمیں ڈوب جائے اوسکے بعد تمغہ کو ایک لفظ کو واسطے نکالیں اور پھر موم میں
 رکھ دین تاکہ موم زیادہ چڑھ جائے یا گنا پر چاکا ٹکڑا ملا کر کر کے اُسکے گولے بنائیں

اور چند وصلی یا صرف ایک موٹی دفتی مین تنغہ کی جسامت کو برابر سوواخ کا مین اور تنغہ کو اوس سوواخ مین رکھدین اور تنغہ کا رخ نیچے رہے اور پشت تنغہ پر گنا پر چاکر کہہ کر دبا مین اور اوسکے اوپر بوجہ رکھدین اور یہ مناسب ہوگا کہ پشت تنغہ پر محلول گتسا پر چاکر جو جامدین تاکہ تنغہ پر بخوبی جسے اور قایم ہو جائے یا قبل اس سے گتسا پر چاکر جامدین تنغہ کو کسی قدر گرم کر لین +

اب تنغہ کے رخ خفیف روغن زیتون یا بیہیٹر کے پاؤن کا تیل یا گیلی ہوئی چربی قازکی ملین اور اونٹ کے بالوں کی قلم سے یا پٹی اور اونی پارچہ صاف کر لین + اوسکے بعد صاف پارچہ پٹی و اونی یا ریشمی رومال سے زاید روغن کو دور کر لین + اگر محمولات موم کو شراب یا روغن تارین مین ملا دین تو یہ روغن یا چربی کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے اور سطح تنغہ پر سیسہ پٹی بھی لاسکتی ہیں لیکن اس صورت میں تیل لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اب محلول کے طرف مین تنغہ کو رکھیں اور جب تک دوسرے ستر بخوبی بخیر ہے اوس مین ستر دین اسکے بعد اوسکو نکالیں اور دھوئیں اور احتیاط سے اوسکو سانچے سے جدا کرین +

اب سانچہ پر تیل لگائیں سیسہ پٹی ملین اور طرف مین رکھدین اور جب اوس پر ستر چڑھے تو نقل مطابق اصل کو ہوگی + اب اسکو اوسیلح سے تیار کرین جیسے کہ موم کے سانچے کی نقل درست کرتے ہیں +

دوسرا طریقہ تنغہ کا داتا تو ہے سانچہ بنا نیکار یہ ہے کہ پھلے تنغے کے سطح کو تیل کا مین یا سیسہ پٹی ملین اور اوسکے بعد تختہ موٹی کاغذ کا اوسکے گرد لپیٹ دین اور کہہ ہے چور دین اور کسی قدر بہت رقیق پلاسٹر پر ملانے مین ملا کر منیر کے چمچی اور احتیاط

تمام تختہ کے اوپر ڈالیں اب اونٹ کو بالون کو پمپل کو تختہ کو استر پر پیرین تاکہ جو بلبلہ پلاسٹر ڈالو وقت اور تھی وہ دور ہو جائے + برش کو فوراً پانچین ڈبو دین اور بلا پلٹر کو ایک گھنٹہ یا اس سے کم ڈبٹیں سخت ہونی کی واسطے رہن دین اور جب ساخچہ کو تختہ پر علیحدہ کر لیں تو اسکو واسطے خشک ہونی کی علیحدہ رکھ دین اور قبل اس سے کہ ساخچہ پر یہ ملیں گلیٹ ہو تو موم میں کھدینا چاہیے اور اویسکے گرد نار خوب لپیٹ دین اور سنا تارا اور ساخچہ کے تعلق سے سطح رکھا جائے کہ اس حصہ پر جہاں تال پٹا ہوا ہو برش سے اسے مل دیا جائے ورنہ اگر تمام تار پلٹیں پلے ملا جائیگا تو بعد قلعی کر نقل کا تار سے چھوڑنا کر ہو گا + اور قبل طرف میں کھنے کو تمام لپیٹیں پلے کو کنارہ ساخچہ سے دور کر دینا چاہیے + گنا پر چاکے ساخچہ دہاتی اشیاء سے بھی اسی طریق سے بن سکتی ہیں جب کہ مٹی کے نمونے سے بنتے ہیں +

دہاتی سطحوں سے ساخچہ بنانیکو لاکھ بھی مستعمل ہے لیکن یہ ایسی مناسب نہیں ہے جیسا کہ گنا پر چاکے یا ذیل کا نسخہ ہے +

جب نمونہ پر تیل لگایا یا سیسہ پلے پھیر دیا جیسا کہ سابق مذکور ہوا ہو اور موٹا کاغذ کو اویسکے کنارے لپیٹ دیا ہے تو بعد اویسکے موم اور سٹیا زین کے کرب سے ساخچہ بنانے میں اور یہ رفتہ رفتہ لپیٹتا ہے اور جب یہ سخت ہونا شروع ہوئے تو تختہ کے سطح پر سگو یا جھیا ط نام آہستہ کنارے سے ڈالیں تاکہ بلبلہ پیدا نہوں اور اگر کرب بہت گرم ہے یا اگر ساخچہ جلد تختہ سے علیحدہ کرنا چاہیے تو یہ یقینی چمت جائیگا + ساخچہ کو چند گھنٹہ سنانا نہیں چاہیے اگر باوجود تمام احتیاط کے ساخچہ پختہ نہ ہو جم جائے تو اسکو لختہ کی واسطے گرم پانی میں تختہ کے چھوڑنا کیونکہ یہ وقت یہاں تک

ہو یا نیگا +

مخلولہ دھاتوں کے سانچے جو مختلف طریقوں سے بنا کر جاتے ہیں اوس سے تختہ وغیرہ کی بنا
سانچے تیار ہوتے ہیں اور مخلولہ مرکبہ ہات نسخہ ذیل سے بنتا ہے اور گہرا یا صاف کر چھ مین
یا ہم پر ہر ایک گھلائے جائیں +

بسمتہ (پہول) ۱۰ - اونس

سیسہ ۵ - اونس

شین (ولایتی لوہا) ۳ - اونس

انٹیمنی (سرمہ) ۱ - اونس

جب یہ دھاتیں گھیلنے کو ہوں ایک مرتبان وضع و ہول کر لیں جو خوب گہرا ہو اور
اس قدر ہنشدہ پانی بہرین کہ مرتبان تھوڑا خالی رہے + گہرا سنا پھوس کی بقدر تین تین
انچہ کیے کڑیے کو جائیں اور لکھو پانچ مین ڈال دیں اور کسی آدمی کو بفر کرین کہ وہ اس کو
خوب و سوقت تک ہلائو جب تک ہات ڈالو کیو اسطے تیار ہو تو تب اوس آدھی کلو خورا
ہشادین اور گھلی ہوئی مرکبہ ہات اوس مین ڈال دیں اور مرکبہ ہات بخوبی دانہ دانہ ہر
اب اوس ہات کریزوں کو پانی سے نکال لیں اور خشک کر کے پھر گھلاویں اس ذریعہ سے
مرکبہ ہات خوب آمیز ہو جائیگی +

یا نسخہ جات ذیل میں سے کوئی اوسی طریق سے استعمال میں لائیں

بسمتہ (پہول) ۱۰ - اونس

سیسہ ۴ - اونس

شین (ولایتی لوہا) ۳ - اونس

۱۰ - اونس

دویم

بسمتہ (ہپول) ۹- اولس

ٹین (ولایتی لوٹا) ۳- اولس

سیسہ ۶- اولس
درجہ

سیوم

بسمتہ (ہپول) ۸- اولس

ٹین (ولایتی لوٹا) ۳- اولس

سیسہ ۵- اولس


جب کسی تمغہ کی حلقہ مرکبہ ذات سے نصل تو مارنا پانچین تو او کو ایک صاف لکڑی کا ٹکڑو
پر رکھ دین اور پیل سے او سے لے کر دیکھ کر پانچ دین اور اب لکڑی میں سے قدر سوراخ کاٹیں جو
تمغہ کے کنارے کی ٹھنڈائی سے نصف ہو اور جب یہ سوراخ درست ہو جائے تو یہ تمغہ کو
رکھ دین اور تم کاغذ یا زہا سے یا کسی اور طریق سے اسکو جما دین (دیکھو کنہ کاری) یا غایظ
لیئے پلاسٹک سپر میں سے سانچہ بقدر موٹائی کننا پیکے بہا دین اور مٹی کو اس طریق سے
پھیلا دین کہ لکڑی کے درخت کی بنجائی اور اس ترکیب میں تمغہ کو چربی نہیں لگانا



چاہئے اور جب تمغہ کو بچھلے کسی طریق
کی جما دین تو ایک لکڑی کا ٹکڑا لگا دیکے

ایک طرف سے قدر چربی لگائیں اور یہ قدر مرکبہ ذات پہلی ہوئی فوراً او سپر ڈالیں
اور بار ایک لکڑی یا موٹی کاغذ سے اسکو سمیٹ کر جما دین اور اگر پشیمری او سپر معلوم
ہو تو فوراً او کاغذ سے دور کریں اور تمغہ کو فوراً ذات پر جو شخص مذہبی ہو ہی

کہدین پس تمغہ کو دہات پر چند منٹ رہنے دین جسے کہ اوسکا نقشہ اور تراشی +
 یہ ضرور رہی کہ نہایت تیزی اور چالاکی سے کام کریں تاکہ محلولہ مرکبہ ہاتھ کاغذ سے ساچھ
 ساچھے شمایئے حیوانی سے - فرض کرو وہ شجر جسکی نقل اوتارنا چاہتے ہیں
 ایک مچھلی ہو تو کسی قدر پیرس مٹی کے لینی گاڑ ہی بنائیں اور شیشہ کی رکابی مائین کی چادر پر
 فوراً اوسکو ڈالیں اور کسیدہ قدر چربی رکابی یا چادر پر پھلے تو ملی ہوئی ہوتا کہ وہ لیس



اوسکو چھٹ بنائی یا اگر ایک ٹکڑے کاغذ پر ایک رخ
 چربی مگر لکڑی پر کہدین تو اوس سے بھی بخوبی
 یہی مطلب حاصل ہوگا اور اب مچھلی کو ایک پہلو سے
 لیس سج کہدین اور آستہ آستہ مچھلی کو دیا جائے

جسے کہ آدھی مچھلی پلاسٹین داخل ہو جائے + (دیکھو وڈو کٹ) قبل اس سو کہ مچھلی کو
 لیس پر رکھیں یہ مفید ہوگا کہ مچھلی پر برش سے تیل کسیدہ رنگائیں اور جب مچھلی لیس پر
 جم جائے تو تھوری دیر رہنے دی جائے تاکہ بخوبی قائم ہو جائے لیکن اس قدر توقف نہ کہ
 لیس سخت ہو جائے اب مچھلی ساچھ سے جو سطح بنا ہو باقتیاط نکالی جائے اور اگر کوئی کنارہ ساچھ
 کا بنا ہوا معلوم ہو تو وہ چاقو کی نوک سے صاف کر دیا جائے اور مین سولخ مخروطی شکل کو جو
 کہ کم سے کم اودہ انچہ گھریے ہوں ایک مچھلی کے سر کے قریب اور ایک پشت کے قریب
 اور ایک دم کے قریب ساچھے مین کیٹے جائیں +

ساچھے پر ساجن اور پانی برش سے پیرا جامی اور برش بہت نرم مستعمل ہو اور
 تب مچھلی کو بہت احتیاط سے بطور سابق کے ساچھے مین رکھدین اور رقیق لیس
 کسی قدر بنائیں اور فوراً مچھلی اور ساچھے پر ڈالیں مگر اسکی احتیاط رہے کہ سولخ

لیس سے بند ہو جائیں اور اگر وقت ڈالنے لیس کے بلبل اور تھین تو وہ فوراً نرم
 برش سے یا باریک لکڑھی سے دور کر دیئے جائیں اور اوپر خوب لیس ڈال دیا جائے
 تاکہ مستحکم سا پنچہ بنے سبکو رہنے دیا جائے تاکہ خوب سخت ہو جائے اب اونکو علیحدہ
 کرنا چاہئے اور مچھلی کو نکال لینا چاہئے اور حصہ بالا کی سانچوں میں تین نوکین اور پھری
 ہوئی ہونگی اور وہ مطابق اون تینوں سوراخوں کے ہونگے جو نیچے کے سانچوں میں ہیں
 اور اس سے یہ طلب حاصل ہوگا کہ دستکار آبسانی اور ٹھیک دونوں سانچوں کو چڑھ
 سکیگا + اب یہ سانچے بھٹی میں رکھ دیئے جائیں جسے کہ بالکل خشک ہو جائیں اور
 تب اوسکو اوٹھلی رکابی میں رکھیں اور اس رکابی میں پگھلا ہوا موم ہوئی اور اون
 رہنے دیں تاکہ او میں موم چڑب ہو جائے جب سانچے سرد ہو جائیں تو اونپر سیسہ
 پنسل یا کوئی دوسری چیز ناقول لبرق ملی جائے + اب چند سوراخ ہر ایک سانچے کے کنارے
 برص سے کیئے جائیں اور ایک سوٹا تانبہ کا تار جسکا ایک سر خمیدہ ہو اور ہر ایک سوراخ
 میں ڈال دیا جائے اور دوسرا سر تار ونگا باہم خوب باندھ دیا جائے تاکہ سانچہ تار کو
 وجہ سے پلنے و سرکے نہ پڑے اور چند ٹکڑے باریک تار اسکی واسطے جو ہر یونکے تار
 بہت عمدہ ہوتے ہیں (یکے گرد ناقول تار کے لپیٹ دیئے جائیں اور اونکو سر سے
 سانچے کے سطح سے چند جگہ لگی ہیں تاکہ قلعی میں استعانت ہو جب بڑی سطحات و اس
 قلعی کی کہی جاتی ہیں تو خصوصاً یا عموماً ناقول تار و لسنے قلعی ہونی شروع ہوتی ہے اور
 اسکی جھیا طر ہے کہ وہ جسے سانچے کے جسکے تار لگے ہوئے ہیں اونکو خوب سیسہ پنسل ملا ہوا
 ہو اور کنارے سانچے کے چیل دیئے جائیں تاکہ جو سیسہ پنسل ان میں لگ گیا ہو وہ چھوٹ
 جاؤ ورنہ جب ملمع ہو جائیگا تو سانچے سے برقی چھاپہ کو چھوڑنا مشکل ہوگا +

جب دونوں مکڑیے مچھلی کے برقی جہا پہ پن اس طریق سے بنائیں تو زائد تانبہ دور کر دیا
 جاوے جیسے پھلے ہدایت ہوئے ہر اور دو لوگوں کو ڈکھو ملا دین سٹے کہ خوب جوڑ جائیں
 اندرونی کنارہ او سیکے کلورائیڈ زنگ اور سپوشٹریسے چھال دین اور ان دونوں کو آگ
 پر رکھ کر خوب دھوئی سے دھو لیں تاکہ جوڑ بخوبی مل جائے اور ایک نقل پوری مچھلی کی
 اوتڑائے اب اسپر کا نسہ کاری یا منقرہ کاری یا طلا کاری کسی طریقہ سے کی جائے
 جو آئندہ بیان ہونگے +

ساخچے ہر ایک حیوانی شیا کی تدبیر مذکورہ بالا سے بنتے ہیں
 بعض مرتبہ یہ ضروری ہوگا کہ ساخچے حیوان کے لچک دار مادہ سے بنائے جائیں جیسا کہ پیشتر
 مذکور ہوا ہے اس صورت میں ایک نصف اوس شے کا ریت میں رکھ دین اور ایک خول
 چادر میں کا اوس پیرنگے گرد لپیٹ دین اور اُس شے سے خول ایک خواہ دو اونچا اونچا
 رکھ کر ریت میں بٹھا دین اور اب لچکدار مادہ اوس خول میں ڈال دین سٹے کہ یہ مادہ اوپر
 تک آجائے اور اسکو اوسط سطح سے رہنے دین سٹے کہ یہ بخوبی قائم ہو جائے اور سورت
 خول علیحدہ کرین اور ساخچے وہ شے جدا کر لیا جائے اور دوسرے نصف ملیکا بھی
 اوسی طریق سے ساخچہ اوتارین + اور اب اجزایے مرکبہ موم اور شیار این کر ہر ایک
 نصف ساخچہ میں ڈال دین اور سپرس پلاسٹک کے سلچے بھی اس موم نمونہ میں سکتے ہیں
 اور پگھلا دیے ہوئے موم میں رکھ دین تاکہ موم خوب جذب ہو جائے اور ایک بعد سے
 پتلی لگا کر برقی جہا پہ کاری کر سکتے ہیں +

ساخچے اشیائی بناتاتی سے عموماً اس طریق سے بنائی جاتی ہیں حیوانی شیا کو
 بنتے ہیں + بیون اور سیویڈ وغیرہ کی نقل اس طریق سے اوتارنی جائے یعنی فرش

کر کہ ایک برگ فرن ہے اس پتے کو لپٹت کی جانب سے سرس مٹی کی لیس میں ٹہان
 اور ایک لاکڑی سے لیس کو دھرت کر دین تاکہ ہر دج میں لیس پہنچ جو جسکی نقل اور ناسنظر
 نہیں ہو اور جب پلاسٹر خوب سخت ہو جائے تو گھگھلا ہوا موم پتے پر ڈالیں لیکن قبل اسکے
 سیسہ پتلی اور پھر چرک دینا چاہئے تاکہ موم اسکو چھٹ سجائی اور اسکو اسی حالت میں
 رکھیں تا وقتیکہ موم ٹھنڈا ہوا اور اب پتی اور لیس کو مومی سا ساجھ سے علیحدہ کر لیں
 اور یکے بعد اوسے سیسہ چڑھایا جائے اور نقل اور تار پی جائے +

دوسری ترکیب عمدہ یہ ہے کہ پتے کی لپٹت پر برش سے رقیق لیس چڑھائیں اور کڑ
 سہ کر اسی طرح سے لیس چڑھائیں تاکہ خوب موٹا لیس چڑھ جائے اب اسکو ریت میں ٹہان
 اور اوسے موم ڈالیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے +

قبل استعمال موم کے فرن کے پتے اور سیوٹڈ وغیرہ کو گلا وہ میں نہانا چاہئے +
 لچکدار سانچے بنانے کی اشیاء ہی نباتاتی اشیاء کی نقل اور تار کے لئے بہت عمدہ ہیں +
 واسطے نقل اور تار نے نازک اشیاء نباتاتی اور حیوانی کی گٹا پر چامفید نہیں ہے
 اسلئے کہ نقل اور تار نے میں گٹا پر چاکو ڈیونا ہوتا ہے +

اب تک میں نے مختلف ماڈیے سا ساجھ بنانے کے بیان کیے جو کارگر استعمال کرتے ہیں اب
 میں لوازمات فن برقی چہا پر کے بیان کرتا ہوں +

اشیاء سے سیسہ پر اس طریق سے تانہ چڑھ سکتا ہے کہ اون اشیاء پر محلول گٹا پر چا چوتار پڑ
 یار و عن نفت میں ملا ہو یا موم جو تار میں میں گھگھلا ہوا ہو چڑھا دیا جائے اوسکے بعد
 پتلی وغیرہ معمولی طریق سے پھیرا جائے اور سطح سیسہ کے برتن کا بیڈر و کلورکس
 (تیزاب نمک) کی دھوان دینے سے کہ بقدر کھڑکھڑا ہوا ہو جائے گا لیکن اسکی ضرورت

بہت کم ہوتی ہے +

بعض حالتوں میں بعض خاص سطون پر سیدھے چڑھائے میں وقت ہوتی ہے ہر صورت میں
نسخہ ذیل استعمال کرنا چاہیے +

سوم یا چربی ایک پونڈ

اسپرٹ آف ٹرنٹین (گندہ بروزہ کاتیل) ایک پائنت

انڈیاریٹر دو اونس

اسفالت ایک پونڈ

اول سوم یا چربی کچھ لائین او سیکے بعد کچوک (یعنی انڈیاریٹر) اور اسفالت کو ملا
تارنٹین میں حل کریں اور سوم میں ڈال کر خوب ملا دیں اور اب ایک پونڈ محلول تیار کریں

فوسفوس ایک پونڈ

بامی سلفیورٹ آف کالین ۱۵ پونڈ

بمقدار مناسب یہ دونوں نسخہ استعمال میں آنا چاہئے یعنی جس قدر ایک نسخہ میں کمی

یا بیشی کی جائے اس قدر کمی و بیشی دوسرے میں ہونا چاہئے +

یہ دونوں نسخہ خوب آمیز کر لیجائیں اور جس چیز کا برقی چاہیہ منظور ہو اس پر خوب ش

یہ یہ اجزا پہرین یا ایک تارنٹین باندھ کر او میں ڈال دیں + ایک کمزور محلول تیار

آف سلور کاتیار کریں جس میں کہ قریب دو پینے ویٹ کی چاندی ہو اور ایک کواڈ

مقطر پانی ہے او میں وہ بیٹھے ڈال دیجائیے تاکہ کل پر سیاہ رنگ آجای اوکی


بعد اسکو سرد صاف پانی میں ڈال دیوں او سیکے بعد اسکو محلول کلو رائڈ آف گولڈ

ڈیوڈین اور پیر ڈیوڈالین اور خشک ہوئے دیں اور اب یہ چیز تیار نہی طرف میں کہ

دہی جائے بہت ہلدا سپر قلعی ہوگی +

قاعدہ مذکورہ بالا غیر درہانی اشیاء کو ناقص البرق کرنے کا مخصوص ملمع کاری کیٹرون اور پھولون اور دیگر نازک قدرتی اشیاء سے متعلق ہے +

پھول وغیرہ بھی زیادہ ہلکی محلول نائٹرٹ آف سلور (عرق نقرہ) میں ڈبوئے ہیں اور ایک گلاس پیچے رکھ کر وہاں فوسفیورس کا دیاباے یا بعد اسکے کہ وہ شے حرن (ب) نائٹرٹ آف سلور (عرق نقرہ) میں ڈبو دیا گئی



ہے ایک بوتل حرن (الف) میں رکھ دے جائے جس میں کہ ہیڈروجن یا فوسفیورس ہیڈروجن ہوئے +

ڈیگریوٹائیپ (عکسی تصویر) بھی بطریق برقی چہا پہ کہ حسب ذیل نقل ہو سکتی ہے یعنی ڈیگریوٹائیپ (عکسی تصویر) کا پشت کا حصہ چھیلنے سے صاف کیا جائے یا ایک قطرہ نائیکریڈ (شراب شورہ) ملکر پونچھ ڈالا جائے کیس قدر کلورائیڈ زنگ و بعد اس کو گلا چھیلنے کا اوس صاف جگہ پر ڈالا جائے اور ایک موٹا تانبہ کا تار جس کا ایک سر اچھا ہوتی با چراغ کی لو پر رکھ کر انگو کو لکایا جائے اور اس طرح سو حرارت پہنچائی جائے کہ انگو بھنے گئے اور پشت ڈگر وٹائیپ پر اب موسم مل دیا جائے اور طرف میں رکھ دیا جائے تاکہ تانبہ کی قلعی اوسپر چڑھے اور برقی چہا پہ آسانی تصویر سے علیحدہ ہو سکیگا اور اب اوسکی اوپر کیس قدر طلا کاری کر دیا جائے تاکہ زنگ سے محفوظ رہے +

دوسری منفید ترکیب فن برقی چہا پہ کی مشٹر پام صاحب کی ایجاد ہے جس کا اوہون نے کلینیکل لٹریچر کی نام سے موسوم کیا ہے اسکا طریقہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے +

ایک لکڑا معمولی تانبہ کی چادر کا ایسا جیسا کہ کندہ کاری کیواسطے مستعمل ہوتا ہے ایک رخ سے سیاہ رنگ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت ہلکا غیر شفاف لیپ لگایا جاتا ہے اور یہ لیپ مثل سفید موم کے صورت اور خاصیت میں ہوتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ چادر استعمال کیے لائق ہو جاتی ہے +

ان چادروں پر نجوبی تصویر کھینچنے کے لیے مختلف قسم کے آہنی قلم مستعمل ہوتے ہیں (مطابق اون ہدایتوں کے جو آئندہ بیان ہونگے) اور جہاں کہیں قلم پیرتے ہیں وہاں سے سفید لیس نکل جاتا ہے اور اس سبب سے سیاہ سطح اس چادر کا دکھائی دیتا ہے اور اس طرز سے سفید میں سیاہی ایسی خوشنما معلوم ہوتی ہے کہ ستکارا و سکودیکہ کھڑکوش ہوتا ہے + جب اس طریق سے نقاشی ہو جاتی ہے تو اس نقاشی کو دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں تاکہ ہوشیاری اور باریک بینی سے دیکھو کہ اس میں کوئی نقص کہیں نہیں ہے اور کھین میل یا گرد نہیں ہے اب اسکو تیسرے آدمی کو ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو اوپر ایک مادہ لگانا کہ جس میں قوت جاذبہ نہایت اور بقیہ حصہ لیس سے ہوتی ہے جو چڑھا ہوا ہے اور اس سے جس قدر چاہیں اس قدر دبیز ہو جاتا ہے اور اس طرح ہاتھ کی کارگیری سے صاف حصہ تصویر کا یکساں دبیز ہو جاتا ہے اور اصلی وقت فوراً دفع ہو جاتی ہے تھوڑا کام ابھی اور باقی ہے یعنی گہرائی اور ان حصوں کی جنبہ چھاپہ نہیں ہو گا وسعت سے نہایت کہنتی ہیں اسلئے صاف حصہ لیس کا جہاں وسعت زیادہ ہے اس جگہ چادر زیادہ دبیز کر نیکی ضرورت ہے تاکہ خوب گہرائی ہو جائے اور یہ تکریب بالکل ستکاری سے متعلق ہے اور آسانی ہوتی ہے +

”یہ نہایت ضرور ہے کہ وہی سطح جس پر چھاپہ ہو گا اور جو چھاپہ ہونی کو تیار کیا ہے وہ چادر سے

ایسا او بہر اہوئے کہ جب سیاہی پھیرن تو اون سوراخونکو سیاہی نہ لگوجب لکڑی پر کندہ کرتے ہین تو اوس حصہ کو جو چاہے سے خالی رہے گا بخوبی گہرا کرتے ہین لیکن کلینفوگرفی مین گہرائی خالی حصونکی اس طریق سے قائم ہوتی ہے کہ جو لیس سفید یقینیہ حصہ چادر پر قائم ہو وہ ہتقد رہو کہ موٹائی اور بلندی اوسکی موافق گہرائی کو ہوا رہیہ خیال رہو کہ گہرائی اوسکی بلندی اور موٹائی کے خلاف ہو لیکن اگر یہ لیس پلیٹ پر اسقدر پھیلا یا ہر جو اس کام کیواسطے ضرور ہے تو یہ امر خیر ممکن ہو گا کہ صورت اور سپر گنجان یا بلکا یا باریک کام کو اسلئے قبل تصویر کھینچنے کی جسقدر جلد ممکن ہو اوسقدر باریک لیس چادر پر پھیرا جائی اور اوسکی بعد اختیار ہے کہ جسقدر غلیظ لیس جاہین پھیرن جیسا کہ بیان ہوا ہے + جو چادر اس طریق سے تیار ہوئی ہو اوسکو پھر بخوبی ہتدیا طایسے شیشہ کو آلیسے دیکھتے ہین اور خوب امتحان کرتے ہین کہ واسطے اس عمل آئینہ کو تیار ہے کہ طرف مین کھدین اور گالونیک بزقدان کا وہ عمل وسیع جاری کیا جائی جسکی ذریعہ سے لکیر و نین نانہ بہر جاتا ہے اور نانہ چڑہنا جاری کہ مین تو تمام لیس پر سے نانہ چڑہ جائیگا کہ خوب ہوئی چادر نانہ کی بنجائے اور جب اسکو جدا کرینگے تو پورا سانچہ اوس تصویر کا ہو گا جو اس آخزمین دہاتی چادر کو جو اس طریق سے بنی ہے دوسری دہاتی چادر سے واسطے اوسکی مضبوطی کے جہال دیتے ہین اور تب اوسکو لکڑی پر رکھتے ہین تاکہ چہاڑ والیکو اسواسطے جسقدر بلند کہنا منظور ہو اوسقدر بلند ہو جائے اب یہ کہہ کر پوری ہو گئی اور گلاب ناگر لٹیک (نقوش کندہ کاری کی) چادر چاہے کیواسطے تیار ہو گئی + لیکن یہ پہلے سے بیان کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی حصہ چادر کا کہنا چاہین تو بہت آسانی سے اوسوقت ہو سکتا ہے جب لکڑی پر اوسکو رکھتے ہین +

یعنی اسپٹیٹ آف کوپر ترجیح رکھتی ہے لیکن گران ہوتی ہے اور جب اس طریق سے
محمول بنایا جائے تو سرد استعمال ہوا اور بذریعہ دو نالہ برقدان متذکرہ صفحہ ۸ کے ان
محمولات سے ملمع کاری نہایت عمدہ ہوگی +

جن لوہے کی اشیاء پر مس کاری کرنا منظور ہوا انکو پھلے سے فومی محمول کا ششک اگلی
مین یا سوڈا یا پوٹاشیا میں چونا بجا ہوا اسی قدر ملا کر تکرلین جو صاف عرق نکلیگا
وہ اوان دھونکے دور کر نیکو استعمال ہوتا ہے جو اشیاء پر لگے ہوتے ہیں اوسکے بعد وہ
شے خوب دھو لیجائے اور نسخہ ذیل میں ڈبو دی جائے +

سلفیورک ایسڈ (تیزاب گندہک) ۱ - پونڈ

ہائیڈروکلورک ایسڈ (تیزاب نمک) ۲ - اونس

پانی ڈیڑھ گالن

جب آہنی چیز تھوڑی دیر اس نسخہ میں رہے تو نکال لیجائے اور اوسکو خوب ہو کر
اور ریت اور پانی سے ماسجکر خوب سخت برش ملین +

اشیاؤں جیسے اگلی میں بھگو کر اوسکے بعد نسخہ ذیل میں بھگو دیجائیں +

سلفیورک ایسڈ (تیزاب گندہک) ۱ - پونڈ

پانی ۲ - گالن

بعد ہیگ جانیکے ان اشیاء کو دھیت سے لاسج ڈالیں بشرطیکہ اسکے ضرورت ہو لیکن
اگر وہ اشیاء کھنہ اور دھبہ دار ہوں تو اسی حالت میں برش اور ریت سے اوس داغ
کو دور کر دین جو بعد ہیگونیکی لگا رہے +

بروزنرنگ یعنی کالسنہ کاری جب برقی چاہہ بن گیا ہو اسطرح لوہے جیسے

تانبہ کا ملع ہو گیا ہو تو کسی نسخہ ذیل سے کانسی رنگ ہو سکتا ہے یعنی نرم برش سے
 اجزائی مرکبہ پیرین اور خشک ہو جاؤ دین اوسکے بعد اوس مٹی پر سپر قلعی ہوتی ہے کس قدر
 سخت برش زور سے پیرین تا وقتیکہ یہ چیز خوب چمکدار ہو جائی + لیکن اگر رنگ بالکل سیاہ
 ہو تو اور اوس میں تغیر دینا ہو تو قلیل دوانی کسی نسخہ کی او بہری ہوئی سطحوں پر لگا کر دیکھو
 یہ جامی تاکہ چمکدار اور چمکدار ہو جائی اور یہ امر سیکار کی مذاق پر منحصر ہے +

چونکہ نسخہ جات کا نسخہ کاری مختلف رنگوں کی ہیں اور مختلف اشپا کر کے ہیں اسلئے
 اسکی احتیاط رہی کہ جب تک برش سے ایک نسخہ مستعمل ہو تو برش کو دوسرے نسخہ استعمال کریں +

بلیک بروتر (سیاہ کانسنہ کاری) تاثیر و ہایدرو کاکورک ایسڈ میں پلٹیم
 حل کریں اور نیچرل جاؤ دین تاکہ خشک یا صفا ہو جائی + اور اسکو اسپرٹ آف وائن با
 ایدریا پانی میں حل کریں اور چند قطرے اس محلول کو بروزنگ پوڈر (کانسنہ کاری مٹی) میں
 مثلاً کروکس (زعفران) یا سائینا یا روثر (سیندور) وغیرہ میں ملا دین اور قبل اس
 کہ یہ دو مستعمل ہو یہ بہتر ہے کہ کس قدر اوس چیز کو گرم کر لیں جبکہ پیرکاری کرنا منظور ہو
 اور اگر او بہری ہوئی حصوں کو آب و تاب دین کی ضرورت ہو تو اونپر عرق ایونیا
 (نو شادر) سموی کی چھڑی سے لگائیں +

برون بروتر (بھوری کانسنہ کاری) روثر (سیندور) میں کس قدر کلورائیڈ
 آف پلٹیم اور پانی ملائیں تو خوب گہرا اور پچھاننا جیلی بھورا رنگ ہو جائیگا اور نتیجی
 سطحات کیواسطے نہایت کارآمد ہے اور یہ مثل کوپر بروزنگ کی رنگ دین کی واسطے ہوتا ہے +

پیریشین بروز

اول

سیسہ پنبلی ایک اونس
 سائینا دو اونس
 روژ (سیندور) نصف اونس
 اسپین چند قطرے ہایدرو سلفیٹ آف ایمونیا اور پانی کے ملائین -

دویم

کروسیٹ آف لیڈ ۲- اونس
 پرشین بلو (طوطیا کے پرشیا) ۲- اونس
 سیسہ پنبلی $\frac{1}{4}$ نصف پونڈ
 سائینا پوڈر (سفوف سائینا) $\frac{1}{8}$ چھام پونڈ
 لاک کاربائین $\frac{1}{8}$ چھام پونڈ
 اسپین پانی سفدر ملائین کہ لمبی ہو جاے اور اسپین کلورائیڈ آف پلیٹیم ہایدرو سلفیٹ
 آف ایمونیا پانی میں گھول کر ملائین اور یہ اوپر مذاق ستکار کے منحصر ہے +
 دوسری قسم کا پروٹراس طریق سے بناتے ہیں کہ سیدر روژ (سیندور)
 اور کروکس (زعفران) اور ہایدرو سلفیٹ آف ایمونیا پانی میں گھول لین اور اسکو
 چند مرتبہ لگانا چاہیے تاکہ پروٹراس میں دبازت آجائے +

یعنے خاص خاص باتیں برقی قلعی تانبہ کی بیان کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ طالب علم
 اسکو بخوبی سمجھ جائینگے اور آسانی اسکا عمل کر سکیں گے اب میں مختلف طریقہ برقی
 قلعی منقرہ کے بیان کرتا ہوں اور یقیناً بعض مفید عملی حالات بیان کرونگا +

برقی منقرہ کاری

تمام فنون برقی طمع کاری میں نہایت عمدہ فن ہیں جس کا نام برقی نقرہ کاری ہے اب یمنہ خوشنما فن لندن اور شیفلڈ اور برمنگھم اور پیرس میں خوب جاری ہے اور خصوصاً جو چیزیں جرمنی چاندی کی ہوتی ہیں ان پر خالص چاندی کی قلعی ہوتی ہے اور اس وجہ سے شیفلڈ اور برمنگھم کے معمولی ظروف بقدر ہو گئے ہیں اور علاوہ اس کو پانی پیرون پر طبع سے چاندی اور ترقیاتی ہے پھر نقرہ کاری ہو سکتی ہے اور اس طرح سو پرانی چیزیں مثل نو کے ہوجاتی ہیں اور بعض امور میں نئے سے بڑھ کر ہوجاتی ہیں +
 قبل دریافت اس فن کو جب چاندی نقرہ کاری ایشیا کے سطحوں سے بوجہ کثرت استعمال کے جاتی رہتی تھی تو وہ چیزیں بیکار ہوجاتی تھیں اسلئے کہ ان چیزوں پر دوبارہ کام نہ کیا
 کا طریقہ معلوم نہیں تھا +

جب سے یہ فن جاری ہوا ہے اکثر اومیونکا پیٹنہ نہایت ترقی پر ہے اور انگلستان اور ایرلینڈ واسکاٹلینڈ کے شہروں میں کارخانے ہیں اور ہر سال وہاں کثرت سے چاندی مختلف قسم کی چیزوں پر چڑھتی ہے اور اسپر بھی برقی نقرہ ساز زیادہ نہیں معلوم ہوتے ہیں اسلئے مجھ کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ گونے اور نئے تعداد میں بڑھ جائیں تو بھی بیکار نہیں رہیں گے اور یہی وجہ ہے کہ کثرت نقرہ کاری ایشیا تمام سلطنتوں میں تجارت کے ذریعہ سے جاتی ہیں زمانہ سابق میں ہندو شیفلڈ اور برمنگھم کی رکابیاں نہیں جاتی تھیں اور اکثر بیرون اور دیگر ایشیا پر سے بوجہ کثرت استعمال کو چاندی اور ترقیاتی ہو تو اب برقی نقرہ ساز پر چاندی اور اسپر چڑھتا ہے اور علاوہ اسکے اخصاص چاندی کو برتنوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ جرمنی چاندی کے ظروف مستعمل ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ خوشنما زیادہ جاتی ہیں اور چوری کم جاتی ہیں اور ان زمانوں میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت متحدہ میں

کس کثرت سے برقی نقرہ گری کے ظروف ہو ملوں اور شاخ خانوں اور لوگوں کے گہروں میں اور ہر روز کی ماہیوں اور پوچھنے سے برقی نقرہ کاری اور جانی ہی میں برقی و جہہ باور کر نیکی ہے کہ اوسقدر برابر اور بخوبی نقرہ سازوں کے پیشہ کی ترقی ہوتی جائیگی جسقدر کہ تجارت اور خریداری برقی نقرہ گری اشیا کو فروغ ہوگا +

متعد و محلوات مختلف قسم کے دہاتوں پر سیم کاری کی واسطے مستعمل ہوتی ہیں لیکن میں وہ بیان کرونگا جو مبتدی اور پیشہ ور باسانی استعمال کر سکتے ہیں +

دہاتین کم و بیش موافق مقدار چوٹانی اور بڑائی عمل کے مستعمل ہونگی اور دستکار جسقدر مقدار چاہیں ایک پنٹ و نیز ارگن تک خواہ زلیوہ کوئی محلوات ذیل میں بنا سکے ہر محلوات چاندی اگر کوئی محلول آمین و تیار کریں تو خالص چاندی استعمال کرنا چاہیے یا اگر میلدار یا کھوٹی چاندی استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہیتہ ہوگا کہ اول چاندی کو نائٹرک ایسڈ (تیزاب شورہ) میں حل کر کے اوسکو صاف کریں تب سرد پانی قریب ایک کوارٹ کے محلول آمین داخل کریں جو چار اونس چاندی اور ایک اونس سو نکلاہ اور اب چند گنا سے تانبہ کی چاد کے چاندی کو پیمپٹ بنانے کے واسطے ڈالیں وہی ترکیب کرنا چاہیے جو صفحہ ۹۶ میں بیان ہوئے ہو اور جب اس طریق سے خالص چاندی نکل آئی تو اس چاندی کو پھر دو حصہ پانی اور ایک حصہ نائٹرک ایسڈ میں گلابان

محل اول

خالص چاندی ایک اونس
 نائٹرک ایسڈ (تیزاب شورہ) ایک اونس
 پانی نصف اونس

اب احتیاط سے چاندی کو فلورنس بوتل میں رکھدین اور اسکو بعد ایڈ اور پانی کو
 اوہین ڈالین اور اس بوتل کو بالو کے جنت پر چند منٹ رکھین لیکن یہ احتیاط پر ہو کر وہ
 زیادہ گرم نہ ہو اور حسبوقت اوہین جوش آجائی تو بوتل کو سرد مقام پر رکھدین اور جب تک جوش
 بند نہ ہو اسوقت تک ہنودین اگر اب بھی چاندی گہل نہیں گئی تو پھر بوتل کو بالو کے جنت پر کھین
 تاکہ چاندی بالکل گہل جائی لیکن اگر سب جو اوہین ڈال گیا ہی ہلکا ہو تو ضرور ہوگا کہ کسی قدر ایڈ
 اور اوہین ڈالین اور جب چاندی گہل جاتی ہو یا جب ایڈ ڈالنا عمل کیا تو سرخ بخار اوہینا
 بالکل بند ہو جاتا ہو جو کمیائی عمل میں پیدا ہوئی تھی اور اگر کسی قدر سیاہ چور بوتل کی تہ پر
 جم جائے تو اسکی نیر جدا گانہ رکھنی چاہیے اسلئے کہ یہ سونا ہو تا ہے اور بیٹے اکثر اس
 چاندی میں سونا دیکھا جو نیار یونسے خریدی تھی بعض مرتبہ اس قدر چاندی ہو سونا نکلا کہ
 اسکی قیمت سے مصارف ایڈ کے جو مستعمل ہوئی تھی نکل آئے +

تاثير ثآف سلور (عرق نقرہ) جو مذکورہ عمل میں بنی ہوا مسکو احتیاط سے چینی یا پوٹش
 کے پالیہ میں رکھنا چاہیے اور گرم کرنا چاہیے جس سے کہ اوپر باریک سپری آجا کر اب اسکو
 مصفا ہونیکو علیحدہ رکھدین اور اب غیر صاف شدہ عرق کو مصفا سے دوسری پیالے
 میں نہتہا لین اور گرم کرین تا وقتیکہ بخوبی مصفا ہونیکے واسطی بخار نہ اوڑ جائین جب یہ
 ترکیب ختم ہو جائی تو مصفا تاثير ثآف سلور کو ایک بڑے مرتبان یا دوسرے موافق برتن
 میں رکھ دینا چاہیے اور قریب تین پائنت کے سر و قطر پانی ڈالنا چاہیے اور شیشہ کی
 ڈنڈی سے خوب سبکو بلانا چاہیے تاکہ مصفا گہل جائے +

اب کسی قدر کاربونیٹ آف پوٹاش کو مقطر پانی میں حل کرین اور تھوڑا تھوڑا یہ محلول
 تاثير ثآف سلور (عرق نقرہ) میں ڈالتے جاوین تا وقتیکہ لیمٹ بنا سو قوف نہ ہو جائی اور

کبھی یہ بھی مناسب ہوتا ہے کہ گلاس یعنی ٹیسٹ ٹیوب (استحانی شیشی) میں کسیدر صاف محلول ڈالیں اور چند قطرہ محلول پوٹاس کے اضافہ کریں اور اس سے یہ معلوم ہو گا کہ چاندی بالکل نکل آئی یا کچھ اور ہمیں باقی ہے اگر کاربہ محلول کے ڈالنے سے رسالہ شوشٹ نامیٹ آف سلور (محلول عرق نقرہ) پر کچھ اثر پیدا ہو تو یہ عمل ختم ہوا +

اگر بالاسے عرق (یہ وہ سیال ہے جو تلچھٹ پر ہوتا ہے) ہو تو احتیاط سے تلچھٹ شدہ چاندی سے تہا لیا جائے اور پانی اوسمین ڈال جائے اور پھر ٹھیکہ نہ ہو دیا جائے اور مثل سابق کے پھر پانی تہا لیا جائے اور چند مرتبہ ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ تلچھٹ بالکل دہل جائے + اب کسیدر سیانائیڈ آف پوٹاسیم گرم یا سرد پانی میں حل کر لیں اور کسیدر کافی مقدار سے ڈالیں تاکہ جو تلچھٹ اضافہ کی ہو اوسکو گہلا دے اور چند منٹ میں کاربونیٹ آف سلور کو سیانائیڈ گہلا دیگی لیکن یہ میں برتن کے خفیف کا درہ جائیگی اوسکو نتھار کر محلول سے جدا کر لیں اور رہنے دین کہ اغلب ہے کہ اوس میں کسیدر چاندی ہوگی +

اب اسقدر پانی ڈالیں کہ محلول ایک گلن ہو جائے اور اگر معلوم ہو کہ ابتداء بہت آہستہ آہستہ محلول کا جمل ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا محلول سیانائیڈ کا اوسقدر ڈالنا چاہیے جس قدر ضرورت ہو لیکن یہ مناسب ہے کہ جدید محلول کو استعمال میں جس قدر ممکن ہو محلول سے سیانائیڈ کم ہو سلیے کہ زیادتی کی حالت میں وہ شے جسے قلعی چڑھتی ہے کسیدر کہوری ہو جائیگی اگر وہ شیا جزئی چاندی کو بہن تو زیادہ کہور اور ہوا نیکانڈیشہ ہے +

جب نقرہ محلول کسی قدر عرصہ تک مستعمل ہوتا ہے تو اوسمین ایک مادہ قدرتی ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جسکی وجہ سے اوسمین اسکی قابلیت آجاتی ہے کہ اگر زیادہ سیانائیڈ ڈالیں تو کچھ نقصان نہیں ہوتا +

یہ ضرور ہے کہ جو نائٹرک ایسڈ (تیزاب شورہ) واسطے گلاسے چاندی کو مستعمل ہووے
 نہایت عمدہ ہووی گو کمیائی طریقے کے موافق بالکل خالص نہو اسلیو کہ اگر او میں پانی
 کلورک ایسڈ (تیزاب نمک) جو اکثر چاندین ہوتا ہے ہو تو ایک حصہ چاندی کا جو گلا ہو
 بشکل سفید تلچٹ جسکو کلورائیڈ آف سلور کہتے ہیں ہو جائیگا اور عمل میں فتور واقع ہوگا
 محلول دووم ایک ونس چاندی میں جو شل ترکیب مذکورہ بالا گھل کر صاف
 ہوئی ہو میں پائمنٹ مقطر پانی ملایا جائی اور رفتہ رفتہ قوی محلول سیانائیڈ آف پوٹاشیم
 کا ڈالکر چاندی تلچٹ بنائی جائی اور یہ احتیاط سے کرنا چاہیو اسلیو کہ اگر سیانائیڈ
 دینگے تو تلچٹ پر گھل جائیگی لیکن اگر دستکار نے اتفاقاً زیادہ سیانائیڈ ڈالی ہوئے
 تو کسی قدر نائٹریٹ آف سلور (عرق نقرہ) محلول میں ملا دی جائی اسلیو کہ چاندی زیادہ
 سیانائیڈ سے تلچٹ ہو جائیگی اور کسی قدر محلول کو بھی کہی و این گلاس میں کہنا چاہیو اور او میں
 ایک قطرہ سیانائیڈ کا ڈالنا چاہیے تاوقتیکہ اس مادہ کا کچھ اثر ظاہر نہو + جسوقت تلچٹ
 جو سفید ہو کر بیٹھ جائی تو صاف محلول تہا لیا جائی اور تازہ پانی ملایا جائی چند مرتبہ
 کرنا چاہیے بدیسا کہ سابق میں بابتہ دیوئے تلچٹ کے مذکور ہوا +
 اب تین پوٹاشیم سیانائیڈ آف پوٹاشیم جسکو زرو پریپریٹ آف پوٹاشا کہتے ہیں
 پانی میں گھلانی جائی اور یہ تلچٹ میں اضافہ کی جائی اور جب تلچٹ گھل جائی او میں
 اس قدر پانی ڈالتے جائیں کہ محلول ایک گالن ہو جائی اب قبل استعمال کو یہ چنان لیا جائی +
 یہ محلول واسطے برقی نقرہ سازی کی بہت منافع بخش نہیں ہو اسلیو کہ اکثر میں چاندی
 ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہو اور اسکی تہہ یہ ہے کہ مثبت یا چاندی کی چادر برقیو سنائیڈ
 کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا ہے اسلیو محلول سے چاندی جلد خارج ہو جاتی ہے

لیکن بطور تجربہ کے یہ عمل ہو سکتا ہے +

محمل سوم۔ مثل طریقہ مذکورہ بالا کے ایک اونس چاندی کو گہلائین اور ترکیب
دین اور اوسمین تین پائنت مقطر پانی ملائین اور قدر سے سالیوشن آف کامرسلٹ
(محمل معمولی نمک) ڈاکر تلچٹ بنا لیں اگر یہ زیادہ ہو جائے تو کچھ نقصان
ہین ہے + ایک قطرہ ہائیڈروکلورک ایسڈ (تیزاب نمک) کے ڈالنے سے معلوم
ہو جائیگا کہ کل چاندی تہین بیٹھ گئی ہے یا نہیں + اس طریق سے سفید تلچٹ
(جسکو کلورائیڈ آف سلور) کہتے ہیں بن جائیگی اور مثل ترکیب مذکورہ بالا کے
اوسکو دہونا چاہیو + کسی قدر ہائیوسلفائیٹ آف سوڈا گرم پانی میں گہلا لیا جائو
اور کافی مقدار واسطے گہلاؤ تلچٹ کے اضافہ کیا جائے اور اب پانی اضافہ کرنا
تا کہ ایک گلن ہو جائے اور یہ محمول روشنی سے پہٹ جاتا ہے اسلئے اسکو ڈہانک
کر یا تاریک جگہ میں کہنا چاہیے برقی نقرہ ساز اس محمول کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیو +
محمل چہارم۔ جیسا کہ پچھلے بیان ہوا ہے اس طرح سے ایک اونس چاندی
ترکیب ویجائے اور تین پائنت مقطر پانی میں حل کیا جائے اور جس طرح سے پچھلے بیان
ہوئی ہے معمولی نمک سے تلچٹ کر کے وہوڈالین اور قوی محمول سیانائیڈ آف
پوٹاسیم سے تلچٹ حل کر لین یہ احتیاط ہو کہ محمول سیانائیڈ آف پوٹاسیم صرف اسی قدر
استعمال میں لائیں جو اس کلورائیڈ آف سلور کو گہلا دی اور کم سے کم ایک مرتبہ اوسکو
فلٹرنگ پیپر (کانڈنسیٹری) میں اور دوبارہ دوسرے فلٹرنگ پیپر (کانڈنسیٹری)
میں جہاں لین تب اسقدر مقطر پانی ملائیں کہ ایک گلن محمول ہو جائے +
اوسوقت محمول مذکورہ بالا نہایت مفید ہوتا ہے کہ جب کسی شے خوش ناپزنی نقرہ

کرنا منظور ہوئی لیکن جب جدا کر دی تو چاندی اور تاجیگی لیکن اس محلول کو استعمال میں کسی شے کے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہر لشر طیکہ یہ کمزور اور چھوٹی چھوٹی سطح مثبت اور کم طاقت برقدان سے مشتمل ہو +

بملاحظہ نامی حالات کے یہ محلول اون سطحات کی واسطے مناسب ہو جو صرف اس طرح شے سے صاف کرنے کے محتاج ہیں اور جسکو چلا نہیں دیتے ہیں اور چھید فکر اور بندر گہری اور ڈہلی ہوئی دہائی شمایا وغیرہ پر نہایت خوش نمانقرہ کاری ہوتی ہیں +

محلول چمچ ایک اونس خالص چاندی مثل ترکیب مذکورہ بالا مصفا کر لین اور اس مصفا کو تین پینٹ مقطر پانی میں گھلا لین اور قوی محلول سیانائیڈ آف پوٹاشیم ڈائی آکسائیڈ تا وقتیکہ پچھٹ بندھو تو نو اور اگر بہت زیادہ سیانائیڈ پڑ گیا ہو تو پچھٹ پر گھل جائیگی اور عرق بالائی ننتار لیا جائی اور چاندی مثل ترکیب مذکورہ بالا دہو لیا جائی اب قوی محلول سیانائیڈ پچھٹ گھلانیکے واسطے اضافہ کریں اور ایک گالن مقطر پانی سے محلول بنالین اور اس محلول میں کسی قدر سیانائیڈ زیادہ ہونی چاہیئے اور قبل استعمال کو اسکو مقطر کر لینا چاہیو +

محلول ششم جس طرح سے پہلے بیان ہوا ہے اس طرح سے ایک اونس چاندی کو حل کر کے محلول چاندی بنالین اور مصفی کو ایک پینٹ مقطر پانی میں حل کر لین اور اسکو کبیر ایک ڈیڑھ تین میں چھینکا پانی بہرے اور یہ چھینکا پانی اسطرح سے ہے گا کہ زیادہ مقدار پانی چوڑے کو بجالین بھیہ یاد رکھنا چاہیے کہ چوڑے سے بہت قلیل حصہ گھلیگا +

صاف چوڑے پانی میں محلول ناشرٹ آف سلور (عرق نقرہ) ڈالین اور بھیہ خوب گہری بہو روزنگ کی پچھٹ (اکسائیڈ آف سلور) بن جائیگی +

جب تمام چاندی تین میں بھیہ جاوے تو اس صاف عرق کو ننتار لین اور بطریق ترکیب مذکورہ بالا

تلچھٹ کو دھو ڈالین اور اب قومی محلول سیانائیڈ آف پوٹاشیم ڈالین تاکہ اکسائیڈ آف سلور گھل جائے اور ایک گلن محلول مقطر پانی سے بنا لیا جائے +

اس سے نہایت عمدہ محلول تیار ہوتا ہے گو کہ اسکی بنا نہیں کبھی مقدار وقت ہوتی ہے +

محلول ہفتم۔ ایک تہہ کی کونڈی یا شیشہ کے برتن میں سو اوونس سیانائیڈ آف پوٹاشیم کو ایک گلن پانی میں گھلا لیں اور ایک ملی میں بچھ محلول پیرکریٹ برتن میں رکھ دین جس میں سیانائیڈ آف پوٹاشیم ہی محلول دو نو بترتوں میں مساوی اونچا ہوا اسکے بعد ایک ٹکڑا تانبہ یا لوہے کی چادر کا اس شیشے میں رکھ دین اور بچھ ٹکڑا اس تار سے لگا ہو جو برقدان کے جسٹ سے لگا ہوا اور ایک ٹکڑا موٹی چادر چاندی کا سنگین برتن میں رکھ دین اور بچھ ٹکڑا اس تار سے پھلے سے لگا ہو جو برقدان کو تانبہ سے نکلا ہو اور جب بہت زیادہ محلول تیار کرنا ہو تو اچھا ہو گا کہ چند نال ایک دوسرے کے بعد اوسکے واسطے لگائیں یعنی ایک برقدان کو جسٹ میں جو تار لگا ہوا ہو اوسکو دوسری برقدان کے تانبے میں لگا ملاویں اور علیٰ ہذا القیاس اور چند گھنٹہ میں محلول میں بڑے برتن کی کافی چاندی آجائے گی اور محلول کو اب استعمال میں لانا چاہیے اور ملی علیحدہ کرنی پڑے گی اور اسکا محلول ہیکلڈر اہستہ آہستہ محلول کی استعمال میں بچھ ضرور ہے کہ زیادہ بڑا سطح مثبت کا مقابل میں ہو اور وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا سیانائیڈ ڈالاجائے تا وقتیکہ محلول کا عمل تیز نہو جائے +

یہ نہایت عمدہ محلول ہے بشرطیکہ احتیاط سے تیار ہوا اور نسبت دیگر محلولات کی بہت کم ضائع ہوتا ہے +


محلول چاندی اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ سالیوشن آف نائٹریٹ ایونیٹ اور سوڈا

اور میگنیشیا وغیرہ ملا کر اسکی ذریعہ سے چاندی کا پلٹھ بنا لیتے ہیں لیکن تمام عملی طریقوں کو واسطے محلول اول اور چہارم اور پنجم اور ششم اور ہفتم نہایت مناسب ہیں بشرطیکہ حدیثاً سوتیا کو بجائیں +

جب یہ چاہیں کہ سبب شیطاوت سے جلا کئی ہو تو نکلین تو کسی قدر بیسیلفیوٹ آف کاربن کو محلول میں ملائیں طریقہ او ذیل سے نہایت عمدہ جلا ہوگی یعنی ایک اونس بیسیلفیوٹ آف کاربن کو ایک پینٹ بوتل میں ڈالیں اور اس بوتل میں پھلے سی محلول چاندی اور کسی قدر سوز پودہ سیانائیڈ ہوئی اور کمر سے کر بوتل ہلا لیا جائے اور چند روز میں یہ نختہ تیار اور قابل استعمال کر ہو جائیگا + وقتاً فوقتاً چند قطرے اس محلول کی قلعی کنیٹرف میں ڈالو جائیں تو یہ معلوم ہو کہ برتن پر خوب چمک گئی ہے لیکن محلول بیسیلفیوٹ احتیاط سے ڈالنا چاہیو اسلئے کہ اسکی زیادتی ہی محلول کو خراب کر دیتی ہے اور اون سطحوں کے زخموں کی کامی کیواسطے جو اسکی بچ برش سے باسانی صاف نہیں ہو سکتی ہیں یہ طریقہ بہت کارآمد ہے لیکن سونا کو لازم ہے کہ ایک وقت میں زیادہ ہرگز نہ ڈالے +

تیاری محلولات مذکورہ بالا میں جو وزن اور پیمائز مستعمل ہو تو میں وہ ٹرائی اور دو اسازو کو ہیں اور اونکی تفصیل اور نقشہ خانہ کتاب میں درج ہوگا +

جب محلولات مذکورہ بالا میں سے کوئی تیار ہو جائے تو اس کے بعد سونا کو برقلان ترتیب کرنا چاہیو + پتر الف الف الف یعنی چادر نقواوس تار میں جڑ دیتی ہیں جو برقلان (ب) کو تانبہ سے



نکلا ہو اور پتیل کی سلاخ (د) اور پتر کئی ہوئی ہو اور یہی عمل یہی ہے جو اجاتا ہو کہ یا تو اسکو بجالا دیں یا پھر پارک لگا دیں یہی ہے

تانبہ کے تار میں لگانے کی عمدہ ترکیب ذیل ہو یعنی ایک ٹکڑا قریب نصف انچ یا اوپر سے کچھ کم پیش کاٹ لیا جائی اور یہ ٹکڑا تار میں پیچ سے لگا دیا جائے یا جہاں دیا جائے اور وہی ہوئی پتہ چاندی کے مستعمل ہوں تو یہ بہتر ہو گا کہ ایک جانب کنارے پر ایک ٹکڑا قریب تین انچ کے زیادہ والا جائی اور اس کے ذریعہ سے تار میں لگا دیا جائی + ان طریقوں اختیار کرنے سے مطلب یہ ہے کہ تانبہ کا تار طرف میں خرابیوں سے اس لیے کہ اگر محلول سیانائیڈ میں تانبہ دو بار بھیگا تو اس سے بہت نقصان ہو گا خواہ قلعی چڑھی یا نہیں اور اگر تانبہ کو طرف میں کسی قدر عرصہ تک کھو گے اور گور بردان سے جو متعلق رہی لیکن ایک حصہ چاندی کا محلول سے گھٹ جائیگا اور بجائی اور اس کے محلول میں تانبہ آجائیگا اور یہ اس خاص ضرورت میں ہوتا ہے کہ جب خالص سیانائیڈ زیادہ رہتی ہے +

اب پہلی سلاخ حرف (ہ) کے سرے میں منفی تار بردان پیچ سے یا جہاں سے جوڑ دیا جائے + جن اشیا پر قلعی کرنا منظور ہے ان کو صاف تانبہ کے تاروں کے ٹکڑوں سے سلاخ میں لگا دین جو تار اس کام کی واسطے مستعمل ہوں وہ زیادہ باریک ہوں اور نیز مضبوط ہوں کہ اون اشیا کا جنوبی بوجہ سنبھال سکیں اور جس قدر باریک تار ہو گا اسی قدر اوس کا کم نشان اون اشیا پر ہو گا جن پر قلعی ہوئی ہے اور یہ امر زیادہ تر لحاظ رکھنا چاہیے خصوصاً اوس حالت میں جب کانتون اور چمچون پر ترقہ کاری کرنی ہو اور اس تار کو لٹکانیکا تار بولتے ہیں + میں عموماً ترجیح دیتا ہوں کہ یہ تار سوٹائیے میں سبب سے ایک انچ کا ہو اور سلاخیں جنہیں مثبت اور طرف لٹکائے جاتی ہیں ان کو امیری پارچہ سے صاف اور سفاف کر لینا چاہیے +

جدید اشیا کی تیاری قلعی کی واسطے جرمن چاندی کو چمچون اور کانتون کو کھل

کریم محلول ٹکاسک سوڈا یا پوٹاسا میں ڈال دین اور یہ محلول ہر طرح حسرت بنا ہو کر تازہ
 بجھ کر پھر چھینے میں غلیظ گرم محلول سوڈا یا پوٹاسا ملا دین اور چونکہ کوہنہ جانی دین اور سوڈا
 اور پانی ملا کر قیق کرین تو یہ عرق تیار ہو لیس اگر کوئی داغ وغیرہ اونپر ہوگا تو جاتا ہوا
 اور جب لختہ میں یہ عرق اثر کرے اس لیے کہ کاشک الکی بہت جلد اون داغوں کو نرم کر دیتی
 ہے جو عموماً ظرف پر ہوتی ہیں اور وہ ہونے سے آسانی دور ہو جاتی ہیں لیکن یہ طریقہ
 ضروری نہیں ہے یعنی شاز و ناور ہکو برتا ہے +

چھچھو وغیرہ سائیدہ پس ہٹون (جانیہ) یا سائیدہ ہاتھ برک (خشت بوسیدہ) اور
 پانی سے صاف کر لیے جاتے ہیں ہاتھ برک (خشت بوسیدہ) کو تر چھج دیتا ہوں
 اور سخت برش اس کام میں مستعمل ہونا چاہیے اور یہ طریقہ صفائی کا اس وقت تک
 عمل میں لایا جاتا ہے جس وقت تک چکنائی چھچھو کی دور نہ ہو جائے جس ہاتھ سے ہتھ کو
 اور میں خوب ہاتھ برک مذکورہ لگانی چاہیے تاکہ پسینا یا دہبہ کسی چیز کو نہ لگی چھچھو
 میں یہ مناسب ہے کہ اول عمق سے صفائی شروع کیا وری اور او سکی بعد دیگر حصے صاف
 جائیں اور بعد ضروری صاف کر نیو آخر میں سب صاف کہا جائے تاکہ کیساں صفائی
 ہو جائے اور توڑی ہی مشق میں ہتھ کار اس تفصیل طویل سے بخوبی واقع ہو جاتا ہو +
 جب چھچھو و دیگر اشیا برش سے صاف کر لیے جائیں تو سرد پانی میں او کو ڈال دینا
 چاہیے اور آب ظرف میں رکھنے کے لیے تیار ہیں پس جس تار میں اشیا لٹکائی جاتے
 ہیں لگا دیے جائیں +

جب نیا محلول تیار ہوتا ہے تو ابتدا قلعی ہوا زمین ہوتی ہے اس لیے یہ ضروری ہے
 کہ جب اول اشیا ظرف میں دیوئی گئی ہیں او کو منٹ کر بعد ظرف سے نکال کر جان

اور مثل مذکورہ بالا کے اذکو برش اور ہاتھ برک سے کسیدہ ریلنا چاہیے اور پھر اونکو
دھو کر محلول میں رکھ دینا چاہیے اسکے بعد طرف سے نکالنا چاہیے + اور لیتہ اسکچ
برش (سید ایک چاک ہونا ہے اور اس میں بہت سے باریک پتیلی تار لگے رہتے ہیں اور اونکو
اوپر جیر یا ایل شراب ملی سے وال دیتے ہیں) سے صاف کریں اور اس ترکیب سے
اوس قسم کی صفیل ہوگی جسکو سفید جلا کہتے ہیں اور اوس میں مثل بلور کے چمک ہوگی او
تاہو اور ہونی قلمی کا اندیشہ نہیں رہیگا + جب اشیا کو گھنٹ لو تو اذکو صاف پانی سے
دھو لو اور پھر طرف میں رکھ دو تاکہ اذو پھر قلمی ہو جائے اور چھو نکو بجائے اس اسکچ برش
کی سفیدیت ہم کی ہوئی سے ملائمت سے صاف کرنا بہتر ہے + جب اشیا پر ضروری
قلمی ہو جائی تو اذکو اس اسکچ برش سے صاف کرنا چاہیے اسکے بعد پھر صاف کر لیا
جائے یا جلا دی جائے + اگر دستکار کو یہ دریافت کرنا منظور ہو کہ کس قدر چاندی برتن پر چڑھی
ہے تو اذکو چاہے کہ جب اشیا کو طرف میں واسطے قلمی کے رکھی او سوقت تول لے او
بعد قلمی ہو نیکی پر تولے یا وقتاً فوقتاً تولنے سے مثبت کے یہ معلوم ہوتا رہیگا کہ کس قدر
چاندی چڑھی ہے اسلئے کہ جب کسی شے پر قلمی ہوتی ہے تو محلول سے چاندی اوس قلمی
گھٹ جاتی ہے جس قدر کہ اشیا پر چاندی چڑھی ہے اور مثبت سے محلول میں بقدر اذو
کمی کے چاندی آجاتی ہے بشرطیکہ سب باتیں موافق ہوں +
جب اشیا کو طرف میں کہیں تو کافی سطح مثبت او اسکے مقابل لگانا چاہیے یعنی محلول
میں ڈبو دینا چاہیے تاکہ چند لمحہ میں وہ اشیا سفیدی پائل ہو جائیں اگر فوراً طرف
میں ڈالتے ہی اشیا سفید ہو جائیں تو معلوم ہو گا کہ عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے او
اشیا پر قلمی کہہ دری ہو جائیگی + میں اس تیزی عمل برقی قلمی کو صرف مثبت کو ذریعہ

سے ٹھیک کرنا ہوں اور جب تک اشیاء پر یکسیان قلعی نہ ہو جائے اور سوقت تک چھوٹا حصہ مثبت کا مقابل میں رکھنا چاہیے اور اسکے بعد تھوڑا تھوڑا مثبت کم کرنا چاہیے جتنے کہ مثبت کافی مقابل میں آجائے تاکہ عمل ضروری تیزی سے ہو لیکن حالت معلول اور برقران ہی اسکے موافق رکھنا چاہیے +

بڑی بڑی اشیاء مثل چا پدان اور سرکہ دان اور چائے کا کبس وغیرہ بھی اسی طریق سے تیار کیے جاتے ہیں جیسے کہ چمچوں اور کانٹوں کو تیار کرتے ہیں لیکن اس کا خیال ہے کہ کسی صاف سطح پر ان گلیوں کا نشان نہ ہو اگر ان گلیوں کا نشان کسی جگہ باقی رہا تو وہ


جگہ کہ درمی رہیگی +
 واسطے قلعی کے کھنہ اشیاء کو تیار کرنا۔ اگر سینفٹڈ اور برینگم کے نقرہ

گری سرکہ دان اور مچلی دان اور عرق دان وغیرہ سے چاندی اور تگڑی ہوا اور اونپر پیر نقرہ کاری کرنا منظور ہو تو اونکی پینڈی جہاں یا بیچ کہو لکر جیسی صورت ہو اونکی تار سے جدا کر لیے اور اگر پینڈی بہت کہ درمی ہیں تو ابتداء ایمری کلو تھ سے یا پمسٹون اور پانی سے صاف کرنا چاہیے اور اسکے بعد پیر ایمری کلو تھ سے صاف کرنا چاہیے اور اسکے بعد صرف واٹر آف آیرسٹون سے صاف کر لیا جائے عموماً سرکہ دان کی پینڈی کے تار صرف ایمری کلو تھ سے صاف کئے جائیں +

جسوقت حصے خانہ ظروف کے صاف ہو جائیں تو کناروں اور پاؤن وغیرہ کو سخت برش اور سائیدہ خشت بوسیدہ سے مانچہ ڈالین تاکہ تمام درزین بالکل صاف ہو جائیں + اگر خانہ میں کہیں رنگ لگ گیا ہے تو چن قطرے ماڈرو کلو راک ایسڈ یعنی اسپرٹ آف سالٹ (تیزاب نمک) کی اوس جگہ لگانے سے فوراً دور ہو جائیگا اور جب

کنارے خوب صاف ہو گئے ہیں تو تمام خانہ کو اسی طرح سے صاف کر لینا چاہیو اور اب بیچہ واسطے قلمی کے تیار ہے + لیکن اگر کنارے یا سرے سے سیسہ کو مین جو عموماً نفی کناری کہلاتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ زیادہ نرم برش اور ایک محلول ہو صاف کریں اور یہ محلول اس طریق سے بنتا ہے کہ نائیکرک ایسڈ (تیزاب شورہ) مین چار اونس پارہ حل کر کے قیرب نصف پینٹ کے ٹنڈ ہاپانی ملاوین اور بیچہ محلول بہت بلکافت سیسہ کی سر و نیچر پیرین اب برتن اور برش کو صاف پانی مین دھو ڈالین اور واسطے حسی پانی اور برش سے یہ صاف کر لین اور محلول تازہ کناری سیاہ یا گہری خاکستری رنگ کی ہو جائیں گے لیکن جب برش پیر و سگے تو چمکدار ہو جائینگے + اب خانہ کو خوب دھو لین پس اب یہ ظرف منقرہ کاری مین رکھو گے واسطے تیار ہو گیا + جب اول خانہ کو ظرف منقرہ کاری مین رکھیں اگر سیاہ چتیاں نمودار ہو جائیں تو برتن کو نکال لین اور پھر برش سے صاف کر کے ظرف منقرہ کاری مین رکھیں + اگر کناروں پر قلمی چاندی کی فوراً ایسی جلدی نہیں چڑھتی جیسے کہ دیگر حصوں پر چڑھتی ہے تو محلول مین کسی قدر سیاہ یا پتلا چلے یا طاقت برقی انکی بڑھانا چاہیے یا سطح مثبت کے بڑھانے سے یہ نقص دور ہو جائے

یعنی محلول سلفیٹ آف کوپر (توتیا و سبز) حرف (الف) مین کسی قدر سلفیوک ایسڈ (تیزاب گندک) ملا یا ہے اور اسکے استعمال کرنیے سے سیسہ کے کناروں پر قلمی چڑھے یعنی ایک مرتبہ ایک حصہ کنارے کا محلول سلفیٹ آف کوپر (توتیا و سبز) مین ڈبو دیا اور لوہے کے



کنارے راج) کو جو محلول

میں ہے لیکر یا پس ایک لخطہ میں روشن تانبہ کاری ہو گئی + اوسکے بعد اسکے وہو لیا اور دوسرے حصہ کنارہ پر یہی اسی طرح سے تانبہ کاری کے اور علی نذ القیاس + اس ترکیب سے سیسہ کو کنارہ دن پر نہایت آسانی اور بلا دندغہ اور اندیشہ قلمی ہوئی + عموماً سکر دان کی پندیمی میں ٹین کی ایک تہ چڑی رہتی ہے اور جب تک اسکی واسطے خاص مصلحت تیار نہ کیا جائے اس دہات پر قلمی کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے اسلیئے یہ بہتر ہوگا کہ ٹائیکرک لیسڈ (تیزاب شورہ) یا ہائیڈروکلورک لیسڈ (تیزاب نمک) سے یا امیری کلوتھ اور ہمس سے ٹین دور کر دیا جائے ہائیڈروکلورک لیسڈ کا عمل بہت ہلکا ہے لیکن اگر ٹائیکرک لیسڈ احتیاط سے مستعمل ہو تو اسکا نہایت تیز عمل ہے +

اگر کسی چیز کا چاندی سے صرف سفید کرنا منظور ہو اور اسکی مقدار کا لحاظ نہ ہو تو مخلول نمبر ۳ شد کہ صفحہ ۵۴ کو مستعمل کرنا چاہیے مثلاً فرض کرو کہ گھڑی کی ڈائل کو سفید کرنا چاہتے ہیں تو ابتداً حروف ڈائل کو برش سے بطریق معمولی صاف کرنا چاہیے تاکہ اگر پرانی چاندی اوپر ہو تو وہ دور ہو جائے اوسکے بعد باریک سائیدہ خشت بوسیدہ کو نرم کر کے شہومی کے چمڑے سے مانج ڈالنا چاہیے یہ بہتر ہوگا کہ مدور طریق سے سطح پر چمڑا پہلر جلسے تاکہ جہانتک ممکن ہو رخ ہموار اور یکساں ہو جائے اور قلمی میں جو رسلاہ نہ ہو + اسکے بعد ڈائل کو خوب صاف پانی سے دھونا اور طرف میں لٹکانا چاہیے اگر ڈائل میں اونگلی لگ گئی ہے تو معلوم ہوگا کہ اوس جگہ دھونڈ پلین مشابہ شکن اونگلی کے نمودار ہیں تو ڈائل کو مثل سابق کے شہومی کے چمڑے سے مانج ڈالنا ضرور ہوگا اور ڈائل کو کنارہ تک ذریعہ سے اوتھانا چاہیے اور ڈائل چند منٹ کے ڈبوں میں سفید ہو جائیگا اور جب یہ سفید ہو جائی تو اوسکو کہوتے ہوئے پانی میں غوطہ دینا چاہیے اور خود بخود خشک

ہونے دینا چاہیے یا چوب شمشاد کے صاف برادہ میں رکھ دینا چاہیے +

اگر ساوئی اور پیکلی قلمی رکھنا منظور ہو تو یہ چیزیں ہی اسی طرح تیار ہوتی ہیں لیکن
اؤ کو طرف بننا اور رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جب تک کہ اونپر ساوہ او پیکانگ
نہ آجائے اور تکے بعد اؤ کو کہوتے پانی میں غوطہ دینا اور برادہ چوب شمشاد میں رکھ دینا اؤ
برادہ کو نرم برش سے دور کر دینا چاہیے +

مگر فوراً اشیا کو سفید کرنے کی ضرورت ہو تو محلول میں گرم پانی ملا کر لگا کر چاہیے اور
ایکسٹینس^۳ درجہ او کی حرارت مطابق تھرماسٹر فارن ہائیٹ رکھنا چاہیے +
بس قدر سطح مثبت سرد محلول کی واسطے مقابل کیا جاتا ہے یہ حالت میں اوس سے کم
مستعمل ہونا اور نقطہ یہ نقطہ اشیا کو محلول میں تھوڑا تھوڑا بہیرنا چاہیے اور اس حرکت
سے قلمی میں ہمواری اور چمک اور سفیدی آجائے گی +

جب کوئی محلول چند روز مستعمل ہوا ہے تو اوس میں کسی قدر سیانائیڈ آف پوٹاسیم ڈالنا
چاہیے اور اس سے قوت ناقل البرق او سکی بڑھ جائیگی اور عموماً تازہ محلول سے چند
روز کار کہا ہوا محلول زیادہ کام دیتا ہے پس یہ ضرور زمین ہے کہ اوس میں کچھ کم و بیش
کیا جائے لیکن اگر بہت سست عمل شروع ہو تو اوس وقت کسی قدر سیانائیڈ ڈالنا چاہیے
میںے متواتر دیکھا ہے کہ ایک محلول چند سال مستعمل ہوا اور اوس سے یہ نسبت تازہ
محلول بنے ہو سکے زیادہ کام نکلا اور یا اس ہمہ محلول میں مگر چاندی دینے کی ضرورت
ہمیں ہوئی اسکا سبب یہ ہے کہ مینے یہ احتیاط رکھی کہ کافی سطح مثبت خفیف
پیزی برقدان کو ساتھ استعمال کیا اور نیز کافی سیانائیڈ خاص محلول میں ڈالنے سے مثبت ہر
طرف میں ہفت چاندی پہنچی کہ ایک دوسرے کے بعد جو اسی طرف میں رکھی گئی اور سپر نیو بی

قلمی ہونگنی +

لوہا ایسی نرم دھات نہیں ہے کہ کسی طریق سے آسانی اور سہولت سے چڑھائی جائے لیکن احتیاط سے اور سہولت سے بھی بخوبی نقره کاری ہو سکتی ہے۔ اول لوہے کی چیز خوب صاف کر لی جائے اور اسی سے کلوہتہ سے مارج کر نختہ ذیل میں ڈبو کر زنگ اور سکا بالکل چھوڑ لیا جائے +

سلفیورکریسٹ (تیزاب گندہک) ۲- اولس
 ہائیڈروکلورکریسٹ (تیزاب نمک) ایک اولس
 پانی ایک گلن

اس مرکب میں اتنی دیر تک رکھنا چاہیے کہ میل یا زنگ برش یا تیز ریت سے بلا وقت دور ہونے کے لائق ہو جائے اور جب اسکو اس مرکب سے نکالیں اور صحیحہ معلوم ہو کہ اسکو میل آسانی سے نہیں چھوٹتا ہے تو پھر اس مرکب میں کھدین + اگر سطح صرف زنگ آلود ہو تو قوی ہائیڈروکلورکریسٹ (تیزاب نمک) سے یہ زنگ چھوٹ جائیگا اور فوراً صاف ہو جائیگا اور جب ریت سے برش پھیرنیکی ضرورت رہ جائیگی اور جب اشیا صاف ہو جائیں اور خوب ڈبل جائیں تو تانبہ کی طرف میں جسمیں محلول کھارڈن کر کے صفحہ ۳۶ سے رکھ دیے جائیں اور جب تک ہلکی قلمی نہ ہو جائے اور جسمیں سنہوہین اور دیگر بعد از کھود ہو کر ظرف نقره کاری میں رکھیں یا اشیا پر کسی طریقہ سے جسکا مذکور ہوگا برقیہ پتیل کاری کر لیں اور پھر انکو ظرف نقره کاری میں رکھ دینا چاہیے +

یہ بہتر ہے کہ لوہے کی سطح پر پہلے پتیل کاری یا اس کاری کی جائے اس کے بعد نقره کاری کرنا چاہیے اور چاندی لوہے پر پتیل نہیں ہوتی ہے لیکن تانبہ لوہے سے وصل ہو جاتا ہے اور تانبہ درمیان لوہے اور چاندی کو وسطہ وفاق ہو جاتا ہے اور نفاق اور دن دہا تو نکا دور کر دیتا ہے جو

باہم متناسق ہیں جیسے چاندی اور لوہا۔ ہے اور اونکو خوب ملا دیتا ہے +
جس محلول سے لوبہ پر نقرہ کاری ہوتی ہے او میں فیصدی پچاس کے حساب سے پانی ملا کر اسکو کمزور کر لینا چاہیے +

برٹانیہ دھات اور حیرتہ اور تمام دھاتیں مرکب تانبہ اور زین کی اوس محلول سے بہت عمدہ قلعی ہوتی ہیں جس میں خالص سیانائیڈ کافی اور وانی ہوتی ہے۔ ابتداؤ بہت تیزی سے قلعی ہونی چاہیے پس اس سے ابتداؤ فوراً شروع پر قلعی ہو جائیگی اور علاوہ اسکے جس قدر زین سلور کے واسطے سطح مثبتہ در کاری اوس سے زیادہ چوڑا سطح رکھنا چاہیے غالباً ستہ چنچوڑا اوس سے کافی ہوگا +

قوت برقدان کی تیز رہنا چاہیے لیکن بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو دو دو چار چار گلن کی نلیان برقدان کی جنکا ذکر صفحہ ۱۰ میں ہوا ہے بڑی بڑی ایشیا کیواسطے کافی ہونگی اور ایشیا جو برٹانیہ دھات وغیرہ کی بنی ہوئی ہیں محلول میں اونکو حرکت نہیں دینا چاہیے لیکن اگر اونکو واسطے ہوا قلعی ہونیکے محلول میں حرکت دیں تو اوکلی تازہ سطح کو بمقابلہ مثبت کے رکھنا چاہیے لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ بلا ضرورت اشد کے محلول کو ہلاوین جلاوین + مگر یہ احتیاط رکھنا مخصوص اوس وقت ضرور ہے کہ جب ابتداؤ ایشیا طرف میں ڈبوئے جائیں +

ایشیا کو اس طریق سے واسطے نقرہ کاری کے تیار کرنا چاہیے کہ بجائی سائیدہ بنت ہو سیدہ کے جو واسطے دیگر دھاتوں کے مستعمل ہوتا ہے بہت سفید اور پانی اور کسیدہ سخت برش سے صاف کرنا چاہیے اور ایشیا کو چند منٹ گرم محلول کا سنگ سٹوڈ میں رکھ کر اونکو دھبہ اور دلخ دور کر دینا چاہیے +

جب اشیاء کو ظرف نقرہ کاری میں رکھیں اور چند منٹ اوہین رہیں اگر اس کا سطح ناہموار معلوم ہو تو یہ بہتر ہے کہ ان کو نکال لیں اور مثل سابق کو ان کو پیریش سے صاف کر لیں پھر اس کے بعد ان کو خوب دھو کر فوراً طرف میں رکھ دینا چاہیے اگر ممکن ہو تو اس کو بعد ان کو چھوڑنا چاہیے +

اشیاء سیمسہ اور مین اور تہ پیر نقرہ کاری کرنے کا نہایت آسان طریقہ یہ ہے کہ اول ان کو ظرف پتیل کاری میں رکھ کر خفیف پتیل کاری کر لیں چاہیے اور پتیل یا تانبہ بخوبی ان دہاتوں کے سطحات پر وصل ہو جانا ہوا اسکے بعد نہایت آسانی سے اس سطح پر پیریش تانبہ یا پتیل کی قلعی سوئی پر نقرہ کاری ہوگی اور جب اشیاء طرف مس کاری یا پتیل کاری ہو نکال لیے جائیں تو ان کو اس طرح پیریش سے خوب صاف کر لیں اور دھو کر ظرف نقرہ کاری میں رکھ دینا چاہیے اور جب کوئی شے نقرہ کاری کے گئے ہو اور اسکے دیکھنے سے مجھ معلوم ہو کہ اکثر جگہ سے قلعی اوکھری اور کھوری ہے تو اس صورت میں تمام سطح سے سیم کاری اور نا ضروری اور احتیاط سے پیر نقرہ کاری کرنا چاہیے اور دو قسم کا کھورا پن ہوتا ہے اول مجھ کہ جو شے قلعی ہوتی ہے اس سے چاندی خوب پریمتہ نہیں ہوتی ہے دوئم یہ کہ جو شے قلعی سوئی سے خود کھوری اور کھری ہوگی + جب اول قسم کا نقص ہے تو اس شے پر سے قلعی چاندی کی اس طریقہ سے اور تارنا چلے جو آئینہ بیان ہوگا اور وائر آف آئر سٹون سے خوب صاف کر کے پیر نقرہ کاری کرنا چاہیے لیکن اگر بروقت جلا دینے کے خود دہات ناہموار ہوگی ہو اور قلعی اوکھری ہو تو اس کو چیل ڈالنا چاہیے اور چرم جاموش یا ریتی آہنی سے صاف کر لیں اور معمولی طور سے سطح کو صاف اور شفاف کر لیں چاہیے +

طریقہ ذیل سے چاندی شیاہ سے دور کرنا یا نکالنا چاہیے یعنی کسی قدر قوی سلفیورکریک
 (تیزاب گنرک) سنگین مرتبان یا مینا کارو کچی مین ڈالین ذہیر کسی قدر کرشل آف
 ناٹریٹ آف پوٹاسا (شورہ قلمی) ابھی اضافہ کریں اور گرم کریں تاکہ شورہ گہل جاوے
 اور جب یہ مخلول خوب گرم ہو جائے تو اشیا اوہین ڈوبو دی جائیں اور اوس وقت تک تہوی
 تہوڑی دیر مین اوکو خوب حرکت دینا چاہیے جب تک کہ اونکے سطح سے چاندی اترنے
 جائے اور چاندی کا اتر جانا اوس نہات سے ظاہر ہوگا جو اوس شے کے کناروںکے نیچے
 رکھی ہے اور اس عمل کو خوب غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ جس قدر ضرورت ہے اوس
 سے زیادہ دیر تک اشیا مخلول مین نہ رہیں اور اگر مخلول متذکرہ بالا سے فوراً چاندی
 نہ اترتی تو وقتاً فوقتاً ناٹریٹ آف پوٹاسا (شورہ) اضافہ کرنا چاہیے اور اگر ضرورت
 ہو تو حرارت بھی بڑھانا چاہیے +

جب مخلول مین چاندی گہل جائیگی تو اسکا عمل بہت خفیف ہوگا اور مخلول خفیف
 ٹھنڈا ہو جائیگا تو ایک ڈلی صاف برتن کی تہ مین جم جائیگی اور اب مخلول مین سرد
 پانی ملانا چاہیے اور چند ٹکڑے جستے کے اوس مین ڈوبو دیے جائیں پس یہی ہوگا کہ
 چاندی تہ مین بطور دہات کے بیٹھ جائیگی اور چھوٹی چھوٹی ریز جو چمکدار خاکی رنگ
 کی ہونگی اور اگر مخلول مین کسی قدر ہائیڈروکلورک ایسڈ (تیزاب نمک) ملا یا جائے تو اوس
 یہ معلوم ہوگا کہ بالکل چاندی جم گئی یا نہیں اور جب تک مخلول مین چاندی
 رہیگی یہ تیزاب اوسکو سفید تلچمٹ بنا تا رہے گا اور جب تمام چاندی جم جائے تو
 محلل عرق کو ہینک دین اور تازہ پانی واسطے دہونے تلچمٹ کے والی دین اور
 پھر ہینک دین اور چند مرتبہ ایسا کریں تاکہ چاندی خوب صاف ہو جائے اور جب اخیر

مرتبہ چاندی کو دھوئیں تو اس کے قبل صبر کے ٹکڑوں کو نکال لینا اب چاندی کو خشک
 کریں اور گہری مین جبین پھلے سے ساسدہ پوٹیاں کسے مقدار ہوئی رکھ دین اور پٹی مین کس
 دکھل کر گرم کریں تاکہ دھات کی گندھی بندہ جائے + جب پچھ دھات گلا رہے ہوں
 تو قلیل کرسٹل آن تاثیرت احتیاط سے گھر یا مین ڈالنا چاہیے + اس طرح
 سے جو چاندی بنائینگے وہ خوب صاف ہوگی +

یا جو محلول پہنچ گیا ہو اس سے چاندی کی تلچٹ معمولی نمک کے ذریعہ سونا لیا جاوی
 اور جب کلو رائڈ آن سلور مین جائے تو اس میں کسے مقدار سوڈا یا پوٹاسا ملا یا جائے اور اس کو
 بطریق مذکورہ بالا خشک کر لینا اور گھٹا لینا چاہیے تاکہ سیال ہو جائے +
 جن شیا کی چاندی اوتارنا منظور ہے اوکو نقرہ کاری طرف مین سجائی مثبت لٹکاؤ بنا
 چلے یہ لیکن اس ترکیب سے محلول خراب ہو جاتا ہے اسلئے کہ محلول مین ایک حصہ تانبہ
 کا یا دوسری دھات کا جس کے شیا بنے ہوئے ہوں مل جاتا ہے + یا چاندی تار کے
 یا چاندی تار کے سری یہ تلچٹ بن جائیگی اور اس تار مین لینن بیگ (ریشمی تیلی) لگاؤ تار
 مین تاکہ ریزے چاندی کے جو تار کے سر سے سے گریں وہ او مین جمع مین + قلیل حصہ
 مین ایک تیز سیل برقی چاندی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور صرف اسکے واسطے کسے مقدار
 محلول رکھنا چاہیے جس مین سیانائیڈ زیادہ ہوے +

قلعی چاندی کی غیر دھاتی شیا پر چاندی اوسی طرح سے قلعی ہو سکتی ہے
 جس طرح سے کہ تانبہ بطریقہ برقی چھاپہ کی قلعی ہوتا ہے لیکن چونکہ سیانائیڈ پوٹاسیم
 فوراموم کو گھلا دیتی ہے اسلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس مادہ کو ساچھو بناؤ جائیں
 اور گھلا پوٹاسیم کے مناسب ہے لیکن اس مادہ پر ہی سیانائیڈ پوٹاسیم کا اثر تیار +

پس اسکے واسطے پھیلانے والی دہاتوں کے سانچے بنا تا بہت موزوں اور مناسب ہے +
 جب سیانڈ سالیوشن آن سلور (یعنی وہ محلول منقرہ جس میں سیانڈ ملی ہوئی ہو) واسطے
 ملمع کاری یا واسطے لینے نقل غیر دہائی شیا کے مستعمل ہوں تو طرفین چاندی کم کر
 کم چھپ گونہ زیادہ بہ نسبت اس کے موجود ہونا چاہیے جو واسطے معمولی طریقہ منقرہ ہائی
 کے درکار ہے +

محلول ناشرٹ آن سلور (عرق منقرہ) اور جن سطون پر سیسیہ پھیلے گا ہوا ہو تو قلعی
 کیواسطے نہایت کارآمد ہے بشرطیکہ یہ محلول قومی نہ ہو کر لیکن اس محلول کو تانبہ
 اور دیگر دہائی سطون پر قلعی کرنے کے واسطے مستعمل کرنا نہیں چاہیے +
 اگر تانبہ کے سانچوں کے پشت پر چاندی چڑھانا منظور نہ ہو تو اونکی پشت کو کسی مادہ
 پوشیدہ کر دینا چاہیے تاکہ چاندی کی قلعی اور سطحات پر نہ چڑھے اور اس امر کیواسطے
 یہ کرنا چاہیے کہ سیدر رال کو قومی محلول سالیوشن آن پوٹاسیا میں جوش دین تو
 اس سے گاؤں جا لگی + تھوڑی گاؤں کو گھلی ہوئی رال میں ملا دین تو اس وقت
 جوش پیدا ہونگے اور سفید بخارا دیکھیں گے + اس جوش کو تھم جانو دین اس کے بعد
 یہ مادہ واسطے استعمال کے تیار ہو اور گھلا ہوا گٹا پر چاہی واسطے بجاؤ پشت دہائی شیا
 کی سیدر کارآمد ہو اور اکثر دیگر عملی باتیں بھی برقی منقرہ کاری میں بنناظرین کتاب
 کی آسانی کے واسطے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو آخر میں بطور ضمیمہ کے
 بیان کروں اور جب ناظرین کتاب کو فن برقیہ ملمع کاری وغیرہ کی مشق کرنے کی خواہش
 ہوگی تو اسکو ہوشیاری اور غور سے دیکھ لینگے +

برقی طلا کاری

فوائد میں طلا کاری پر فنیہ نقرہ کاری سے دوسرے درجہ میں ہے اور اکثر امور
میں اسی طریق سے ہوتی ہے۔ لیکن عموماً محلول طلا گرم مستعمل ہوتا ہے
اور یہی وجہ ہے کہ عمل طلا کاری کا بہت قلیل عرصہ میں بہ نسبت
نقرہ کاری کے ہوتا ہے۔ ہاکیے شے پر بخوبی اور مستحکم چند منٹ میں طلا کاری
ہوگی حالانکہ اگر اچھی برقی نقرہ کاری کرنا منظور ہو تو چند گھنٹہ یا گھنٹوں
کے +

برقی طلا ساز مختلف قسم کا محلول مستعمل کرتے ہیں اور ان میں مقدار طلا اور پانی اور
سیانائیڈ کا فرق ہو اور کچھ محلولات باسانی تیار ہوتی ہیں اور پوشیاں تیار ہر ایک محلول
بخوبی استعمال کر سکتا ہے بعض طلا ساز پانچ یا چھ پینی ویٹ طلا کو ایک کوارٹ محلول
میں استعمال کرتے ہیں سو دیگر آٹھ یا دس پینی ویٹ طلا استعمال کرتے ہیں لیکن عموماً
علاوہ لحاظ کفایت شعاری کے مہکویہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ جس محلول میں طلا
کم ہے وہ اس محلول سے نتیجہ نیک تر دیتا ہے جس میں زیادہ طلا ہے + او
یعنی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ طرف جس میں پانچ یا چھ پینی ویٹ طلا اور ایک کوارٹ
پانی اور موافق ضرورت کے سیانائیڈ ہے اور چند مشترک نکلیان اسی برقدان کے
لگی ہوئی ہیں اور میں بڑا سطح نسبت کا بمقابلہ سطح منفی یعنی وہ شے جس پر طلا کاری
ہوتی ہے درکار ہوتا ہے اگر ایسے محلول میں جس میں ڈیڑھ پینی ویٹ طلا اور ایک کوارٹ
پانی ہو اور جس کا عمل صرف مستمر برقدان کی بنا پر ہے ہوتا ہے تو اس قدر بڑی سطح کی ضرورت
نہیں ہوگی ایسی میں جتنا ہوں کہ عمدہ مائل دونوں میں سے کمزور محلول ہے +

محلولات طلا

محمل اول - فلورنس فلاسک میں دو حصہ ہائیڈروکلورک ایسڈ (تیزاب نمک) اور ایک حصہ نائیک ایسڈ (تیزاب شورہ) اور ڈیڑھ پینی ویٹخالص طلا ڈاکر خفیف گرم کریں کہ چرخ کہاؤ اور گمل جاؤ اور جب بالکل سونا گھل جائیگا تو یہ اب کلو رائڈ آف گولڈ بنجائیگی اور اسکو پروسولین کپسول (پتالہ چینی) میں ڈال دیں اور بہت تھوڑا تھوڑا گرم کریں حتیٰ کہ تمام ایسڈ کو بخارات نکل جائیں اور اب ایک سرخ ڈلی بنجائیگی اور کچھ مناسب ہے کہ جب ایسڈ قریب خارج ہونیکے ہو تو کپسول (گہریا چینی) پر انا چاہیو تاکہ عرق برتن کی بڑی سطح پر پھیل جاؤ اور جب ایسڈ (تیزاب) دور ہو جاؤ تو عرق بچھد ہو جائیگا پس اب یہ عمل تمام ہوا اگر زیادہ حرارت دی جائیگی تو سونیکے دہاتی حالت ہو جائیگی اور جو سرخ ڈلی ہو وہ اول زرد رنگ ہو جائیگی اوسکے بعد کپسول کی تہ میں بزرگ سنہری برروز نمودار ہو جائیگی ۱۰ اس صورت میں یہ مناسب ہو گا کہ سیقدر مرکیب ایسڈ پہلی ڈالو اور پھر ڈالاجاؤ اور اس سے وہ سونا جسکی حالت تبدیل ہو گئی ہے فوراً گمل جائیگا اور اب جو کلو رائڈ آف گولڈ بنا ہو اوس سے ایسڈ دور کر دینا چاہئے پھر سرد مقطر پانی قریب نصف پائنت کے ڈالنا چاہیو اور اس سے فوراً کلو رائڈ گھل جائیگی اور چکدار بہوی رنگ کا محلول بنجائیگا اور چند منٹ ہسکو واسطے ٹھہرائیں کہ دینا چاہیو اسلئے کہ غالباً برتن کی تہ میں کسیدر سفید تلچھٹ ہوگی اور یہ کلو رائڈ آف سلور ہی محلول طلا کو اس تلچھٹ سے باحتیاط اتار لینا چاہیو اور یہ سیانا ڈی آف پوٹاسیم سولفائیڈ گھل جائیگی لیکن اسکا رہنا محلول میں اچھا نہیں ہے اور اب کسیدر مقطر پانی گہریا میں ڈالنا چاہیو تاکہ جو سونا لگا ہو وہ دہل جاؤ اور اس سے ہو تو کھو محلول میں ڈال دینا چاہیے لیکن یہ احتیاط رہی کہ اگر گاد ہو تو وہ محلول میں نہ لگے اور اب کسیدر قوی محلول سیانا ڈی کاربونیٹ سے محلول طلا میں ڈالنا چاہیو اور شیشہ کی ٹونڈی

سے اور سکولانا چاہیے اور فوراً محلول طلا سے زرو رنگ بنانا چہنگا + اور محلول سیا نیاید
 سوڑی تلچھت بنائیگی اور محلول سیا نیاید کا ایک ایک قطرہ اور سوقت تک ڈالنا چاہیے
 جسوقت تک کہ صاف محلول میں گاہ بننا سو قوت ہو + اس عرق بالائی کو احتیاط سے
 نمتالینا چاہیے اور تازہ پانی چند بار ڈالنا چاہیے تاکہ سوئیکی تلچھت ڈبل جائے + یہ احتیاط
 کہنی چاہیے کہ تلچھت ضائع نہ ہو پائے اور اشد ضرورت سے زیادہ سیا نیاید ہی نہیں ڈالنا چاہیے
 اور جب وہ تلچھت خوب ڈبل جائے تو عرق سیا نیاید ڈالنا چاہیے اور اس سے تلچھت فوراً گھل جائیگی
 اور صاف محلول بن جائیگا اب زیادہ سیا نیاید ڈالنا چاہیے یعنی جس قدر واسطے گھلانی تلچھت کو
 ڈالی تھی اس سے دو چند ڈالنا چاہیے کنسنیر ٹیڈ (غلظت) محلول سیا نیاید طلائی جو اس طرح سے
 بنا ہے اور سکواگ پر باند متبہ (بالو کو جنتر) پر رکھ دینا چاہیے تاکہ تجارت نکل کر خشک ہو جاوے
 اور اب سکوسر دپانی میں گھلا کر واسطے استعمال کر چنان لینا چاہیے اور آخر میں خوب
 گھولتا ہو مقطر پانی اس قدر ڈالنا چاہیے کہ ایک کوارٹ محلول ہو جائے اگر یہ معلوم ہو کہ تیار
 محلول کا عمل بہت آہستگی سے ہوتا ہے تو کسی قدر سیا نیاید اضافہ کرنا چاہیے لیکن مجھ بہتر ہے
 کہ سیا نیاید ضرورت سے زیادہ ڈالنا چاہیے ورنہ مثبت کا عمل بہت تیزی سے ہو گا اور طلا کاری کا
 رنگ ہو رہا ہو جائیگا +

محلول دو کم ڈیزے پنی ڈیت خاص طلا کو اس طرح حاصل کریں جس سے پیشتر بیان ہو
 ہے اور تجارت اور اگر خشک کر لینا چاہیے اور نصف نہایت مقطر پانی میں پھر گھول کر اچھو نیاید
 طلا کی تلچھت بنالین لیکن اسکی احتیاط یہی کہ جس قدر ضرورت ہے اور اس سے زیادہ ہو نیاید ایسا
 عرق بالائی نسا کر تلچھت کو مثل طریقہ سابق کو دہو والین اور کافی سیا نیاید آف ہونیم
 واسطے گھلانی تلچھت کو والین اور تجارت کا لکڑ خشک کر لین اور سر د مقطر پانی میں پھر گھلا کر

اور محلول کو چنانکہ مقطر پانی ہتقدروالین کہ محلول ایک کوارٹ ہو بہا ^{تھوئی} سیانیڈو التوجا میں جسے کہ ضرورت ہوتی جانی +


محلول سوم جیسا سابق میں مذکور ہو اسو ڈیرہ پنی ویٹ طلا گھلا میں جب نصف پنیٹ محلول کلورائیڈ تیار ہو جاوے تو ہائیڈرو سلفیٹ آف ایمنیا سو نیکی ٹیچٹ بنالین اور زیادہ سیاہ رنگ کی بنجائیگی اسکو ہر اگر سطح پہلہ دایت ہوئی ہو او سطح سرد ہو لین اور ولی سیاہی اسو ٹیچٹ کو گھلا لین۔ اور وہ ولی نصف اوٹن یا کچھ کم اس سو ہو اور تجارت اور اگر خشک کر لین اور اب پانی ملا کر ایک کوارٹ بنالین +

محلول چہارم مثل ترکیب متذکرہ سابق کو او سیتقد رطلاکو حل کر لین اسکی ٹیچٹ کو تجارت نہیں اور ناچا جو اسیتقد کالسنڈ میگنیشیا (جو اکھا سوختہ) ڈالین اور بھیجہ طلا کو شکل سیاہی ٹیچٹ بناوگی اور پانی کنسنٹرٹڈ تا تیر کالیسڈ (غلظت تیار شہرہ) اکسائیڈ میں ڈالو اور اسوقت گرم لینا چاہیو تاکہ سنگنیشیا گھل جائو اب یہ کسیڈ شکل ٹیچٹ کر جائیگی اور اس ٹیچٹ کو خوب ہو و ناچا اور مثل سابق کہ محلول سیاہی واسطہ گھلا کر ڈالین اور تجارت اور اگر او مقطر پانی ملا کر ایک کوارٹ محلول بنالینا چاہیے +

محلول پنجم ایک اونس سیاہی آف پروپاسیم ایک کوارٹ خوب گرم پانی میں گھلا لین اور ایک ملی لیٹر اونس ملی کے نصف حصہ تک اس محلول کو بڑی زلف میں رکھو کھنڈ میں کہ اسی کو اندازہ و محلول ہو اور ایک مکڑا تانبہ کی جاوے کا اوٹن تار میں لگاؤ میں جو سبتہ بولٹن سے لکھا ہو اور ملی میں گھلین اور ایک مکڑا چادر طلا کا جو بوقلان کو تانبہ سے بندھیے ایک تار لکھا ہو اس پر دینی محلول میں گھلین اور ان سب کا عمل ہو دین جسکو کہ ڈیرہ پنی ویٹ طلا محلول میں لکھا ہو اور بھیجہ اسے دریافت ہو سکتا ہو کہ سو نیکی قبل و بعد بونیکے تول لین اور سورخ دار ملی کو اب

کمال لین اور اسکا عرق پہنیک دین اور اب محلول واسطے استعمال کو تیاری
 یچھ مخلوطات شکل سیل سترہ برقدان ہو اور ۱۳ درجہ تہر با سیلٹ فارن ہایت سترہ استعمال ہونا
 چاہیو اور محلول سونی کا کچھ مینا کاری میں یا شیشہ کو برتن میں اس طرح سے گرم کرنا چاہیو کہ آہنی برتن
 میں چھین پانی بہا ہو کھٹے میں اب ہتھکار کو اپنا برقدان درست کرنا چاہیو + جو تار برقدان کے
 تانبہ سے نکلتا ہو اس سے ایک ٹکڑا اٹلا لیں اس کا چڑ دین اور یچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ
 جہاں دیا جائیو اور جس شیا پر طلاکاری کرنا منظور ہو او کو اس تانبہ میں لٹکا دینا چاہیو جو
 برقدان کے جھتہ سے نکلا ہو ہے +

تیاری اشیا بغرض طلاکاری بالائی دان و شکر دان اور آنجور سے وغیرہ گرم پانی
 اور ساہن اور ریت سفید سے اندر سے خوب پانچ ڈالے جائیں اور اگر انہیں مرغ یا دوسرے لگا ہوا
 تو اول ان کو سفید کاسک سوڈا لگا دیا جائیو + یا آنجور سے وغیرہ اسکیچ برش سے خوب
 پانچ جائیں اور کھولتو پانی سے دھو ڈالے جائیں + صرف اندرونی حصہ ان برتنوں پر عموماً
 طلاکاری کیجاتی ہے اس صورت میں قبل طلاکاری کے بیرونی حصہ صاف کر لیں جائیں +
 منفی تار جو جھتہ پرقدان سے نکلا ہے دستہ برتن سے لگا دین اور ٹکڑا چاد طلا کا اب احتیاطاً
 سے پچ میں آنجور کے لٹکا دین اسکی جتلیا طریقی کہ یچھ برتن کو نہ لگے اور محلول طلا آنجور
 میں کوزہ سے یا دیگر سوزون برتن سے



ڈالاجاے جتے کہ اوپر کے کنارے تک آجائے
 اور اگر یہ جاہن کہ کنارے پر بھی طلا کاری ہو

تو ایک لٹری کو لٹری سے یا شیشہ کی ڈبھی ہو محلول کو کنارے پر پھیریں اور پانچ چھینٹ میں
 برتن پر جنوبی طلا کاری ہو جائیگی اب تا شیشہ کو اور تانبہ کو جدا اور علیحدہ کر دین اور محلول کو

طرف میں ڈالیں اور فوراً مٹی کو گرم پانی سے دھو ڈالیں اور اسکو بیچ بوش ہو صاف کر لیں اور معمولی طریقہ سے جلا دیں اور جب بالائی دان وغیرہ اس قسم کو بنے ہوئے ہوں کہ محلول اونکے لب تک بلا ہو پچانے کے نہیں ہو چکے ہو تو صیحہ مناسب ہے کہ کسی قدر برتن جو پاک و ماحض ہے تاکہ جس قدر ممکن ہو یہ محلول کنارے پر ہو پچو اور جب طلا کاری ہو جائے تو کسی قدر محلول طلا میں کنارے ڈبو دیں اور یہ محلول برتن سے اوسیدہ وقت تک لگا رہے لیکن اس صورت میں بیرونی حصہ لب کا بھی قلعی ہو جائیگا بیرونی سطح برتن کو قلعی سے بذریعہ نسخہ تذکرہ صفحہ ۷۱ کو جاسکتے ہیں + اگر صرف اندر برتنوں کی طلا کاری کریں تو ایک رکابی پر اونکو رکھ کر اس محلول کو اوشھالیں جو باہر لگ گیا ہو +

زبورات منقرہ اور الپین اوچھلہ اور انگشتانہ اور بیضہ اور نمک اور رانی کو چونچون وغیرہ کو قبل طلا کاری کو صرف آسکچ برش سے صاف کرنے ہیں اور بعد اسکے کہ شیا پر فروری قلعی ہو گئی ہو اونکو پھر برش سے صاف کرنا چاہیے اور اگر رنگ کسی قدر زرد یا سرخ ہو تو واسطے ایک لٹلے کے پھر شیا کو طرف طلا کاری میں رکھ دیں اوسکے بعد کہ دلتی ہوئی پانی میں غوطہ دیدیں اوسوقت اونپر خالص اور خوبصورت طلا کاری لگائی جائیگی جب گرم پانی میں خوب دھو لیا ہو تو اون شیا کو برادہ چوب شمشاد میں رکھ دیں اور برادہ کو کبھی کبھی اس کا مکے واسطے گرم کر لیں تاکہ شیا بہت جا خشک ہو جائیں لیکن اسکی احتیاط یہ ہے کہ برادہ شمشاد جلنے اور داغ لگنے نہ پوسے ورنہ شیا پر داغ لگ جائیگا جو اشیاء بالکل تانہ اور پتیل کی بنی ہوئی ہیں اونکو ناٹیرس میں ڈالیں اور پتیل ناٹیرس میں ڈالیں تاکہ پتیل اور فوراً پھر صاف پانی

مین والدین اور دیگر اہل گھر پر تازہ پانی سے دوسو ڈالین اور فوراً طرف طلاکاری مین کہ مین
یا اس قسم کی چیز کو دیکھ کر ہرگز نہ ہرگز سے صاف کر لیں اور دوسو ڈالین اور بعد نظر
مین رکھیں +

جب ابتدا طرف مین رکھا ہے اگر تانبہ یا پتیل کی اشیا پر بہت تیزی سے قلعی ہوئی ہے
تو مثبت محمول سے کسی قدر اوپر اوہا دیا جائے تاکہ چھوٹا سطح مقابل مین رہا کہ سیدھا
اشیا اور اوپر پھیری جائیں اور اس سے یکساں قلعی ہوگی حقیقت میں یہ نہایت
کہ جب تک اشیا پر کسی قدر قلعی نہ ہو جائے ہمیشہ اوکو بروقت کرنے کے طرف مین بہت آہستہ
آہستہ حرکت دینا چاہیے حتیٰ کہ بالکل قلعی ہو جائے لیکن اگر اشیا پر بہت دیر قلعی چڑھا جائے
تو یہ مفید ہوگا کہ اوکو وقتاً فوقتاً حرکت دیکھائے تاکہ قلعی مین ہوا نہ ہوئے پاس +

اگر اشیا تانبے یا پتیل کی بنی ہوئی مین اور اونیہ کو مٹی اور دھات ہی چڑھی ہوئی ہو یا اونیہ
پہلے سے نقرہ کاری یا طلاکاری ہوئی ہے تو نہایت احتیاط کرنی چاہیے ورنہ بعض بعض
حصون پر سبزی قلعی چڑھی گی اور بعض بعض حصون پر بالکل ملمع نہیں ہوگا بلکہ
مخصوص اون اشیا کی واسطے ہر چیز رائے کا جہاں ہوتا ہے اور اکثر یہ معمولی زیورات ہوتی ہیں
اس صورت میں تمام سطح پر قلعی چڑھی گی لیکن جہاں پر قلعی نہیں ہوگی اس لیے کہ جہاں خراب
ناقل البرق ہوتا ہے اور یہ جہاں زیادہ تر دس دھات جو مین کہ لگا ہوتی منفی ہوتی ہے اور
قلعی نہیں چڑھی گی اگر چہ جوگی تو بہت آہستگی سے چڑھی گی اور یہ ہمیشہ تجربہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی
نشانات رائے کی جہاں پر چھوٹی زیورات پر ہوتی مین جب طلاکاری کرنا چاہتے ہیں مجبوراً مین
مین مرتبہ قلعی چڑھائی ہے اور اس قدر اوپر سونا چڑھا جس قدر کہ تمام چیز پر سونا چڑھا ہے اور یہ
کثیر ہوا ہے کہ اوپر ہی اوپر قلعی نہیں چڑھی ہے اور اس کی کوشش کی ہے کہ جہاں سے طلاکاری سطح پر

تائیرٹ آف مرکزی عروق میاب (اور نائیرٹ آف مرکزی عروق منقرہ کی لمبائے اور ان دونوں کو ملا کر دوزیز ایک دوسرے کے بعد بھی استعمال ہو سکتی ہے اور اسکیچ برش سے داخلی مقام کو صاف کیا جتے کہ رائنگہ کی جہال اور ہر ایک چیز سے اس میں سکی آؤینرش تھی ہتھا عاجز کیا آخر کا جو ایک ترکیب معلوم ہوئی اور اس ترکیب کی وجہ سے اس وقت رائنگہ کی جہال پر آب ڈاؤر عمدہ طلاکاری کی تھی + سینے ایک قطرہ تیزاب محلول تہتباہ سے نہ کا جہال پر ڈالا اور فولاد کا ٹکڑا اسکو لگایا تو ایک لخطہ میں جہال اور اسکو حوالی کی سطح پر چمکدار قلعی تانہ کی چھری چند بار اس عمل سے اسکو تقویت دی تھی جس وقت اس میں سے کو طرف طلاکاری میں کہا اسی داغوں پر قلعی ہوتی تھی فی الحقیقت طلاکاری سے اس کی آسان ہو + رائنگہ کی جہال پر بخوبی قلعی ہوئی اور صیری وقت فوراً اور باطنیہ ان رفع ہو گئی + آہلین شکن میں ہر کہ اکثر برقیہ طلا سازی اس ترکیب کی وجہ سے بہت بڑی وقت سے محفوظ رہیں گے + لیکن جو ہر ماہ جو یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ جب دستکار کو رائنگہ کی جہال کی طلاکاری میں وقت پیش آئی تو اسکا سبب یہ ہوگا کہ طرف میں سیاہی نائید کی ضرورت ہوگی یا زیادہ بڑا سطح نسبت مقابل میں ہوگا یا قوت برقدان کم ہو رہوگی +

جگہ سے ترکیب قلعی جہال رائنگہ مذکورہ بالا کو یہ چاہیے کہ کاریکہ ایک قطرہ گارہ محلول منقرہ کا جہال پر کہدی جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے اور جب اس مقام پر باریک تار کا ٹکڑا لگایا جائے گا تو فوراً جہال پر منقرہ کاری ہو جائیگی + لیکن میں پہلی ترکیب کو پسند کرتا ہوں اسلئے کہ نسبت چاندی کے تانبہ پر طلاکاری بہت جلد ہوتی ہے +

فرانس اور برسکیم کی نمائشی اشیاء اور ان چیزوں کی طلاکاری میں جب صرف طلائی رنگ دینا کافی ہے تو یہ کفایت تعاری کی ترکیب معلوم ہوئی ہے کہ نسبت تانبہ سے طلاکاری کی بجائیے اور جب محلول

میں طلا ہو چکر تو وقتاً فوقتاً تہور اطلالہ اسیے جا لین اور بجائی مثبت کو محلول سے کام لین اور
 اس حکمت سے ہتکار اور سیدقد سے بنا چرنا ایسا جو اسکی اجرت کی مقدار سے مناسب ہو +
 علی العموم اس قسم کے اشیا کو اسکے چریش سے صاف کرنا چاہیے اور اسکو بعد اسکو گرم پانی سے دسونا
 چاہیے اور پھر انکو ایک سونے کی واسطے محلول میں ڈبو نا چاہیے چند لمحہ میں بہت عمدہ رنگ
 نقرئی باریک دستکاری کو زیورات وغیرہ کو خوب صاف کرنا چاہیے اور ایک لحظہ میں بڑی
 چاہیے اور اس کے بعد پھر صاف کرنا چاہیے جب دوسری مرتبہ طرف میں بڑی جانگی تو اوپر خوب
 کیساں طلاکاری ہوگی اور سطح مثبت ایک اندازہ سے ہو اور قوت برقدان تیر سو پورہ ہتکاری
 اشیا پر قلعی کیساں نہیں چر ہوگی + دستکاری اشیا کی جہاں پر عموماً نہایت مشکل سے طلاکاری
 ہوتی ہے لیکن اکثر سبیل اور دیگر اسو مناسب ہیں تو تمام پر فوراً قلعی ہوگی اگر محلول میں مسابا
 کم ہو تو عیہ اعلیٰ سبب قوت کا طلا کاری میں ہتکاری اشیا کی ہوتا ہے اور اگر اشیا ہتکاری محلول میں
 پہری جائیں تو خوش نما اور کیساں قلعی ہوگی بشرطیکہ دیگر سبب ہی ملو تو ہوں جو مجبور
 واسطے طلاکاری ہتکاری اشیا کی تیار کیا ہو اور میں اس محلول سے زیادہ طلا ہو نا چاہیے
 جس قدر معمولی اشیا کی طلاکاری کی محلول میں ہوتا ہے اور سطح مثبت ہی زیادہ ہونا چاہیے +
 سوئیاں اور زیورات اور چلو وغیرہ محلول میں ڈبوئے جائیں جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا ہے
 یا قبل طلاکاری کو انکو خوب بانج لیا جائی اور اس قسم کو بہت سے اشیا واسطے طلاکاری کو ایک
 ایک جینی کی چٹھی میں رکھ کر طرف میں لگا دی جائیں اور چہ اشیا اس طریق سے طرف میں لگی گویں
 صحت منفی تار کا انکو چھو جانا کافی ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً منفی تار برقدان سے حرکت دینا چاہیے تاکہ
 اون کناروں پر طلاکاری ہو جائی جو ایک شے کے کنارے دوسری شے سے ملے ہوئے ہیں +
 آلات جنگل و میاں تلوار وغیرہ کو اس طرح سے تیار کرنا چاہیے کہ ریت سفید اور سیاہی اور پانی

اور سخت برش سے صاف کرنا چاہیو اسکے بعد اسکو بچ برش سے صاف کر لیا جائیو اور طرف میں رکھو دیا جائیو اور جب سیکھد کافی قلعی ہو جائیو تو اسکو نکال کر گرم پانی سے ہو ڈالو اور جب حصو کو قلعی سے خالی رکھنا منظور ہو اول اونپر برش سے سائیو پھر پخت بوسیدہ ملنا چاہیو اور اس شو کو ہر طرف میں رکھو دیا جائیو اور اس وقت تک رہو دین جب تک قلعی نہ ہو جائیو جب تک بی طلا کاری ہو جائیو پھر سادہ ہٹو لکو اسکو بچ برش سے صاف کر دو اور پھر جلا کر دینا چاہیے +

یہ اپنے کاری گروں کو اسکے رغبت دلانی کے مطلق چہرہ کو چار پینی پیر شراب سے بجاو ساون پانی کو جلا دین اور اونہوں کو سکون نہایت پسند کیا کہ اس سے بہت عمدہ جلا ہوتی ہو اور سوت سے بلا ساز نہایت آسانی اور صفائی سے در خصوص اون چیزوں کو سطح پر جلا دینا چاہیو قلعی زکوئی اور کھوری ہوتی تھی اور بعض مرتبہ سرکہ بھی اسکو واسطے استعمال ہوتا ہو لیکن مجھ پر یہ خیال ہو کہ سرکہ سے اسقدر صفائی نہیں ہوتی ہے +

جرمن چاندی کی طلا کاری میں یہ چاہیو کہ محلول کتر درجہ کی حرارت سے مستعمل ہو اور محلول کمزور ہو اور تیز اسطرح مثبت کا مقابل میں رہو اور جرمنی چاندی میں یہ طاقت ہو کہ بلا انت بردہ انکو طلا کو اسکو محلول سے جو سیانائیڈ میں ہے خصوصاً اگر قوی محلول ہو لو گہا دیتی ہے چونکہ پتیل پر یہی بلا استعمال سیل کو وہ چاندی چڑھ جاتی ہے جو طرف نقرہ کاری میں ہے اسلیو محلول کمزور مستعمل ہوتا ہو۔ حقیقت میں محلول اسقدر کمزور ہونا چاہیو کہ بلا اعانت سیل کے جرمنی چاندی طلا کاری نہ ہو تو ورنہ اسقدر تیزی سے قلعی ہوگی کہ طلا کاری اور سوت کھری ہو جائیگی جب جلا دیا جائیگی یا جسوقت اسکو بچ برش سے صاف کی جائیگی +

جب آہنی یا فولادی شیا پر طلا کاری کرنا منظور ہو تو اول انکو محلول کاسٹک سے سٹوایا پوسٹا میں ڈبو کر رنگ داغ سے صاف کر لیا جائیو اسکے بعد اسکو بچ برش سے صاف کیا جائیو اور تا وقتیکہ

برش کے تارونے کس
 کاری اونپر نہو جاو طلاکاری انہوگی اور اگر ترش بیترک
 میں مستعمل ہو تو عمل نہایا
 رہوگا اور اب اس شو کو ایک لخطہ کیواسطے طرف میں کویدین
 اوسکے بعد اسکو برش
 کے پوزیوڈین اور جو محلول اسطے لویہ یا فولاو کو مستعمل
 ہووہ اوس محلول سے کورہو ناچا ہیو جو واسطے اور دہاتونکو مستعمل ہواورین محلول ذیل کو پسند کرنا ہوتا
 محلول معمولی قیق ۲- اونس

پانی ۲۰ اونس

سیانید آت پو ماسیم ۲ ڈرام

یہ محلول نیگرم مستعمل ہونا چاہیو لیکن اسقدر گرم نہو جیسا کہ معمولی محلول ہوا ہی اور طاق
 بردان کمزور اور سطح مثبت چوٹا ہونا چاہیو اور ابتدا بہت آہستہ آہستہ قلعی ہونی چاہیو +

اگر آہنی یا فولاوی اشیا کو اسکو برش اور سرکہ یا قیق ہایدروکلورک ایسڈ (تیزاب نمک) سے

صاف کریں تو بہت خوب و مرہو و قلعی تانبو کے اون اشیا پر ہوگی لیکن ہایدروکلورک ایسڈ تیزاب

کو احتیاط سے مستعمل کرنا چاہیو ورنہ سڈکا کی کپڑو کو نقصان پہونچیکا لیکن تیزاب کی صرف

اسقدر ضرورت ہوگی کہ اوسکے چند قطرہ ایک پینٹ پانی میں ملا جائیں + عمدہ ترین طریقہ

تیار سی شیا و فولادی یا آہنی کا واسطے طلاکاری کو یہ ہے کہ اول زینر تانیہ کاری یا پتیل کاری

اوسی طرح سے کیجا جیسا کہ واسطے نقرہ کاری اول دہاتونکو بیان ہوا ہے + اکثر فولادی شیاہیں

جنہیں خفیف طلاکاری کی ضرورت ہوتی ہواو کی تیاری ہی ہو کہ صرف انکا گمہ یا زینر تانیہ کاری

اون اشیا کو ایک لخطہ کیواسطے طرف میں ڈبو دین تو بخوبی قلعہ

سے دہو کہ گرم برادہ چوب شمشاد یا تنو میں فوراً خشک کر

فولادی اوزار جیسی کہ طلاکاری نہایت احتیاط سے کرنا چاہیو

نہو جاوے اور ان اوزاروں کو بغیر کسی قسم کی تیاری کو طرفین بہ کھنا چاہیو اسلئے کہ اگر از پتیل
کارنی یا تانبہ کاری کیجاوے اور اسکے بعد طلا کاری ہوگی تو وہ بار بار کی چوٹی سے خراب
ہونگے اور صرف خفیف قلعی کی اونچے ضرورت ہوگا کہ فولادی اوزار رنگ اور کھردراہٹ

مخفوط رہیں +

فولادی یا آہنی کنجیاں اول خوب ہیکرچ برش سے صاف کیجاوے اور ایک لمخظہ کو واسطے
طرفین میں ڈلو دیجاوے اور اسکے بعد پھر برش سے صاف کر کے اؤ کو طرفین میں رکھدیں اور
بوسوقت تک اؤ کو طرفین میں نہو دیں جب تک کہ خوب قلعی نہو جاوے اور نہ چلا یا قیل کر لینا چاہیو

برقی قلعی براس (پتیل) اور برقی تر (کالنہ)

صرف ایک ہارت پر قلعی کرنا چنداں مشکل نہیں ہو لیکن اون دھاتوں پر قلعی کرنا نہایت مشکل
جو دو یا چند دھاتوں سے مرکب ہیں اور بچھہ وقت اوسوقت زیادہ معلوم ہوتی ہے جب دس تا
پہر قلعی کرنا چاہتے ہیں جو ایسی دھاتوں سے مرکب ہوتی ہیں جسکی برقی حالت ایک وسیع مختلف
ہوتی ہو مثلاً جیسا جستہ و تانبہ ہے اور جس محلول میں جستہ و تانبہ اس مقدار میں نہو کہ جس
پتیل متباہی اوس محلول سے صرف جستہ کی قلعی بڑھانی قوت سیل اور اوسانی مثبت ہوگی
یا صرف تانبہ کی قلعی بوجہ جستہ قوت سیل اور کم کر دہ مثبت کی ہوگی یعنی بڑھانی یا گھٹاؤ
مثبت کی وجہ سے جو مقررہ سطح اوس کے مقابل ہے جس پر قلعی کرنا منظور ہے یا سانی قلعی ہوتی ہے
اکثر یہ ہوا ہے کہ تمام دھاتوں کی یکساں کریمین وقت پیش آتی ہے اور اس وجہ سے ہتکار کو اس معنی
فٹکو بالکل چھوڑ دینا چاہیگی باکار کو یکساں نتیجہ حاصل ہووے اور برقی پتیل کار کو طریقہ پتیل
ہوئے اکثر طریقے برقی پتیل کاری کو انگلستان اور فرانس اور جرمن وغیرہ میں شہر اور
سندی ہوی ہیں لیکن سبکی ترکیب اور ترتیب میں کم و بیش وقت اور بوجہ ہوتی ہے

گو دستکار کو برقی ملحق کاری میں واقف کاری ہی ہو + لیکن میں خیال کر ہوں کہ جب طریقہ
 اونہیں سے تجارت کو لحاظ سے مفید ہیں بشرطیکہ شروع میں مملوات اس شخصیات سے
 بنی ہوں جو علم کسٹمری کو قواعد سے واقف ہوئے اور باہرین ہوں اس میں نقص کی کم قیمت
 ہوگی بشرطیکہ برقی سہیل کی جو استعمال ہو ہمیشہ سطحیات اون شہا کو مطابق ہو جبہ قلعی ہوگی
 اور مقدار نسبت ہی ایڈو مطابق ہو + اگر برخلاف اسکے برقرانہ طاقت بہت کم زور ہو تو پھر
 قلعی تانبہ کی ہوئی گی اور اگر برقران کی قوت زیادہ ہو تو صرف جستہ کاری ہوگی +

برقی پتلی کاری کی مختلف طریقوں کے سبب میں ناظرین کتاب کو آگاہ کرو گا کہ اکثر اونہیں سے
 سندھی ہوں ہیں اور اسوجہ سے اخر اض تجارت میں بلا اجازت سندھیگان کو استعمال نہیں کرنا

دی سال زئید کی سندھی طریقہ اول

سیاناید آف پوٹاسیم ۱۲ حصہ
 کاربونیٹ آف پوٹاسا ۶۱۰ حصہ
 سلفیٹ آف زنک ۴۸ حصہ
 کلورائیڈ آف کوپر ۲۵ حصہ
 نائٹریٹ آف ایسونا ۳۰۵ حصہ

پانی ۵ حصہ
 سیاناید آف پوٹاسیم کو ۲۰ حصہ مقدار پانی مذکورہ بالا میں گھلا لیں اور باقی پانی کا نیش
 آف پوٹاسا اور سلفیٹ آف زنک اور کلورائیڈ آف کوپر کو گھلا لیں اور اوہیں حرارت
 تھرمائیٹر فارن ہائیٹ کی ہو کر اور جب یہ نہ تک خوب گھل جائیں تو نائٹریٹ آف ایسونا

ملائین تاکہ یہ خوب گہل جائیں + اب اس محلول کو چند روز زہری دین تاکہ جو گاد ہو وہ
تاجیہت بن جائے اور اسکے بعد صاف عرق کو تھالین اور یہ اب واسطی استعمال کرتا رہے +

دویم

سیانائیڈ آف پوٹاشیم حصہ ۵

کاربونیٹ آف پوٹاش حصہ ۵

سلفیٹ آف زنک حصہ ۲۵

کلورائیڈ آف کوپر حصہ ۱۵

پانی حصہ ۵

اس محلول کو اسی طرح بناؤ مین جس طرح حصے محلول نمبر ابتدا ہے +

۳۔ بروزننگ محلول +

یہ محلول مثل محلول نمبر کے بنتا ہے مگر اسکے کہ بجائے سلفیٹ آف زنک کو کلورائیڈ

آف ٹین ۲۵ حصہ استعمال ہوئے +

۴۔ بروزننگ محلول +

اس محلول میں بجائے سلفیٹ آف زنک کو جو محلول پتیل کاری نمبر میں ہے

کلورائیڈ آف ٹین ۱۲ حصہ استعمال ہوتی ہے اور ستر سال زید نے اس کو محلول کو

۹۷ درجہ تک تھرمائیٹ فارن ہائیٹ میں استعمال کیا ہے +

محلولات مذکورہ بالا پتیل مثبت اور طاقت و رد و نالہ یا چند نالہ برقرار رکھنا مستعمل

ہوتی ہیں۔ مین کاربڈان دیگر برقدانوں پر ترجیح کہتا ہے اور جو برقدان برقی پتیل

کاپیٹن استعمال ہوا وہ مین خوب تشدد سبیل و کافی بجلی ہونا چاہیے اور مقدار بھی زیادہ کافی ہوگی

ابتداءً محمولات بالانحوب کام دیتے ہیں لیکن وہ جلد بیکار ہو جاتا ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ عمل سیاناید کا اوپر پتیل مثبت کو مسلسل نہیں ہوتا ہے اور پتیل فوراً تانبہ پر دوڑتا ہے حالانکہ حسبہ بشکل سفید لینی کورس سطح مثبت پر ہمیشہ رہتا ہے پس اسوجہ سے صحیحیت محلول کی جلد ہی مستعمل ہوتی ہے

پتیل محلول

۲

ایسٹ آف کوپر ۵- اونس

پوٹاسا ۲۸ ۱/۲ پونڈ

سلفیٹ آف زنگ (زنج سفید) ۱۰- اونس

قیق ایونیا ایک کوارٹ

سیاناید آف پوٹاسیم ۸- اونس

اول ایسٹ آف کوپر پیکر نصف گلن پانی میں گھلا لیں اور ایک پینٹ قیق ایونیا

اضافہ کریں اور بعد سلفیٹ آف زنگ (زنج سفید) کو ایک گلن پانی میں گھولا کر اور اس کے

حرارت قریب ۱۰۰- درجہ تھرمامیٹر فارن ہائٹ تک بڑھا جا جائے جب حسبہ گھل جائے تو تبقیہ

پینٹ قیق ایونیا کو محلول میں ڈال کر فوراً خوب ہلایا جائے تاکہ سلفیٹ آف زنگ نہ جوڑے جاوے

اور پوٹاسکو ایک گلن پانی میں جھلک لیں اور بعد سیاناید آف پوٹاسیم کو ایک گلن گرم پانی میں

گھلا کر بطریق ذیل ان اجزاء کو آمیز کریں۔ یعنی محلول تانبہ کو محلول حسبہ میں ملا لیں اور اب

محمول پوٹاس کو سیاناید کو اضافہ کریں اور ان سب کو خوب آمیز کریں اور اس مرکب کو تحلیل ہونے کے

واسطے ایک گھنٹہ یا اس سے کم و بیش سینے دین اور وقتاً فوقتاً ملا لیں اور اس کے بعد پانی

اسقدر ملا لیں کہ (۲) گلن محلول ہو جائے +

محمول بالانحوب برقران اوپر پتیل مثبت کو ساتھ مستعمل ہوتا ہے۔ سیانید پتیل مثبت

تجسس رکھنا ہے اور قبل بونی کو مثبت خوب صاف کر لینا چاہیے کہ یہ قدر قریق ایسے نیا وقتوں میں
 اور بہت قلیل سیانائیڈ بھی ڈالنا چاہیے۔ یہ طریقہ محلول کا عمل بہت ہلکا ہے اور بہت زیادہ سیانائیڈ
 بھجھو کر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ قدر آرسینس سڈ (تیزاب سنکینیا) محلول میں ملا کر یہ سے قلعہ عمدہ
 اور چمکدار اور کم شفاف ہوتی ہے لیکن آرسینس سڈ (تیزاب سنکینیا) سے ابتدا بہت زیادہ ہوتی
 ظاہر نہیں ہوتا ہے لیکن بعد عرصہ کو اسکی خوبی ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں سنکینیا کو قوی محلول
 سیانائیڈ آن پوٹاشیم میں ملا کر ہمیشہ استعمال کرتا ہوں اور قریب ایک اونس کو محلول ان لائیز
 ابتدا کافی ہوگی اور درجہ بدرجہ اسکے مقدار بڑھانا چاہیے +

۳

ایسٹ آف کوپر ۱۰- پونڈ
 ایسٹ آف زنک ایک پونڈ
 ایسٹ آف پوٹاشیا ۱۰- پونڈ
 اجزای بالاکو پانچ گلن گرم اپنیں حل کر کے سیانائیڈ اوسوٹ تک ناچا ہے جب تک تلچٹ بنتی
 رہے اور تلچٹ کی قدر زیادہ سیانائیڈ انوت سے پہلے حل جاتی ہے + اب سیانائیڈ اضافہ کرنا چاہیے + حد
 سندھیت اس طریقہ کا (مسٹر سل اور مسٹر ولج) مثبت مثال یا مثبت مثال دیکھو کہ لوگ اس سے استعمال کرتے

بروز مخلول ایسٹ برنول کینی کا

۴

کلورائیڈ آف کوپر ایک پونڈ
 کاربونیٹ آف پوٹاشیا ۲۵ پونڈ
 سلفیٹ آف زنک ۲- پونڈ
 نائٹریٹ آف ایسٹریا ۱۲ ۱/۲ پونڈ

انصاف گلن پانی میں کلو راید کو حل کر لین اور کاربونیٹ آف پوٹاشیا کو ہ گلن پانی میں اور
 سلفیٹ آف زنک کو نصف گلن گرم پانی میں حل کر لین اور ان تینوں محمولات کو باہم مخلوط
 کریں اور اب نامیٹر آف ایونیا اضافہ کریں اور چند منٹ خوب ملا کر باہم سیکو آئیٹر کریں
 اور سرد پانی اسقدر ملا لیں کہ قریب بیس (۲۰) گلن کے محلول ہو جائے +

اس محلول کو مثل کسی سرد محلول بالا کے استعمال میں لانا چاہیے +

محمول بالا اہم سال زیادہ کی ترکیب سے بہت مشابہت رکھتا ہے لیکن جلد خراب ہو جاتا ہے
 اور اوسکی وجہ یہ ہے کہ محلول میں بہت جلد وہاٹ بخوبی اور کافی مثبت ہو نہیں آتی ہے
 جسقدر جلد کہ قلعی شیا کو ذریعہ سے محلول سے خارج ہوتی ہے اور جو محلول استعمال ہوتا ہے جب
 کہ وہ چستہ مثبت پر اثر کرے اور گہلا سے اوسوقت تک چستہ مثبت اس بات کو محلول سے جوڑ دیتے
 جاتی ہے + قیوم ایونیا ابک ترکیب بالا میں استعمال ہوتی ہے لیکن مثبت زیادہ سیانائیڈ کو ڈال کر
 اسکا اثر اطمینان کو قابل زیادہ تر ہوتا ہے اور مجھ کو تجربہ ہوا ہے کہ کسی طریقہ ہائیڈرکورد بالا میں
 کثیر چیز قیوم ایونیا کو استعمال سے مثبت بنتا ہے اور ہر ایک لحاظ سے بہتر نتائج پیدا کرتا ہے جو
 میں قابلیت ہونباتی ہے اور وایت سالٹ آف زنک جو طبع مثبت پرتا ہے اور جسقدر اس محلول میں
 گہلتا ہے اور اسقدر سیانائیڈ آف پوٹاشیا میں نہیں گہلتا ہے اور اگر ایونیا اور سیانائیڈ محلول میں زیادہ
 ہونگے تو مثبت صاف رہے گا اور بغیر اسکی عمل بالکل بند ہو جاتا ہے +

۵ طریقہ مستر نیوٹن کا

اس ترکیب میں صرف محلول واسٹیل قلعی دہاتناؤ مرکبہ تانبہ اور میں اوسے کے اوزنیزر قلعی
 پتیل اور بروٹنز (کانسہ) کے بنتا ہے +

سند یافتہ اسکا کلیدر اید آف ایونیم یا سوڈیم یا پوٹاشیا کو پانی میں گہول دیتا ہے اور اوس

کلورائیڈ زنک ملاتا ہے۔

جو محلول سیٹ آف ایونیا یا پوٹاسیا سوڈا کا ہوتا ہے اوہین سیٹ آف زنک ملاتا ہے +

پتیل کاری محلول بناؤ مین سٹرنیوٹن کسی ایک محلول مین موافق اور سیٹ او سکی مقدار کے سالٹ آف کو پرفاضا کر لو مین۔ مثلاً سیٹ آف زنک مین سیٹ آف کو پرفاضا کر لو مین اور علیٰ ذہ القیاس سٹرنیوٹن مختلف دیگر سالٹ آف زنک اور لو سکر موافق کو پرفاضا اسی مطلب کی واسطے مستعمل کرنے مین +

بروزنگ سالیوٹن کو بنا مین سٹرنیوٹن ذیل تاثریٹ آف کو پرفاضا اور ذیل تاثریٹ آف پروفٹاسا کو ہمراہ یا بلا ہمراہ کا شک پوٹاسا کے حمل کر لیتو مین + اور سٹرنیوٹن کو مرکب دہات جسے او مین اور تانبہ کو محلول مرکب اجزا کر ذیل سے قلعی کیا ہو۔ یعنی دو چند سیانائیڈ آف کو پرفاضا پوٹاسیم۔ زکیت آف پوٹاسا اور سیٹ آف پوٹاسا۔ واکسائیڈ آف زنک کو کا شک پوٹاسا مین گہلا کر نکلیٹ آف پوٹاسا بناتے مین اور اکسائیڈ آف مین کو کا شک پوٹاسا مین گہلا کر محلول پوٹاسا مین گہلا کر اسائیٹ آف پوٹاسا بناتے مین +

یہ سند یافتہ واسطے برقی پتیل کاری محلول کو ایسا محلول مستعمل کرتا ہے مین مقبلہ سعینہ اکسائیڈ آف کو پرفاضا جو جسکو زیادہ سیانائیڈ آف پوٹاسیم مین گہلا لیتا ہے اور اسکو بعد اکسائیڈ آف زنک اور کسی قدر قریق ایونیا اضافہ کرتا ہے اور اس محلول کو حرارت ایک سو بیس (۱۲۰) اور چھی اکیس سو چالیس (۱۴۵) درجہ تک بحساب تھری ایلٹرنٹن اہیت کے گرم کرتا ہے + اہل سقر پانی نہاؤ کرتا ہے تاکہ فی گالن پانی کے حساب سو تین اونس

ایک پائڈ آف کو پراور کسائیڈ آف زنک ہوئی یعنی دو اونس کسائیڈ آف زنک اور ایک
اونس کسائیڈ آف کو پراور ایک گلن پانی ہوئی اور یہی حساب ہے پتیل بنانا ہے +

پتیلی مخلوقات

اول

سیانائیڈ آف پوٹاشیم ایک پونڈ
کاربونیٹ آف ایمنیہ ایک پونڈ
سیانائیڈ آف کو پراور دو اونس
سیانائیڈ آف زنک ایک اونس
ایک گلن پانی مین گھلا لیں اور حرارت ایک سو چالیس (۱۵۰) درجہ تک بحساب تھرمیاٹر
فارن ہائٹ بڑھادیں +

دویم

سیانائیڈ آف پوٹاشیم ایک پونڈ
کاربونیٹ آف ایمنیہ ایک پونڈ
ایک گلن پانی مین گھلا لیں اور ایک پتیلی مثبت برقدان کو تیار مثبت سے چڑھیں اور
چھوٹے سطح منفی یعنی ایک کلو پتیل کا استعمال کریں اور حرارت تھرمیاٹر فارن ہائٹ ایک سو چالیس
(۱۵۰) درجہ ہونا چاہیے پس اس ترکیب میں مثبت گھل جاتا ہے اور اوسکے دہات محلول
میں چلی آتی ہے اگر بعد دریافت کرنا چاہیں کہ محلول میں کس قدر دہات گئی ہے تو
مثبت کو قبل اور بعد ڈبونے کے تول لیں +

۷۔ مسٹر برڈیل نو واسطے محلول پتیل کاری کو دوسرے نسخہ ذیل بیان کیا ہے +

- کار بونیٹ آف پوٹاسا ۱۰- پونڈ
 سیانائیڈ آف پوٹاسیم ۱۱- پونڈ
 سلفیٹ آف زنک ۱۱- پونڈ
 کلورائیڈ آف کوپر ۱۰- اونس
 پانی ۱۲- گالن

عمدہ ترین طریقہ بناؤ محلول مذکورہ بالا کا یہ ہے کہ ہر ایک جز والگ الگ برتن میں گھول لیو جائیں اور اسکے بعد ایک حصہ محلول کار بونیٹ آف پوٹاسا کو سلفیٹ آف زنک اور کلورائیڈ آف کوپر میں اضافہ کریں اور اب کافی قیق ایونیٹ ڈالیں تاکہ جو تلجوت بنی ہو وہ گھل جائے اور اسکے بعد محلول سیانائیڈ اور بقیہ کار بونیٹ آف پوٹاسا ڈالیں اور پانی اس قدر ڈالیں کہ کل ساڑھے بارہ ۱۲ گالن ہو جائیگی + یہ محلول پتل مثبت کلان اور سبب میں کے دروازہ یا چند نالہ تیز برقدان سے مستعمل ہونا چاہیے + اس محلول کو قبل استعمال کو چند گھنٹہ پہلے دینا چاہیے تاکہ جس برتن میں محلول ہے اس کے تہ میں گدہ پتھر یا دیگر چیزیں اس محلول کو گلا دے علیحدہ کر لینا چاہیے + محلول مذکورہ بالا میں وقتاً فوقتاً سیفڈر سیانائیڈ آف پوٹاسیم اور قیق ایونیٹ ڈالنے کی ضرورت ہوگی تاکہ سپر سالت آف زنک سے مثبت محفوظ ہو ورنہ سپر سالت آف زنک اسکے سطح پر چھم جائیگا اور زینس ہڈ (تیزاب سنکھیا) سے اس محلول کی خوبی بڑھتی ہے اور محلول یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر سیفڈر کلورائیڈ آف ٹین کا شکر پوٹاسا میں حل کر دی جائے تو قلعی میں شکر گام ہوگا اور اگر لوہا اور سیسہ اور تہ اور میں اور کبہ دہات سیسہ وغیرہ کی واسطے قلعی ہو سکے اور پتل کا برتن ایک وقت رکھ دیا جائے تو سب پر یکساں اور عمدہ پتل کاری نہیں ہوگی + مختلف خواص کی دہانوں کو ایک ساتھ قلعی کرنا چاہیے بلکہ مختلف محلولات کو ایک ساتھ

دہات اور مرکبہ دہات کے استعمال ہونا چاہیے +

ڈہلی ہوئی آہنی چیزوں کے واسطے ایسی محلول کی ضرورت ہے جو مین بسندت جستہ یا اوس کے مرکبات کی فیصدی کو حساب ہو دہات زیادہ ہوئی برخلاف اسکے طرف مین اگر قلیل دہات ہو تو جستہ پر بخوبی قلعی ہو جائیگی + سیسہ پر اوسوقت قلعی ہوگی جبکہ طرف مین بخوبی دہات ہوگی + اگر طرف مین دو مختلف دہات مین مثلاً لوہے اور جستہ کے برتن ڈوبو دیو جائینگے تو جستہ پر فوراً قلعی ہو جائیگی برخلاف اسکے لوہے پر بالکل قلعی ہوگی اگر دستکار لوہے کے سطح پر زیر ہوتی قلعی چیز ہانیکا قصد کریگا تو محلول خراب ہو جائیگا اور ڈہلی ہوئی اور گڑھی ہوئی آہنی شیا کی قلعی مختلف ظروف مین ہوتی چاہی اور اگر اس قاعدہ کا لحاظ رکھا جائیگا تو محمولات خراب ہونگے + لوہے اور جستہ پر قلعی کرنے مین قوت برقدان مختلف درجہ پر رہتی ہوتی تاکہ اون پر عمدہ قلعی ہو جس برقدان سے جستہ پر عمدہ قلعی ہوگی اوس سے ڈہلی ہوئی آہنی شے پر بالکل قلعی نہیں چڑھے گی +

برقی پتیل کاری ڈہلی ہوئی اشیا پر اگر ڈہلی ہوئی آہنی اشیا واسطے طرف پتیل کاری کے تیار کئے جائیں تو ابتداً یہ ضروری ہوگا کہ لستہ ذیل بنایا جائے +

سلفیورک ایسڈ ایک پونڈ

پانی ۲۰ پونڈ

اشیا کو اس عرق مین رکھ دین اور اوسوقت تک ہنودین جب تک کہ رنگ ویریل آہنی اشیا کے سطح سے چھوٹ بجائی یا آنکہ برش و ریت سے یا سانی اوسکو دور کر سکیں اور اگر کسی وقت یہ دیکھیں کہ رنگ لوہے کی چنیر پر خوب مستحکم جا ہوا ہے تو اس عرق مین اوسوقت تک اوسکو ہنودین جب تک کہ وہ برش سے چھوڑانے کے قابل نہ ہو جائے +

جب اشیاء بہت زنگ لگے ہوں تو اول عرق ذیل میں رکھنا چاہیے +

ہائڈروکلورک لیمٹ ایک پونڈ


پانی ۲۰۔ پونڈ

اور اگر اوس چیز کے کسی حصہ پر بہت موٹی تہ زنگ کی جمی ہوئی ہو تو اس طرح سے صاف کریں کہ اوس حصہ پر قوی ہائڈروکلورک لیمٹ لگائیں اور اس سے فوراً زنگ گسل جائیگا قبل اسکے کہ کل شے عرق اول میں ڈبوئیں + یہ بہتر ہوگا کہ زنگ کو دور کر دین جس طرح سے کہ صلاح دی ہو + اور عموماً ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ تک فی وقت اسکے واسطے چاہیے کہ شے آہنی عرق کو برتن میں رکھ کر زنگ و رسیل چھوڑ دے +

جس وقت اشیاء کو عرق میں ڈبو کر نکالیں تو فوراً اوزنکو دہو ڈالیں اور تب اوزنکو ایک تختہ پر رکھیں اور پھر تختہ پانی کو برتن پر رکھا ہوا اسکو صاف کرینے کا تختہ کہتے ہیں اور پھر کوسخت پرش اور ریت اور پانی سے خوب صاف کر لیں جسے کہ زنگ و رسیل بالکل دور ہو جائے + تب اوس شے کو صاف پانی سے دہو ڈالیں اور بالکل محلول پوٹاس یا سوڈا میں رکھیں + اب یہ چیز واسطے طرف کرتی ہے اور اس چیز کو طرف میں بذریعہ موٹی پتیل کو تار لگا کر اور کچھ تار برقدان کے منفی تار سے جوڑا جائے +

میں اکثر اغراض کیواسطے استعمال دونا لہ بن برقدان کو ترجیح دیتا ہوں اور اسکی شکل

یہ ہے کہ ایک گول سنگین مرتبان (الف) ہے اور اسکے اندر خول جسے (ج) ہے اور یہ سنگین مرتبان اور خول اندرونی خوب ملا ہوا ہے اور اوس میں تانیہ کا تدریجاً ہوا



ہو کہو کہ لائل (ب) کو مرتبان کے درمیان میں رکھیں اور ایک سلاخ کاربن (د) نل میں رکھی ہے اور نل (ب) غلیظ نائیکرک ایسڈ سے بہا ہوا اور مرتبان میں محلول سلفورک ایسڈ پھرا ہوا ہو جو ایک حصہ لائل اور ۲۰ حصہ پانی سے مرکب ہے + کاربن میں بیچ لگا ہوا ہے اور پتیل مثبت ایک سو نو پتیل کے تار کے ساتھ جلا ہوا ہوتا ہے +

جب شو چنڈ منٹ محلول میں ڈوبی رہی گی تو اکثر تہ تہ تار کو سرور سفید کف دکھائی دے گا اور محلول میں بہت بلبلاؤں اٹھیں گے + جمو ما برقی پتیل کا یہاں اس وقت تک بہت کم قلعی ہوتی ہے جب تک چرخ نہ کھائی جس وقت شے پر ضروری قلعی ہو جائے۔ یہ قلعی ضرورت کو موافق و دنامی برقدان سے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے اور جس میں ہر ایک مرتبان میں قریب چار گالن کو محلول ہو گا دو گنٹہ میں ہو جائیگی۔ اسکے بعد فوراً شے کو گرم پانی سے دھو ڈالنا اور گرم برادہ میں رکھ دینا چاہیے + اسکے واسطے ہاگنی کا برادہ بہت مناسب ہوتا ہے + جب بالکل خشک ہو جائے اگر ضرورت بروزنگ کی ہے تو شو کو چھڑی اور سائیدہ پیس یا کیریاٹی سماج ڈالیں تاکہ وہ سطحات چمکدار ہو جائیں جو بعد قلعی کے چمکدار رہنی چاہیے + بجای بروزنگ کی وہ چیز صاف اور بارنش کی جائے بروزنگ کا طریقہ صفحہ ۳۷ میں بیان ہوا ہے +

برقی پتیل کاری گھڑی آہنی شے پر۔ برقی پتیل کاری گھڑی ہوی آہنی شو پر نسبت آہنی ڈبلی ہوی چیز کے زیادہ آسان ہے اس لیے کہ یہ مغلغل کم ہوتی ہے اور عمر ملاوس سے زیادہ صاف ہوتی ہے اور ایشیا کو سلفیورک ایسڈ (تیزاب گندک) میں رکھ کر اس کو بعد برش اور ریت اور پانی سے صاف کر لیں + جس محلول میں گھڑی ہوی آہنی شیا کی پتیل کاری کرنا منظور ہوا تو میں اس قدر دہات کی ضرورت نہیں ہے جس قدر لوہے کی ڈبلی ہوی چیز کی واسطے ضرورت ہے اور اسکے واسطے سفدر بڑی سطح مثبت کو مقابل کرنے

کی ہی ضرورت نہیں ہے جب اشیا کو طرف میں رکھ دیا ہو اگر قلعی زیادہ سرخ معلوم ہو تو مثبت کو زیادہ نقاب لگ کر دینا چاہیے یہی برخلاف اسکے اگر زردی زیادہ ہے تو مثبت کو کم ڈبو دینا چاہیے + عمداً سطح مثبت کی کمی پیشی پر رنگ قلعی سو قوف ہو + اگر گڑھی ہوئی آہنی اشیا پر قلعی نسبت ڈہلی ہوئی آہنی اشیا کے جلد تر ہوتی ہے اسلئے اسکے ضرورت نہیں ہے کہ گڑھی ہوئی آہنی اشیا اور مسقدر عرصہ تک طرف میں رکھی جائیں کہ بس قدر ڈہلی ہوئی آہنی جنیئر رکھنی چاہیئے +

برقی پتیل کاری اشیا کے جسٹہ پر۔ اول اس قسم کی اشیا کو پاؤ گھنٹہ یا اس سے کم و بیش نسخہ ذیل میں رکھنا چاہیے +

سافورک ایسڈ ایک اونس

ہائیڈروکلورک ایسڈ ۲-۱ اونس

پانی ایک گلن

اوسکے بعد صاف سرد پانی میں اون اشیا کو دھو ڈالیں اور صاف تختہ پر رکھ کر سخت برش اور ریت اور پانی سے خوب تاج ڈالیں اگر برقدان اور طرف خوب درست ہے تو حسب وقت اشیا جسٹہ طرف میں ڈبوئی جائینگے قلعی اونپر فوراً چوہ جائینگے اور برخلاف اسکے اگر محلول میں قوت ناقصہ کم ہو تو سیاہی دے اور رقیق ایونیا اضافہ کرنا چاہیے اگر برقدان کم ہو تو سطح مثبت بڑھانا چاہیے + جب اشیا پر قلعی ہو جائی تب انوکو گرم پانی سے دھو ڈالیں اور اوسکے بعد ہنگنی کاٹری کے برادہ میں رکھ دین یہ بہت ضروری امر ہے کہ اشیا خوب دھوئی جائیں + اس قسم کی چیزیں کو بروتریا شفاف یا چمکدار کرنا چاہیئے +

برقی پتیل کاری سیسہ اور پیوٹر اشیا پر۔ جس قدر اچھی قلعی جستہ پر ہوتی ہے
 اوستد سیسہ پر نہیں ہوتی ہے لیکن پیوٹر پر کسی قدر عمدہ قلعی ہوتی ہے + لیکن سیسہ اور
 پیوٹر پر ایک طرف میں بلاوقت قلعی ہو سکتی ہے اور اشیا کے سیسہ رقیق محلول
 نائٹرک ایسڈ میں واسطے صاف ہونیکے کہی جائیں اس محلول کو اس طرح بنا نا چاہیے
 کہ ایک گلن پانی میں چار اونس نائٹرک ایسڈ ملا دیا جائی اور یہی عرق واسطے اشیا پیوٹر کے
 کارآمد ہے اور ان اشیا کو عرق میں نصف گھنٹہ رکھنا چاہیے اور اسکے بعد انکو خوب دھونا چاہیے
 اور ریت سے صاف کرنا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے آخر میں صاف پانی سے دھولینا چاہیے
 اور زیادہ سطح مثبت مقابل میں ہونا چاہیے خصوصاً ایسی حالت میں جب بتاڑ اشیا کو وزن
 میں رکھا ہے اور اگر برقدان کی طاقت بخوبی نہیں ہے تو سیسہ پر قلعی ناہموار اس وجہ سے
 چڑھتی ہے کہ یہ بہت مخالف سیل ناقص ہے اور سیسہ اور پیوٹر پر پتیل کاری میں نتیجہ
 ہے کہ حرارت طرف کی ۹۰ درجہ تک بحساب تھرمائیٹر فارن ہائیٹ ہر ماون اور یہ باسٹ
 ہو سکتی ہے اور یہی سو پتیل کاری میں سے متعلق ہیں +

اگر پتیل کاری کا محلول تھوری دیر متعمل ہوا ہے تو اس میں سیدھے نقص جائیگا کہ اس سے
 صرف مسکاری باجستہ کاری ہوگی بلکہ مسکاری ہوگی اور اصل سبب اسکا یہ ہے کہ محلول میں
 پتیل مثبت کی گہولائی کے برابر طاقت نہیں ہوتی ہے جو تانبہ اس مرکب دہات میں ہوتا ہے اور پھر
 فوراً اثر سیانائیڈ کا ہو جاتا ہے اور اسلئے وہ محلول میں داخل ہو جاتا ہے اور چھوٹے کی شکل بطور
 نمک کو ہوجاتی ہے گہولنے کے باقی نہیں ہوتا خواہ شکل سفید دلی کی نسبت پر ہتھاپا پتھر
 کی تہ میں گر پڑتا ہے لیکن بہت قلیل محلول میں داخل ہوتا ہے اور بچاؤ اسکے کہ زرد کر دہات
 کہ قلعی ہو جو جستہ یا ناہم کر تانبہ کی قلعی ہوجاتی ہے اور جب معلوم ہو کہ طرف کا عمل چھوٹا

نہیں ہے تو یہ ضرور ہوگا کہ کسی قدر غلیظ محلول حسابہ کا ڈالین لیکن بعض دفعہ ہینہ معلوم ہوا کہ زیادہ مقدار رقیق ایونیا طرف میں ڈالنی سے بڑا حصہ حسابہ کی تلچمت کا مثبت سے اور نہ طرف سے گھل جاتا ہے اور اس طرح سے طرف مناسب حالت پر آجاتا ہے اور رقیق ہینہ جو بہت قوی ہنی ہوگی ہوسے اضافہ کریں اور اوس وقت سیا ناڈ بھی ڈالنا چاہیے + جو تلچمت سے میں طرف کے گھرے تو اوس سے صاف محلول علاحدہ کر کے طرف کو درست کر لینا چاہیے اور اوس کے بعد رقیق ایونیا اور سیا ناڈ کو طرف میں ڈالین اور اس سے بڑا حصہ تلچمت کا گھل جائیگا اور اگر سچے عمل ہوسے تو نہایت عمدہ ہے جو محلول اس طرح سے تیار ہوا اسکو اصل محلول میں ملا دین اور اس کے بعد خوب عمل ہوگا پس حسب کہی مثبت پر سفید چیز آجائی حسب کا ڈکر ہو چکے ہے تو رقیق ایونیا یا سیا ناڈ یاد و نو ٹنگو ڈالنا چاہیے ورنہ صرف تانبہ کی قلعی ہوگی +

بعض مرتبہ طرف میں حسابہ اور تانبہ نہیں رہتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثبت نہایت محلول کی نہیں کرتا ہے اور حسب یہ صورت پیش آوے تو قوی محلول پتیل طرف میں ڈالین حقیقت میں قوی محلول پتیل ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تاکہ بحالت ضرورت زیادہ عمل کام آوے اسلئے کہ جب زیادہ عمل ہو چکے ہوں تو عمدہ محلول میں دھات نہیں رہتی ہے +

برقی قلعی پلٹینیم - اس طرح محلول پلٹینیم بنتا ہے کہ ایک ٹکر اس دھات کا دوحصہ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ایک حصہ نائیک ایسڈ میں بالو کو خستر پر گھلا لیا جائے یہ دونو ایسڈ بہت قوی ہوں ورنہ دھات عمل نہ ہوگا اور جب پلٹینیم گھل جائے تو ایسڈ کو اس طرح سے خارج کر دینا چاہیے جیسے کہ کلورائیڈ آف گولڈ کی بنائین ہدایت ہوئی ہے اور سرخی مائل ڈال دینا چاہیے اور یہ کلورائیڈ آف پلٹینیم ہے + اب کس قدر قطر پانی اس کلورائیڈ میں ڈالنا چاہیے اور کتنے

ایک چوٹی ڈلی سیانائیڈ کو ڈالنا چاہیے پس تلچھٹ بن جائیگی اور اس کے بعد پلٹینیم کم پریگیا
ایک کوارٹ محلول میں پانچ پینی ویٹ دہات ہونا چاہیے اور یہ محلول گرم استعمال کرنا چاہیے
لیکن یہ بہتر ہے کہ قبل استعمال پلٹینیم محلول کو ہلکا مقلط کر لیں تاکہ میل جو سیانائیڈ میں
لگا ہوا ہو دور ہو جائے +

جو برقدان واسطے قلعی کو مستعمل ہوا وہ اسکی قوت بہت کم زور ہونا چاہیے ورنہ بیہ دہات
بشکل سیاہ سائیڈہ کو کبھی جائیگی اور اصلی رنگ ہی مشابہت ہی جانی ہوگی اور چونکہ سیانائیڈ
کا عمل عمدہ پلٹینیم مثبت پر نہیں ہوتا ہے اس بلاتشہد دہات جلد محلول ہو صرف ہو جاتی ہے
بس ہے کہ محلول مرکب ہوتا ہے اسلئے یہ ضرور ہوگا کہ وقتاً فوقتاً تازہ کلورائیڈ آف پلٹینیم ڈی آکسائیڈ
تاکہ اسکا عمل جاری رہے + اگر کسی چیز پر پلٹینیم سے خوب قلعی کرنا چاہیں تو یہ ضرور ہوگا کہ
جب تک قلعی ہو رہی ہے اور جب تک لکل قلعی ہو جائے وقتاً فوقتاً محلول میں کلورائیڈ آف
پلٹینیم ڈی آکسائیڈ اور اس ترکیبے برقی قلعی پلٹینیم میں صرف زائد ہو بیج نہیں ہے
بلکہ طوالت بھی ہوتی ہے اور عام اغراض کی واسطے بہت وقت طلب ہے اور محلول
میں سیانائیڈ کی وجہ سے پلٹینیم کم پریگیا +

پیلادیم - محلول سے نسبت پلٹینیم کی مقدار زیادہ سرعت ہو قلعی ہوتی ہے یہ دہات
اوسط لقیہ سے نائٹرو ہائیڈرو کلورک ایسڈ میں مثل مذکورہ بالا کے گملا لیا جائے اور اس کے
بعد اس محلول میں سیانائیڈ ڈالنی چاہیے اور اس سے یہ دہات تلچھٹ بن کر پریگیا
گملا جائیگی اور یہ محلول گرم مستعمل ہوتا ہے +

پیلادیم مثبت پر عمل سیانائیڈ کا ہو سکتا ہے اور اسوجہ سے دستکار حسب قدر چاہے
اس دہات سے قلعی کر سکتا ہے + اس دہات کی قلعی بہت کم مروج ہے +

برقی قلعی دیگر دیات

سیمسہ۔ محلول سیمسہ کا بغرض برقی قلعی کے

اقت لیند کو پائیمین گھلا لیں اگر سیمسہ محلا

ہو تو سیمسہ کی قلعی آسانی سے

انکلائین محلول سطح

یا پوٹاس (کھار)

سے اسکو پرگ

نکل

سے

تپخت جو

ثبت ہو

سے بزد

و ہووا

لوہا

اور

یچھ

سیانا

سرم

ہین

ٹین۔

من ہے بعض مکین کی رفیق ایونیا باکاشک
ان مخلوقات سے یہ دہات قلمی ہو سکتی ہے

+ سے

مبت خوشنمایاں خریدار ہوتا ہے
کی مثل بلور سے منفی
تی ہے اور ہوتا

شیش کی
اس پر لیمے ز
ری دہات
ایونین سے

سینا کل
ہات
دن ہر
جان ہر

فروری سے
یہ روزانہ

۱۰

بیس (۲۰) گلن پانی (بارش کا پانی بمقطر پانی ترجیح کہتا ہے) پر دیتا ہوں اور سین
 دوسو (۲۰۰) اونس سیانائیڈ آف پوٹاسیم گھلاتا ہوں اوسکے بعد میں اس محلول میں
 اسی (۱۰۰) اونس پیمانہ کے ذریعہ سے قوی رقیق ایونیا (بھہ بہتر ہو گا کہ اسی سسپی
 فلک گریوٹی یعنی قوت مرکزی ۸۰۰ درجہ ہوے) ڈالتا ہوں + میں خوب اس
 مرکب کو ہلاتا ہوں اور اس محلول میں چند اونس تم کی لبنی کہو کہلی نلیان کہتا ہوں
 جیسے کہ مسٹر ڈانیل کو برقدان میں مستعمل ہوتی ہیں اور ہر ایک کہو کہلی نلی میں اسقدر
 قوی محلول سیانائیڈ آف پوٹاسیم یعنی قریب سولہ (۱۶) اونس کے ایک گلن میں بہتا ہوں
 جو اس محلول کی بلندی کو برابر آجاتا ہے جو بڑی طرف میں ہوا اسکے بعد چند ٹکڑے حرمت
 کے لگاتا ہوں تانبہ کی تاروں کی مکرری پر ترجیح رکھتے ہیں اور ان مکرڑوں کو تانبہ کی تاروں پر لگا کر
 تار کو تار متقی گا لونیک برقدان لگاتا ہوں یہ مکرری تانبہ یا لوہے کی کہو کہلی میں نہیں رکھتا
 اوسکے بعد میں ایک مکرڑا چند ٹکڑے سلاح ثابت جستہ برقدان لگاتا ہوں اور ان مکرڑوں کو
 محلول سیانائیڈ آف پوٹاسیم اور ایونیا میں ڈبو دیتا ہوں + میں باریک سائیدہ جستہ کا
 استعمال کرنا اس ترکیب میں مفید جانتا ہوں لیکن وزن اسکا قبل ڈبو نیو دریافت کر لینا
 چاہیو میری رائے ہے کہ یہ بہتر ہو گا کہ محلول سیانائیڈ میں جستہ کو ڈوبنے کی قبل رقیق ہائیڈروکلورک
 ایسڈ سے صاف کر لینا چاہیو اور اسکے بعد صاف پانی میں خوب ہو لینا چاہیو + اب
 گا لونیک برقدان کا عمل شروع کرنا چاہیو اور مذکورہ بالا اشیاء پر عمل جاری کہیں جب تک کہ
 محلول سیانائیڈ آف پوٹاسیم اور ایونیا میں جستہ قریب ساٹھ (۶۰) اونس یعنی قریب تین
 (۳) اونس کو نسبت فی گلن کہل جائیو اور جستہ کو مکرڑے واسطے دریافت اس امر
 کی کہ کس قدر محلول میں کہل گئی ہیں نقل لیا تو میں تو میں مذکور قیق ہائیڈروکلورک ایسڈ

دوبو دیتا ہوں اور اسکے بعد اونکو دوبو ڈالتا ہوں اور علاحدہ رکھ دیتا ہوں تاکہ اگر ضرورت ہو تو پھر استعمال ہوں اور کبھی کبھی ایسا علاحدہ کر دیتا ہوں + اب میں آبی لڑو (اونس کا رتو) اکللی (کاربونیٹ آف پوٹاشیا مفید ہوگی) ایک حصہ محلول مذکورہ بالا میں گھلاتا ہوں اور جب یہ گھل جاتی ہے تو اسکو صلی محلول میں ملاتا ہوں اور سبکو چند لحظہ مخلوط کرتا ہوں بعد اسکے اس محلول کو واسطے ٹھہرائیے کہ دیتا ہوں تاکہ جو تلچٹ بڑوہ بیٹھ جائے اور اسکے بعد صفا محلول کو دوسری برتن میں نکالتا ہوں اور اب یہ واسطے استعمال کرتا ہوں میں محلول مذکورہ بالا نصف مقدار پانی میں بہت گاڑا بناتا ہوں اور جب اسکو استعمال کرنیکی ضرورت ہوتی ہے تو جسقدر اسکی طاقت کہنی منظور ہوتی ہے پانی ڈالکر قیق کرتا ہوں + میں محلول مذکورہ بالا میں قلعی کرنیکے واسطے آہنی یا فولادی شے بطریق ذیل تیار کرتا ہوں لیکن دل جزاؤ ذیل میں اسکو ڈبو کر صاف کر لیتا ہوں

سلفیورک ایسڈ ایک پونڈ
 ڈائیڈ کلورک ایسڈ $\frac{1}{4}$ پونڈ
 پانی دو گلن

جب اشیا پر قلعی کرنا منظور ہوتی ہے اول اونکو مرکب مذکورہ بالا میں ڈبو دیتا ہوں اور پھر دیتا ہوں تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ برش اور ریت اور پانی سے آسانی سے ننگ اور سیل دور کرنا ممکن ہو اور جو وقت اجزایں بالائی اشیا خوب ہینگ جاتی ہیں تو اونکو صاف پانی سے دھو لیتا ہوں اور تب سخت برش اور ریت و پانی سے صاف کر لیتا ہوں اگر اب بھی کچھ ننگ لگا رہتا ہے اور اجزایں بالائی سے دو نہیں ہوتا تو اسکو پھیل دیتا ہوں یا دوسری طرح سے دور کرتا ہوں یا اس شے کو اجزایں مرکب میں کھد دیتا ہوں اور اسوقت تک ہنودیتا ہوں کہ برش اور

ریت سے صاف ہو سکے یا اوس آہنی یا فولادی شے کو اوس معمولی طریقہ سے صاف کرنا ہون
جو برقی آہنی کارخانہ میں جاری ہو جب ہ شیبا جنپر قلعی کرنا منظور ہو بالکل رنگ اور میل سے صاف
ہو گئیں ہین تو انکو بہت صاف پانی سے دھونا ہون اور فوراً منفی تار برقدان میں لگا کر طرف
جستہ کاری میں رکھ دیتا ہون +

جسوقت اشیا پر ہلکی قلعی ہو جاتی ہے اور انکو طرف سے نکال لیتا ہون اور اچھی طرح سے دھو لیتا ہون
کہ کوئی جگہ غیر صاف باقی نہیں ہی اگر ہوتی ہو اور انکو پھر صاف کر لیتا ہون تمام کو بطریق مذکورہ
بالا برش سے صاف کرنا ہون اور ہر طرف میں لکھ دیتا ہون اور جب تک خوب قلعی نہیں جاتی ہون
میں ہون دیتا ہون لیکن شے کو کبھی کبھی محلول میں بہرہ نہا ہوا قلعی کی واسطے سفید ہونا ہے جو وقت
پر خوب قلعی ہو جاتی ہے تو انکو طرف سے نکال لیتا ہون اور صاف پانی بلکہ گرم پانی سے دھو لیتا ہون
اور لکڑی کو برادہ میں خشک ہو سکے واسطے رکھ دیتا ہون + یہ شیبا اسکرچ برش سے چمکا کر لیتا ہون یا
اوزر م برش سے یا نجی جائیں تو جلا ہو جائیگی جب محلول مذکورہ بالا تھوری میر مستعمل ہوتا ہے تو تھوری
تھوری سیانائیڈ پوٹاشیم اور قیو امیونیا ڈالنا ہون تاکہ جہا تک ممکن ہو محلول کی اصلی طاقت قائم
اگر بہت چوڑا سطح مثبت ہو محلول مستعمل ہونا ہو یا دیگر سبب سے ایک حصہ جہتہ کا محلول تو کم ہو گیا ہو
تو محلول میں لہ کار یا دوسری طریق سے چند کہو کھلی ملیان لکھ دیتا ہون یہ ملیان قوی محلول سیانائیڈ
سے بہرہ کر لیا گیا ہے تا نہ یہ یا لیکر اوان ملیو نہیں لکھ دیتا ہون جیسا کہ پچھلے بیان ہو چکا ہے اور یہ مکرر اور تار
منفی برقدان کا ملامت ہے اور مثبت تار برقدان سے جستہ کی مثبت کو لگا دیتا ہون اور اس کی مثبت
محلول کی قائم رہتی ہے + محلول مذکورہ مثبت جستہ (سائیدہ جستہ قابل تزجیج ہے) مستعمل کرنا ہون
بحالت قلعی چند سو سطون کے ناص کر جستہ کا ٹکڑا ہر ایک طرف اوس شے کے رکھنا ضرور ہوتا ہے جس پر قلعی
کرنا ہون مثلاً اگر تانہ کی چادر نو پیر قلعی کرنی ہوتی ہے تو انکو محلول میں مسلسل رکھنا ہون اور اول

چاؤر حسبہ اوسکے بعد چاؤر لوہا اور پھر چاؤر حسبہ علیٰ ہذا القیاس اور چاؤرین آہنی اور حسبہ کی ایک سائے
 سے سطح کو مقابل میں بیگو ورنہ سطح حسبہ کا مثبت کو مقابل ہوگا اور سپر سے زیادہ قلعی ہوگی اور
 میں اوس برفد النکا استعمال بہتر جانتا ہوں جو کافی برف دیتا ہے اور بلاضائع ہونے قوت کو بخوبی عمل
 اوسکا باقی ہوتا ہے اوسی ذریعہ سے عمدہ اور بہوار قلعی ہوتی ہے جس برفدان کو میں جمع دیتا ہوں
 بنسب کا برفدان ہر یا ایسا برفدان ہو جو حسبہ اور کاربن اجزا کو مرکب ہوا اور دو یا دو سے زیادہ چار گلن
 تک کی لمبائی اس برفدان میں اوس قوت مستعمل کرتے ہیں جب کہ بڑی سطح پر قلعی کرنا منظور
 ہوتا ہے یا جب زیادہ ایشیا ایک وقت اور ایک طرف میں قلعی کرنا چاہتے ہیں اور جب لوہے یا فولاد کی
 ڈبلی ہوئی یا گہری ہوئی ایشیا کو زیادہ زنگ لگ گیا ہے تو اوز کو قوی ہائیڈروکلورک ایسڈ یا قوی
 مرکب سے جس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پانی ہر صاف کر لینا چاہیے لیکن اس مرکب میں ایشیا کو زیادہ
 نہیں کہنا چاہیے ورنہ لوہا یا فولاد خراب ہو جائیگا +

چاقو اور چینی وغیرہ حسب طریقہ مذکورہ بالا قلعی ہونے میں تا کہ میل یا زنگ سے مرطوب ہونے میں
 یا جرسی مسفر وغیرہ میں محفوظ رہیں چونکہ ان پر بہت ہلکا انجام دہا کرنا منظور ہوتا ہے اوسلئے اوز کو زیادہ
 عرصہ تک طرف میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوا اور آبدار فولادی ایشیا کو صاف کرنے میں کسی قسم کی
 ہائیڈروکلورک ایسڈ کی استعمال کی اجازت نہیں دیتا ہوں +

برقی قلعی مرکبہ دہاتون کی جن دہاتون کا لینے ابھی ذکر کیا ہے علاوہ اوز کو لینے کے
 دہات تانبہ اور نخل سے اس طریقے سے بخوبی قلعی کی ہے کہ اوسکو تانبہ یا لیسڈ (تیزاب نشورہ) سے
 گہلا لیا کسی کہار سے لچھتے تانبہ یا لیسڈ سے لیا اور پھر گہلا لیا اور تانبہ اور نخل ملکر بہت عمدہ
 جو من چاندی بنجاتی ہے چاندی اور ہونا لکڑی دہات تیار ہوتی ہے جسکو جوہری گرین گولڈ (سینر)
 کہتے ہیں۔ اگر محلول طلا میں کسی قدر محلول نقرہ اضافہ کریں تو دونوں کی قلعی ہوگی لیکن محلول

گرم اور کمزور قوت برقرآن میں متعمل ہوتا ہے اور اسی طریق سے تانبہ اور طلا کو مرکب کر کے استعمال
 کر دینا، لیکن جو مرکب دہات کا آمادہ و مزاج آئین ہے وہ پتیل ہے اور اب پاکستان اور
 اور جرمن وغیرہ میں بکثرت ہی سے قلعی ہوتی ہے +

یہ کتاب ہذا میں بخوبی عملی امور بیان کیے ہیں اور جو کموقین ہو کہ ناظرین کتاب کا ماسیابی سے
 یاسانی و بلا غدغہ مختلف طریقوں پر عمل کر سکیں گے اور یسے اس کتاب میں غیر ضروری لغت
 اور علمی اصطلاحات داخل نہیں کیے ہیں اور نہایت مختصراً اور سادگی سے جہاں تک ممکن ہے ہر ایک
 طریقہ کو بیان کر دینا کوشش کی ہے تاکہ جلد اور یاسانی طالب علم عمل کر سکیں اور جن طریقوں کو
 یسے بخوبی بیان کیا ہے وہ نہایت عملی اور کفایت کے ہیں اور اسلئے یہ امر اوان لوگوں کے
 مفید ہونگے جو اس علم سے ناواقف ہیں +

یہ کتاب ضمیر کے چند عملی یاد دہاں لکھی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ مبدعی اور برقی
 گردن کے واسطے مساوی کارآمد ہونگے +

ضمیمہ

- ۱- ایکواجیا (دو حصہ ہایدروکلورک ایسڈ اور ایک حصہ نائیک ایسڈ) میں طلا محلول
 بنانے میں یہ احتیاط رہے کہ یہ تیزاب خالص ہوں اور سونا عمدہ ہو یا کم سے کم سکہ طلا کو کم
- ۲- اگر سڈو کاربونیٹس طلا محلول بنانے کے کتر درجہ کا سونا حاصل کرنا چاہتا ہو تو طریقہ ذیل سے طلا
 کو صاف کرے۔ یعنی ایک اونس مرکب طلا میں جو کہ اسی رنگ کا جو جسکی طلائی زنجیر میں
 ہیں دو اونس چاندی ہضافہ کرے اور اب گہری میں رکھ کر گتھی میں گھسلاؤ اور طویل سو باگ
 چھڑکنا جائی جسوقت طلا بالکل گھسلا جائی تو ایک گہرے پرتن میں ڈال دین اور اس پرتن
 چائی ہوئی برقت ڈالنے کو پانی گہرے رہا ہو اور اس طرح جسے اوپر زبردانہ دار ہو جائینگے، اب

اس دانہ داروہات کو نکال لین اور فلوئس بوتل میں بہر دین اور ایک حصہ نائیرک ایسڈ
 (تیزاب شورہ) اور دو حصہ پانی ملائیں اور ایک گھنٹہ یا کم و بیش جذب ہونیکے واسطے بہر دین
 اور سکو خفیف گرم کریں تاکہ سرخ کہا جائے اور نائیرک ایسڈ (تیزاب شورہ) تانبہ اور چاندی کو
 بالکل جدا کر دینگا اور سونا بوتل کی تین تہیں شکل خالی رنگ و ناہمواری کے رجحانینکا اور ایسڈ
 (تیزاب) کا رنگ مہتر ہو جائیگا اب اسکو دو صحرے برتن میں نکال لین اور یہ بہتر ہوگا کہ یہ
 زیادہ نائیرک ایسڈ (تیزاب شورہ) کو سوزین ڈالیں مثل سابق کے گرم کریں تاکہ بھ
 معلوم ہو جائے کہ بالکل تانبہ و چاندی دور ہو گئی ہے اور اگر نائیرک ایسڈ (تیزاب شورہ)
 کیسیا ہی عمل نہیں ہوتا ہے یعنی بھ معلوم ہو کہ سرخ بخالت بوتل میں نہیں دیکھتی ہیں تو کھیر
 ختم ہوئی پس اب سونیکو گرم پانی سے خوب تھولیں اور وہوں کو بھ محلول میں ڈالیں جو مثل
 نکال لیا تھا اور طلا بھالت موجودہ نائیر و ہایدرو کلورک ایسڈ سے گھلا لیں اور اسطرح سے کلورائیڈ
 یا اسکو خشک کر لیں اور کھیر خشک پوناس (کہار) ملا کر گریں گھلا لیں جب یہ گھیل جائے تو
 ریزروانہ دارنہا لین یا ڈلی بنالین +

جو محلول نائیرت آن سلور اور نائیرت آن کو پرند کورہ بالا بنا ہے اسکو شرح عمل کریں کہ محلول نائیرت
 آن سلور علاحدہ ہو جائے یعنی جس تین میں مہر محلول ہو اس میں ایک کراؤنیر حواد تانبہ کا کھین + چند
 میں چاندی تانبہ پر سجد ہونی شروع ہو جائیگی و تھوری دیر میں عمل کو جاری کہیں + اور خفیف حرارت
 دیتی ہے سو تمام چاندی فوراً بشکل چمکدار ریزروٹک ہو جائیگی اب یہ دریافت کرنا ہے کہ ساری چاندی
 نکل آئی نہیں پس کھیر عرق سبز اور قلیس ہایدرو کلورک ایسڈ (تیزاب نمک) و این گلاس میں
 ڈالیں اور اس سے کھیر تلچھٹ بڑی اگر محلول میں چاندی ہونگی تو تلچھٹ نہیں بڑی اب
 مہر محلول پھینک لیں اور چند مرتبہ چاندی دہو ڈالیں تاکہ تانبہ سے صاف ہو جائے اور

جب پچھلا وہ دون صاف ہو تو چاندی خشک کر لین اور گہر میں رکھ کر قلیل پوٹا من کر کے اسے
 پگھلا لین یا اسکو مائیکرک لین میں گھسالیں اور واسطے بناؤ محلول زقرہ کاری کی استعمال کریں +
 جب چند گڑے لوہے کو محلول میں ڈال کر چاندی نکال لی ہو تو تانبہ محلول مذکورہ بالا میں رکھیں
 یہ بہتر نہیں ہے کہ سواستی آٹھانی انراض کو اسپا کریں اور البتہ یہ محلول سلفیت آف کوپر (توتیا) پر
 برقدار سے استعمال کرنا چاہیے +

۳۔ بعض دفعہ آنچور اور پیاٹو کو اندر طلا کاری کرنی ہوتی ہے اور نہایت ہی اہمیت کا ہوتی ہے
 تو خالی مقامات پر انکے بالکل بہت کم قلعی چڑھتی ہے + جب یہ صورت پیدا ہو تو وہ وہ ہوا جاتی
 اور اسکی برش و صاف کر لینا میں اور یہ قدر زیادہ سیانائیڈ محلول میں ڈالیں جب تک خالی سطح
 قلعی نہ ہو جائیں اور مثبت کو خفیف حرکت دیو جائیں وقت بردان کی بڑا تو جائیں اور اسکی برش
 خوب صاف کر نیسے قلعی کو بڑی مدد ملے گی یہ چھبہ ہے کہ پیل کی خفیف تہ سطح پر آجاتی ہے +

۴۔ جڑا و باریک کام کو زیورات اور شیا جو تا وہی جاتی ہیں اور اسکی برش اس لیے خاص نہیں ہوتی
 ہیں کہ انکی بناوٹ خاص قسم کی ہوتی ہے اور ان پر طلا کاری کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ جب کہ بڑا
 تا وہی سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے نقل سہل عمدہ نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ مناسب ہے کہ جہاں تک
 ہو سکے اسکو اسکی برش و صاف کر لیا جائے اور یہ قدر زیادہ سیانائیڈ آف پوٹاشیم اس محلول میں
 بڑا دانی چاہیے جس میں یہ چیزیں طلا کاری کی جائیں اور شیا کو بڑا محلول میں حرکت دیو رہنا چاہیے
 تا وقتیکہ قلعی نہ ہو جائے اور قوت بردان کی تیز کرنا چاہیے +

۵۔ اگر کسی شے پر چھری طلا کاری ہوئی ہے تو اسکا سبب یہ ہے کہ یا سیانائیڈ بہت
 زیادہ ہے یا قوت بردان بہت تیزی یا بہت سطح مثبت کا مقابل میں ہے اور جب یہ
 نقص ظاہر ہوئے تو مثبت کو یہ قدر اوٹھانا چاہیے اور شور کو طرف میں حرکت دینا چاہیے اور بالکل

ثبت کو نکال لینا چاہیے اور چند نقطہ شے کو محلول میں حرکت دینا چاہیے اس سے یہ قیص فر
ہو جائیگا لیکن توتیل کی بھی گھسانی چاہیو ورنہ مثبت ضائع ہو جائیگا +

۴۔ جب طلا محلول عرصہ تک استعمال ہوا ہے تو یہ اپنی ذاتی مادہ سے خراب ہو جاتا ہے اور جھو
سے قلعی کا رنگ بہت قہقہ ہوتا ہے + اس صورت میں بیٹے تجربہ کیا ہے کہ محلول اصلی حالت پر سطر
آسکتا ہے کہ اس کے بخارات اور اگر خشک کر لیا جائے اور اس کے بعد نظر پانی ڈال کر پھر حل
کر لیا جائے اور پھر سیقدر سیانائی ڈالی جائے اور محلول واسطے استعمال کے معطر کیا جائے اور
اکثر آدمی خیال کرتے ہیں کہ بخارات اور اسے اور چرخ دینے اور خشک کرنے سے محلول خراب
ہو جاتا ہے اور پٹ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے ذاتی مادہ ضائع ہو جائیگا
اور محلول میں اسکا اثر نہیں ہوتا ہے +

۵۔ بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ جب طلا محلول چند سال بخوبی استعمال ہوا ہے تو چرخ دینے
اور خشک کرنے سے درست نہیں ہوتا ہے + اسلئے یہ امر مناسب اور کفایت کا باعث ہو
گا کہ اس محلول کو ترک کر دینا چاہیے اور دوسرا محلول بنا لیا جائے اور برقران کو ذریعہ سے
یا ایسڈ یعنی تیزاب سے پچھت سوئیگی بنا کر محمولات کھنڈ سے طلائہ نکال لینا چاہیے
اگر قبلی ترکیب اختیار کی جائے تو ایک ٹکڑا تانہ کا منفی تار برق اللہ اور دوسرا ٹکڑا بلور
تا مثبت برقران ہو لگا دیا جائے + جب سیقدر عرصہ تک برقران استعمال ہوا ہے تو طلا کا برقران
عرصہ میں تار منفی پر سمجھ ہو جائیگا اور تار منفی سے یہ ذریعہ کسی آلہ کے چھوٹے الین یا تیزاب
کلورک ایسڈ (تیزاب شورہ و تیزاب نمک) سے گھلا کر نکال لین اگر ایسڈ کی ذریعہ محلول
سے طلائہ نکالنا منظور ہوئی تو محلول کو بڑے برتن میں ہوا میں رکھ دین اور چونکہ جو
بخارات اٹھتے ہیں وہ نہایت مضر ہوتے ہیں اسلئے یہ احتیاط ہے کہ وہ سالن کے ساتھ

حلق میں نہ جائیں اور سیفورک ایسڈ (تیزاب گندک) کو احتیاط سے ڈالو تاہم زہاؤ قہیکہ جوٹل
 موقوف نہ ہو اور تھو پھٹ بنے اور سکو بیٹھ جائے دین اور اسکے بعد صاف عرق
 نہتار کر پینکینین + اس تلچٹ کو گرم پانی سے دسویں اسکے بعد خشک کر لیں اور کس قدر
 پوناس (کھار) ملا کر ایک گھر یا مین گچھلا لیں جسے کہ سونا ایک گنڈی کی
 صورت ہو جائیگا مگر دستکار کو مجھ سے معلوم ہو گا کہ جس قدر اس سے سونا محلول میں ڈالا تھا
 قریب قریب اس مقدار سے حاصل ہو سکتا ہے اور بوجہ بے ترتیبی عمل کہ سونا محلول کے
 زیادہ تر ضائع ہو جاتا ہے یعنی اکثر کہنے محمولات سے شاذ و نادر کافی دہات نکلتی
 دیکھی جاتے ہیں۔

۸۔ اگر ایک چینی تانہ کی اور ایک چینی چاندی کی ایک ساتھ واسطے طلا کاری کے
 محلول میں نکدی ہے تو اول تانہ کی چینی پر قلعی ہوگی وہ یعنی مرتبہ اس صورت میں چاندی
 کے چینی پر طلا کاری ہونا وشواہد ہوتا ہے اور اکثر اس باکمی کوشش کریں کہ چاندی پر طلا کاری
 ہو تو غالباً تانہ پر انجام و قدر تیزی سے ہو گا کہ جیسا سکرچ برش سے صاف کرینگے تو قلعی
 کھردری ہو جائیگی ایسے مناسب یہ ہے کہ اول منقرنی شے محلول میں رکھی جائے
 جب سپر کس قدر قلعی ہو جائے تو ایک طرف اسکے تانہ کے چینی لٹکا دیا جائے +

۹۔ اگر چند دہاتوں پر طلا کاری یا نقرہ کاری یا سکاری کرنا ہو تو ہر ایک دہات کے واسطے
 جدا گانہ محلول چاہیے ورنہ جس طرف میں متعدد مختلف دہاتیں قلعی ہوگی تو وہ طرف
 خراب ہو جائیگا با این ہمہ اگر ایک محلول میں چند دہاتیں قلعی کرنی ہوں تو جب تک ایک
 دہات پر قلعی ہو جائے دوسری دہات نہیں کھنی پاتے +

۱۰۔ جب دستکار طلا کاری کر رہا ہو اور مجھ سے معلوم ہو کہ کسی نہ کسی وجہ سے عمدہ رنگ نہیں

آتا ہے تو یہ امید ہوگا کہ وہ اسباب ہیسا کیسے بنیں کہ انہی محلول سے باہر جو وقت عمدہ رنگ ہو بعض طلا ساز طاکا چیزوں پر صنعتی رنگ دینے کو نسخہ ذیل استعمال کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس شے پر دہیر طلا کاری ہوئی ہے تو استعمال سے کامفید ہوگا⁺

- پسکری ۳- اولس
- ناٹیرٹ آف پوٹاسا (شورہ) ۶- اولس
- سلفیت آف زنک ۳- اولس
- معمولی نمک ۳- اولس

اجزائے مذکورہ بالا کو باہم ملا لیا جائے تو گاڑھی لینی بنجائیگی پھر شیا کو اس لینی کی اندر رکھ دیں یا اجزائے مذکورہ کو برش سے اسیا پر پیرین زان بعد شیا کو لوہے کی چادر کے ٹکڑے پر رکھ دیں اور اس لوہے کی چادر کو صاف کونے یا پتھر کے کونے کی آگ پر گرم کریں حتیٰ کہ اسیا پر سیدھا سیاہی آجائے اور اسکے بعد انکو ٹھنڈی پانی میں ڈبو دیں اور ایک بہت عمدہ دوسرا نسخہ ہے اور پچھلے نسخہ سے کم احتیاط کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے اور چھوٹی

- چیزوں کے واسطے مخصوص ہے اور وہ یہ ہے +
- اولس بیٹنی دیت کریں
 - سلفیت آف کوپر (نیلا طوطیا) ۲ x +
 - فرنج ورڈ گرس (زنکار فرٹریسی) ۴ x
 - کلورائیڈ ایسوسیم یعنی سال ایسوزیاک (نوٹشاور) ۴ x
 - ناٹیرٹ آف پوٹاسا (شورہ) ۴ x
 - ایسکائیڈ قریب ۱ x

سلفیت آف کوپر (نیلا طوطیا) اور سال ایسوزیاک (نوٹشاور) ناٹیرٹ آف پوٹاسا (شورہ)

کو ہاون دستہ میں باریک کر لیا جائے اور اسکے بعد زرد گرس (زنگار) ملا دین اور تھوڑا
 تھوڑا ایسٹک ایسڈ ڈالتے جائیں تاکہ خوب آمیز ہو جائے اور سیدھا اجڑا لہم ملکہ بشکل سینہ ڈولی
 کے ہو جائیگی اور جس چیز پر رنگ کرنا منظور ہو اور سکوا سمین رکھ دیا جائے اور سکوا نمبہ کی
 چاور کے کڑے پر رکھ کر اس وقت تک گرم کریں جب تک سیاہ رنگ ہو جائے اور سکوا نمبہ
 تاکہ سرد ہو جائے اور اسکے بعد قوی سلینیورک ایسڈ میں رکھ دین اور اس سے رنگ
 کر نیوالی نمک گہل جائیگی اور چیز پر نہایت عمدہ سونہری رنگ آجائیگا اور بعض مرتبہ
 یہ مفید ہوگا کہ قبل اس عمل کے چیزیں شکر برش سے صاف کر لی جائے اگر ایسا ہوگا تو
 جب اس چیز پر عمل ہو جائیگا تو نہایت چمکدار ہو جائیگی + جب اس چیز کو نسخہ فریب سے
 نکالیں تو گرم پانی میں پوناس (کھار) کی مقدار ملا کر اس سے سپوڈالین + نرم برش
 اور سا بن اور گرم پانی میں دہونے سے وہ چیز نہایت عمدہ ہو جائیگی خصوصاً اگر
 چیز جڑاؤ یا نقش ہے +

۱۱۔ دستکار کو ظرف میں اشیا کو پیرنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے
 کہ زرد گون رنگ قلعی کا بہت گہرے رنگ سرخ سے تبدیل ہو جاتا ہے + علیٰ ذلک قیاس
 حرارت محلول کی بھی قلعی کے رنگ پر موثر ہوتی ہے جب محلول ٹھنڈا ہوتا ہے تو رنگ تھوڑا
 پیچھا ہوتا ہے اور چون حرارت بڑھتی ہے رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے جب محلول میں
 اشیا ہیں تو جو سطح مثبت کا مقابل میں ہے اور سکی تعین سے قلعی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے
 علیٰ ذلک قیاس مقدار سیانائیڈ موجودہ طرف اور قوت برقدان بھی قلعی پر موثر ہوتی ہے +
 ۱۲۔ اگر طلا محلول میں کافی سیانائیڈ نہیں ہے تو مثبت اچھی طرح سے نین گہلیگا اور چونکہ
 پھلے بیان ہو چکا ہے کہ اس سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ محلول میں سونا جلد ختم ہو جاتا ہے اور جو

اشیا طلاکاری ہونگی وہ پھیکے رنگ کی ہوتی ہیں ایسی صورت میں سیانید ڈائلو سے بھی نقص نہیں نفع ہوتا ہے لیکن کسی قدر غلیظ طلا محلول غوراً ڈالنا چاہیے +

۱۳۔ جیسے گہری کی سوئیوں کی طلاکاری میں بہ لحاظ صفائی کے نہایت احتیاط مد نظر رہنا چاہیے اور ابتداءً یہ چیزیں چند منٹ کمزور محلول کاسٹک آف پوٹاس میں رکھ دیں اور اسکے بعد سرد پانی سے دھو ڈالتے ہیں اور فوراً ایک لٹری کی واسطے ٹائیس میں ڈبو دیں اور اسکے بعد ٹھنڈی پانی میں غوطہ دیں اور اسکے بعد گرم پانی میں خوب دھو کر طلاکاری طرف میں رکھ دیں اور اس وقت تک ہنودیتے ہیں جب تک کہ ضروری قلعی نہ ہو جائے اور عموماً چند دقیقہ کافی ہونگا اس لیے کہ اس قسم کی اشیا پر بہت مستحکم طلاکاری درکار نہیں ہوتی ہے جب طلاکاری ہو جاتی ہے تو جیسی گہری کی سوئیوں میں گرم پانی میں دھو دیں اور اس کے بعد پش سے صاف کرتے ہیں اور ایک لٹری کی واسطے پھر طرف میں رکھتے ہیں کہ اچھا رنگ اور شہر ہو جائے اور آخر میں گرم پانی سے دھوتے ہیں اور صاف برادہ لکڑی میں رکھتے ہیں + طریقہ کفایت شعاری طلاکاری گہری کی سوئیوں کا یہ ہے کہ جب اس محلول سے طلاکاری کی جائے تو اس وقت عمل ہو - اور یہ ضرور ہے کہ جب محلول سے طلا خارج ہو جائے تو وقتاً فوقتاً طلا دیا جائے +

۱۴۔ جب کوئی چیز نقرہ محلول میں رکھی گئی ہے اگر سیاہ رنگ ہوتا ہے تو محلول میں سیانید بہت زیادہ ہے یا قوت برفان بڑی ہوئی ہو یا بہت بڑا سطح نسبت مستعمل ہوا ہے جب ان میں سے کوئی یا کُل صورتیں واقع ہونگی تو یہ نقص پیدا ہوگا + دستکار کو چاہیے کہ فوراً اس کو الگ کر ڈیو بشہر طیکہ وہ چیز برطانیہ دہات یا پوسٹر یا سیسہ کی بنی ہوئی ہو اور پھر معمولی طریقہ سے اسکو صاف کرے + اور اسکے بعد پھر طرف میں رکھو اور بہت کم سطح نسبت مقابل میں لگانا چاہیے + اس سے فوراً رنگ قلعی کا تبدیل ہو جائیگا اور وقتاً فوقتاً ہوا ہوا نسبت گھٹانا چاہیے

تاکہ تیزی عمل کی بڑھو، لیکن اگر اب بھی شوہر سیاہ رنگ کی قلعی ہو تو محمول کو باہنی سے کمزور کرنا چاہیے یا برقی قوت لگھانا چاہیے لیکن جب تک دیگر تدابیر عمل میں نہیں لائی گئی ہیں محمول کو تبدیل کرنا چاہیے +

۱۵۔ جب یہ منظور ہو کہ کسی نقرہ گرمی شے پر یا کسی اوسکے حصہ پر وہ آبداری بچائے جو اصل ملاح میں بلفظ گسٹیشن موسوم ہے تو کسی طریقہ ذیل سے بخوبی ہو سکتی ہے + بعض مرتبہ بہت خوشنما اثر نقرہ گرمی شے پر اس طریقہ سے پیدا ہوتا ہے +

اول۔ ایک پینی ویت پلٹیم ایکواجیا (دو حصہ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ایک حصہ نائیکریک ایسڈ) میں گرم کریں + اس ایسڈ کو بخارات اور اوزون پس ایک سرخ ڈلی بنجائیگی جب بالکل ہمہ سر ہو جائے تو اوسکو گسٹیفڈ سلفیورک ٹیڈریا لکول میں گھولالیں + کلورائیڈ آف پلٹیم آف سر وین گھلا لیں یا قبل بخارات اور اوزون کے ایسڈ حالت میں استعمال کریں اور اوزون حصوں پر اونٹ کے بالون کی پمپل سے لگاتا جاؤ جنہرے گسٹیشن کرنا منظور ہے اور جسوقت اسپرٹ یا ایڈر (جو ہر بخارات سے اور اڑے جائینگے تو ایک خفیف تہ پلٹیم کی رہ جائیگی اور کچھ وہ آبداری ہی گئی جو منظور ہے +

دویم۔ سلفیٹ آف کوپرز ۲ پینی ویت

..... نائٹریٹ آف پوٹاسا ۱ پینی ویت

..... میورٹ آف ایونیا ۲ پینی ویت

ان اجزا کو گسٹیفڈ لٹیک ایسڈ (عرق پودینہ) میں گھلا لیں اور اونٹ کے بالون کی پمپل سے استعمال کریں + اور قبل استعمال کے مرکب کو گرم کریں +

سیوم۔ ہائیڈرو سلفیٹ آف ایونیا قوی یا قوی سے گہرا یا لہکا رنگ گسٹیشن نمودار

ہو جائیگا +

چھارم - گندہک کی دہلیں سے چاندی پر نہایت خوبصورت نیلے رنگ میں شل فولاد کے سطح کے پیدا ہو جاتا ہے +

ایک بند صندوق میں بچھ کر عمل ہونا چاہیے جن حصوں پر نیلے رنگ کرنا منظور نہ ہو انکو لیسٹری وغیرہ یا سوم لگا دینا چاہیے +

پنجم - صرف نائیکرک ایسڈ سے چاندی پر کثرت میں ہو سکتا ہے +

۱۶ - اگر کسی شے کے بعض حصوں پر اکشیدیشن اور بعض پر طلا کاری اور اوہکے بعد چھوٹے

چھوٹے حصوں پر خفیف پتیل کاری کر توہیں تو وہ شے نہایت خوش نما معلوم ہوتی ہے اور نظر ذیل سے دیکھنا ہو سکتی ہے یعنی کسی قدر سلفیٹ آف کوپر گہلا لیں اور اوہ میں چند قطری

سلفیورک کو ملا دیں اور اس محلول کو اس حصہ پر اوہشکر بانو کی مشیل سے پھیریں جس پر قلعی کرنا ہو اب اگر ایک فولادی تار کا ٹکڑا اٹھانم حصہ پر لگائیں تو فوراً خفیف مسکاری ہو جائیگی +

اور اس سید سے تانبہ میں نقش و نگار ہو سکتے ہیں لیکن مجھ بیان کرنا ضرور نہیں ہے کہ تانبہ بہت خفیف قلعی کیا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ اسپر زیادہ پتیل کاری نہ ہو +

۱۷ - جب چاندی محلول سے خراب نقرہ کاری ہوتی ہے اور معمولی طریقوں سے اسکی اصلاح

غیر ممکن معلوم ہو تو دستکار کو چاہیے کہ چاندی کو سلفیورک ایسڈ سے بطریق متذکرہ صفحہ

۹۹ متعلقہ طلا پلچٹ کر لے اور اس پلچٹ کو خوب دھوے اور پھر سیاہی آف پوٹاشیم

پے گسٹالو بعد اسکے پانی اسقدر ڈالے کہ مقدار میں محلول موافق ضرورت کی ہو جائے

اور اغلب ہے کہ اسکا عمل بخوبی ہوگا + قبل استعمال محلول مقطر کر لینا چاہیے اور قبل

پانی ڈالنے کے مقطر باسانی ہو سکتا ہے +

۱۸۔ جب مثبت نقرہ مستعمل ہو اگر محلول میں بہت زیادہ سیانائیڈ خاصاً صاف ہوگی تو مثبت بلے ترتیبی سے گھیلینگے اور بعض دفعہ چاندی کی چھوڑ چھوڑ کر ٹکڑے مثبت ہو کر نیکے اگر اوٹکو دوسرے پر کر ڈیا جائیگا جس سے نقرہ کاری ہو رہی ہو تو اونکی وجہ سے یہ قلعی نامہ ہوا ہوگی پس اس صورت میں یہ مناسب ہو کہ مثبت کنواس کی تھیلی میں یا ہوائی گمان کی تھیلی میں رکھ دیا جائے اور اس کی تھیلی چھوڑ چھوڑ کر چھوڑ کر اوٹکو جمع رہینگے اور وقتاً فوقتاً اوٹکو نکال لینا چاہیے اور اوٹکو گلا کر یا گھول کر ناٹھیرٹ آف سلور (عرق نقرہ) بنا لیا جائے۔

۱۹۔ جب اشیاء سے جو جب اس ترکیب کے چاندی نکالی جائے جو صفحہ ۹۹ میں مذکور ہے تو دستکار کو یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ جو بخارات اس عمل میں پیدا ہوں وہ اس مکان میں بڑے پناؤں جہاں وہ بچھل کر رہا ہے اس لیے کہ یہ بخارات نہایت مضر اور ناقص ہوتی ہیں یہ عمل بالو کر جستر پر ہوتا ہے اور اوسپر وہوان دان رہنا چاہیے یا یہ عمل ایسی انگلی میں کرنا چاہیے جو معدہ و دواں ہوتی ہے۔

۲۰۔ جو چاندی پختی ہوئی محمولات سے نکلتی ہے وہ گل جاتی ہے اور ڈولی بن جاتی ہے لیکن جب اوسکی سلاخ بنانا چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ نہیں بنتی ہے بلکہ طرف جاتی ہے اور اس نقص کی وجہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ سیقدر رستہ اوٹھن ہوتا ہے + ایسی حالت میں یہ بہتر ہو کہ چاندی سیقدر رستہ کے ساتھ گھلا لیں جب چاندی گھیلنی کو ہو تو سیقدر رستہ پوٹا سا والدین +

۲۱۔ جب چاندی یا برقی نقرہ گری شیا جو ہے ہوا میں بہت زیادہ ہے جلا ہوگی میں بہت جگہ کو برش اور قوی محلول سیانائیڈ پوٹاسیم سے صاف کیرین ورنہ قوی رفین ایسویا سے ہی کام نکل سکتا ہے + جو سہری روٹر (سینڈور) بشکل لینی کو سخت برش سے مستعمل کریں اور اسے سطح چھید اشیاء کا صاف ہو جائیگا لیکن روٹر (سینڈور) نام کر کو بہت تھیلی سے چمکدار سطح پر پھیر لیں

نوبہ ہتھیلی سے مالش کریں جسے کہ خشک ہو جائے اور تھیلی بوجہ مالش نقرہ گری شے کے سیاہ ہو جائے اور جب اشیا بہت دھونڈی ہوں تو قبل رزور (سینڈور) لگاؤ اور مالش کو روکن اسٹون (خشست بوسیدہ) سے صاف کر لیں +

۲۲۔ طلا ہی اشیا کی طلا گری سے نکل سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قوی نائیک ایسڈ (تیزاب شورہ) میں اشیا کو کہدین اور کیتھ خشک نمک تیزاب میں ڈالیں اور جب طلا چھوٹ جائے تو اشیا کو فوراً سوڈا لین اور معمولی طور سے صاف کر لیں جب نائیک ایسڈ (تیزاب شورہ) چھارہ نیوالا محلول ہو بخوبی اپنا عمل کرنا ہے تو طلا کو جدا کر دیتا ہے لیکن اس کا عمل سنگی سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اشیا علیحدہ کر کے جو جائین اور نجارات اور اگر محلول خشک کر لیا جائے اور سو ناحیج کر لیا جائے اور کیتھ رپوٹا سیاہ سوڈا سے پگھلا لیا جائے جب طلا گھیل کر ایک گھنٹی کی صورت بن جائے تو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نائیکر (شورہ) اس غرض سے ڈالیں کہ صاف ہو جائے +

۲۳۔ چونکہ بہت تیزی سے ہتھوڑا اور ان سطحیات پر ہونے سے جو مثبت سے بہت قریب ہیں اس لیے یہ ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو پھیر لے اور جدیدین پھیر بیان کے مقابل کر دیں تاکہ حوالا اشیا پر کیساں قلعی ہو اور اگر اچھی طرح سے اس ترکیب کا عمل ہوگا تو نہایت عمدہ کیساں قلعی ہوگی اور مثبت کو پھیرتے رہنے سے وہی بھی نتیجہ حاصل ہوتا ہے فرض کریں کہ برقی قلعی خاص کر اوس تمام پر ہوتی ہے جو ان کے شے بلحاظ برقی اثر کو مثبت کے مقابل ہے تو یہ بہتہ ہو گا کہ شے اوس تا کی سطح سے گہرے ہو جائے جو گہرائی سے اور اوس سے یہ ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ اشیا کو بار بار محلول میں پڑنے ملائیدان اور شکر دان اور پائمان وغیرہ ایسی صورت میں رکھے جاسکتے ہیں کہ اوس کے اندر وہی حصہ مثبت کے مقابل ہوں پس ابتداً اوس قسم کے برتن کو نقرہ محلول سے بہرین تاکہ اوان چھوڑ کر اول قلعی ہو جائے اور جب طلا کا رتی کرنا ہو تو اوس وقت ہی ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے + یا اوس وقت

مکمل و نبر قلعی تکمیلین جب تک کہ بیرونی حصہ کی بخوبی قلعی نہ ہو جائے یہ بہتر ہے کہ محلول کو قلعی
 فوقتاً حرکت دین تاکہ جدید سطحیات محلول کے اوس شے کے مقابل ہوں جس پر قلعی ہوتی ہے +
 ۴۴ - موٹے تانبے کو تار نسبت با ایک تاروں کے عمدہ ناقص سیل ہوتی ہیں پس جو منفی
 مثبت تار برقدار سے لگی ہوئی ہیں وہ موٹی ہوتی چھین تاکہ سیل بخوبی منتقل ہو سکے نہ برقدار
 کی واسطے بہت دار سولہویں حصہ انچ کے موٹا تار کافی ہوگا لیکن جب برقی پتیل کاری میں چند نالیز
 مستعمل ہوں تو تار زیادہ موٹا ہونا چاہیے یعنی کم سے کم اٹھواں حصہ انچ کا موٹا ہوگا اوس
 حالت میں بہت باریک تار مستعمل ہو اگر جب برقدار گہرا سولہویں حصہ تانبے کی نسبت اور شیا
 بنبر قلعی کرنا منظور ہے لگی ہوئی ہیں تو بعض مرتبہ تار بالکل گرم ہو جاتا ہے اور اسکے وجہ سے یہ قلعی
 ہے کہ اوس میں قابلیت منتقل کرنا اوس مقدار سیل کے نہیں ہوتی جو چھوٹا ہوتی ہے +

۴۵ - یہ ہمیشہ مناسب ہے کہ عمل برقی قلعی کا ملائم توت برقدار سے شروع ہو اور توت کی
 دیرین ہتھنالی اور صورتوں کے جو اس کے بچھے حصہ میں بیان ہوئے ہیں اس قوت کو بڑھانا
 چاہیے اگر بہت زیادہ قوی سیل مستعمل ہوئی ہے تو غالباً برقدار سے کچھ ہر شے و صاف کرنی اور
 جلا دیوں کے شیا سے قلعی اوکڑ جائیگی علاوہ اسکے اگر برقدار کے قوت بہت قوی ہوتی ہو تو محلول
 پھٹ جاتا ہے یہ ضروری ہے کہ ظرف نقرہ کا یہ میں اوبال یا جوش نہ آئے دیا جائے +

۴۶ - اگر حرارت ہو یا محلول کی زیادہ ہو تو برقی قلعی نہایت تیزی سے ہوگی سیلے دستکار کو
 خیال رکھنا چاہیے کہ ابتدائے سطح مثبت بہت بڑا ہو یا برقدار کی قوت زیادہ ہو ورنہ قلعی خوب ہوگی
 جب کہ یہی گرم محلول استعمال کیا ہو تو ابتداؤ قلعی آہستہ ہونی دین اور رفتہ رفتہ مثبت کو گہرائی دیا جائے
 جیسا کہ قلعی دہیر ہوتی جائے +

۴۷ - نقرہ یا طلا محلولات سے پتیل اور چرمی چاندی اور تانبہ پر زیادہ تیزی سے نسبت

چاندی یا سونیکے قلعی ہوتی ہے اسلئے ابتداً عمل آہستہ ہونا چاہیو + جب تانبہ یا تیل کی شے
 کسیدہ چاندی کی قلعی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایسی تیزی سے جیکہ کم تر ہے کہ وہ بات محلول میں
 آئی تو اور ابتداً قلعی چڑھی تھی قلعی نہیں چڑھیگی اسلئے ہنگامہ کو تیزی سے عمل بڑھانا چاہیو اور اسکو سطح
 پہلے ہی ہدایت ہوئی ہو + یہی عمل طلاکاری سے متعلق ہے نسبت سونیکے تیل یا تانبہ پر سونیکا ایجاد کیا
 ہوتا ہو اسلئے جب اول طلائی چیز ڈالی اور کسیدہ قلعی ہو تو عمل تیز کر دینا چاہیے +

۳۸۔ جس مکان میں برقی قلعی کرتے ہیں جسقدر ممکن ہوا وہیں سیلابی نہ ہو کر اور حرارت سا
 (۶۰) درجے تہرما میٹر فارن ہائٹ ہو + گرم موسم میں حرارت مکان کی زیادہ تر ہوتی ہے تو قلعی
 برقی اور اس کے مطابق ہونی چاہیے ورنہ قلعی بہت تیزی سے ہوگی +

۳۹۔ جو برقدان اس کام میں مستعمل ہوتی ہیں وہ اس ترکیب سے کہی جاتی ہیں کہ جہانگ
 ممکن ہو قلعی ہوا رہی + جب برقدان کا عمل آہستہ سے ہو تو یہ بہتر ہے کہ اسی طاقت کی ایک
 نال لگا دیا جائے اور برقدان میں الیڈیا بار نہ ڈالاجاے اسلئے کہ اس سے قلعی ناپا ہوتی ہو +

۴۰۔ جو برقدان میں حسبہ مستعمل ہوا ہے اگر پانی و نمک سے محک نہ ہو تو پارہ او سکھ ملنا چاہیو و
 اسکی ترکیب یہ ہے کہ کسیدہ پارہ ایک گالی میں اور اس کے بعد اس میں قلیل ہائیڈروکلورک ایسڈ
 (تیز نمک) ڈالیں اور ایک ٹکڑا فلٹین یا پتھر کا ایک لکڑی کو سر پر لپیٹیں اور ایسڈ پارہ میں
 ڈبو کر ڈنڈی یا چادر حسبہ پر ملیں اور اسوقت تک ملنا چاہیے جب تک اصلی چمک پارہ کی او سپر
 نہ آجائے جب کہ ایک ڈنڈی حسبہ پر پارہ ملا ہو تو بیٹھے یہ دیکھا جائے کہ اگر کچھ پارہ فلٹین پر مل جائے
 اور اس کے بعد ہائیڈروکلورک ایسڈ میں او سکھ ڈبو کر ڈنڈی کو باہر ملا ہے تو نہایت موثر ہے اور اسکو
 قلیل مقدار پارہ کی ہوا اس طریقہ میں نہایت کفایت ہے اسلئے کہ اگر احتیاط کیجیے تو پارہ بہت کم یا
 ہوا اسکو نہایت نہیں ہوتا ہے اور جب پارہ ملی ہوئی چادر یا ڈنڈی تھوڑی عرصہ تک مستعمل ہو تو دستکار

کو اس بات کا خیال کہ نانا چاہیے کہ مقامی عمل کسی بات کو حصہ پر واقع ہونے پر باؤسے اور خیب پر صورت
 ہوگی تو خوب خوشنما میں اور ہیگا اور سوقت فوراً نال سو ڈنڈی وغیرہ نکال لینا چاہیے اور جن
 حصہ پر محلول موثر ہو گیا ہو اور کو پر پارہ مل دینا چاہیے اور جس جگہ مقامی عمل واقع ہو سکتا
 تو عموماً وہ حصہ دھو نہ لیا یا پوری رنگ کا ہو جاتا ہے +


۳۱ - جو تانبہ کی ڈنڈیاں اور چادرین برقران میں استعمال ہوئیں تین اوکو وقتاً فوقتاً نائیک
 ایسڈ میں ڈبو کر صاف کر لینا چاہیے اور اسکے بعد سرد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے یا ریت پخت
 برش سے مٹی ڈالنا چاہیے +

۳۲ - جب ناقل تازا تانبہ کی بوجہ محلول وغیرہ میں ڈوبے رہنے کی رنگت لے لے ہو جائے تو
 اوکو الیٹری پارہ سے صاف کر لینا چاہیے + مجھے تجربہ ہوا ہے کہ اگر ان تاروں پر خفیف مقہر کا
 کچھ لیا تو بہتر ہو گا کیلئے کہ نسبت تانبہ کے اس بات کو رنگ کم لگتا ہے +

۳۳ - جب مثبت اور شہیا کہ پینے قلعی کرنا منظور ہو برقدان کے تاروں کو ملائیکلی واسطے استعمال
 ہو تو وصل جو در میان بیچ کو سر اور تار کی ہر وہ صاف ہونا چاہیے اور نیل برقی جزوی پہنچنے کی
 یا بالکل نہیں پہنچنیگی + یہ بہتر ہو گا کہ قبل استعمال کو بیچ کا سر اسی صفا کر لیا جائے یا اسی پارہ
 سے پونچھ لیا جائے اور اس سے تار کو پونی ہو سکتا ہے یا لیکا + جس سے تار لگا یا جائے اوکو چھوٹی گول
 برقی صاف کر لو + جب بیچ بہت آلودہ ہو جائے تو چند گھنٹہ کی واسطے اوکو سلفیورک ایسڈ
 (تیزاب گندک) اور پانی میں ڈبو دیے جائیں اور اسکے بعد سخت برش و ریت سے صاف کر لینا
 چاہیے یا نائیک ایسڈ (تیزاب شورہ) میں ڈبو دیے جائیں +

۳۴ - پتہ تانبہ کی چادر کے بجائے ناقل تانبہ کے تاروں کے استعمال ہو سکتے ہیں + پتہ تانبہ کی
 چادر سے کات لیا جائے جو بقدر ۱/۲ حصہ بیچ کے ہوتی ہوں +

۳۵۔ جب برقدان واسطے برقی نقرہ کاری کو مستعمل کریا جائی تو دستکار کو چاہئے کہ کافی تعداد برقی نقرہ کاری کو مستعمل کرے تاکہ ضروری تیزی اور مقدار میں ہو اور جب زیادہ اور زیادہ ناہین واسطے نقرہ کاری کی ترتیب دینا چاہیے تو سیدہ بہتر ہو گا کہ اون تاروں کو جو اجزائی حسبہ معلومی ہوئی ہیں اور ان ہائی صلاح سے ملاوین کہ زمین وہاں شہادت کے ہوئی ہیں جنہ پر قلعی کرنا منظور ہو اور وہ تار جو تانبہ کو اجزا سے ملاوین اور کو ٹیوٹون سے ملاوین اس ترتیب میں برقی استعمال متعدد دلیلوں کو مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں مسلسل مشتمل ہوں۔ یعنی حسبہ ایک نالی کا دوسرے نالی کی تانبہ سے لگا دیا جائے اور علی بن القیاس تو تشدد بہت براہ جانیکا اور یہ سلسلہ صرف مقدار ایک



نال کی دیتا ہے +

۳۶۔ جب ضرور ہو کہ کسی دہات پر قلعی مستحکم کی جائے تو یہ مفید ہو گا کہ مسلسل قسم و زوالین ترتیب دین تاکہ شدت سیل زیادہ ہو اسلئے کہ اس قسم کی سیل خواص قلعی پر پور ہو تی ہے + عمدہ اور پائیدار اور ہوا قلعی سے مخصوص ہوتی ہے کہ سیل تشدد میں جنہیں ہو لیکن مقدار میں کثیر ہو +

۳۷۔ لیکن پتیل کاری میں معاملہ اسکے خلاف ہوا اسلئے کہ زمین بہت زیادہ تشدد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ صرف مسکاری ہوگی اکثر محکمہ کو تجربہ ہوا ہے کہ کم سے کم ایسی دو نالیں حسبہ اور کاربن کا تیز برقدان مسلسل مشتمل ہوا ترتیب دیا ہوئے کی واسطے عمدہ رنگ کے قلعی کرنے کی ضروری ہیں علاوہ اسکے اگر برقدان بہت زیادہ طاقت ور ہے تو صرف حسبہ کاری ہوگی + اوسط طرح میں عمدہ پتیل کاری ہوتی ہے +

۳۸۔ جب ثابت محلول میں صرف خوردی ڈوبی ہیں اور پورے عرصہ تک مستعمل ہوئے ہیں تو دہات

اوس سطح کی بہت تیزی سے گھلے گی جو محلول سے باہر ہو اور غالباً مثبت ٹوٹ جائے گا اور محلول میں کرپٹیکل + اسٹیلے یہ ضرور ہو کہ وقتاً فوقتاً مثبت کا مقام تبدیل کر تو رہیں کہ مقامی عمل اوپر نہ ہو + یہ عمدہ تدبیر ہو کہ جو مثبت طلا کاری میں مستعمل ہوں وہ موٹی پشم کو تدریجاً زمین کا ٹکڑے جائیں تاکہ اگر ضرورت ہوگی تو تمام مثبت کو محلول میں ڈبو دیں اور محلول میں کچھ نقص نہیں آئے گا +

۳۹۔ کل محلولات اور مخصوص طلا اور نقرہ محلولات کی تیاری میں مقطر پانی کا مستعمل ہونا چاہیے لیکن اگر بہت زیادہ محلول بناؤ کی ضرورت ہو تو اس میں وقت واقع ہوگی اسلئے اگر محلول ہو تو مینہ کا پانی بچاؤ اس کے مستعمل کیا جائے یا آب جو شدید خشکی غلظت جاتی رہی ہو مولی پانی کو استعمال پر ترجیح کہتا ہے + نل کا پانی مستعمل نہیں کرنا چاہیے + اگر بارش کا پانی مستعمل کیا جائے تو قبل استعمال اس کو مقطر کر لینا چاہیے اور یہ بہتر ہے کہ بارش کا پانی جو تھما ہو اس سے وہ براہ راست جمع کر لیا جائے حہیت یا پرنالہ کا پانی نہ لیا جائے +

۴۰۔ برقی طلا کاری اور نقرہ کاری ترتیب کی بنا پر برقدان ہی ہو سکتی ہے اگرچہ اوس بہت عمدہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں لیکن یہ امر تجارت میں بہت زیادہ مفید نہیں ہے + اگر عمل طلا کاری اور نقرہ کاری کا برقدان جداگانہ سے جاری کیا جائے تو یہ آسان طریقہ ہے گوکہ کینالہ طریقہ ہے آسان ہے لیکن ہوائی امتحان کے سائز و ماور استعمال کریں گے +

۴۱۔ جو طلا کاری اور نقرہ کاری کینالہ برقدان ہو کی جاتی ہے اوس کے واسطے ایک مریٹا کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر سب سے کاخول چڑا ہوتا ہے اور سلفیورک ایسڈ (تیزاب گندہ) اور پانی خواہ نمک اور پانی سو محرک کیا جاتا ہے + ایک کھوپلی نال بیچ میں کھدی جاتی ہے اور اوس کو طلا خواہ نقرہ محلول سے بہر دیتے ہیں اور مضبوطا تا تانہ کا اور جس سے جہاں دیا جاتا ہے وہیں ندریعیہ باریک تار وہ شیا لنگے ہوئے ہیں جس پر طلا کاری خواہ نقرہ کاری کرنا منظور ہے

اور سو وقت کو مٹی سے دبو سی جاتی ہے فوراً قافی ہو جاتی ہے +

۲۶ - پھر بہتر جو کہ قبل استعمال کو مثبت تاؤ دی گئیے جائیں اور پھر اس طرح سو بہ سکتا ہو کہ صاف
 آگ لڑ کو باؤنگی آگ تہیج کر مٹی ہے) پر سب کر کے جان اور اوکو بعد شہد ہی ہو جانے میں
 جب مثبت طلاؤنقرہ و مس و پتیل کو تاؤ دی لیا جائی تو اوکو سفورک ایسڈ (تیزاب گندک)
 میں غوطہ دی دیا جائے اور اس سے اونکے سطحات بالکل صاف اور آگ کے دانوں سے پاک
 ہو جائیں گے + پتیل اور تانبہ مثبت نائیہرل ایسڈ (تیزاب شورہ) میں ایک لمحہ کی واسطے ڈبو دی
 جائیں اور اس کے بعد آب سرد میں اوکو غوطہ دے دیا جائے +

۲۷ - سیانائیڈ آف پوٹاشیم واسطے برقی کیمیائی اغراض کو طاقیہ ذیل سے تیار ہو سکتی
 ہے یعنی - فیروسیانائیڈ آف پوٹاشیم معمولی ایک مقدار سے پیس لیجائے اور اسکو ایک
 کڑیائی میں یا آہنی چادر پر پیکر کنارے موڑے ہوئے ہون تاکہ وہ اوکھین سو گز نیاؤں پر جان
 کر لیجائی + اور حرارت اوس وقت تک نیا جائیے جب تک طوبت و ونہو جائی اور بھیہ امر کی
 شفافی ضائع ہو جانے سے ظاہر ہو جائیگا + اگر وقتاً اوسکے نیچے آگ تیز جلاؤ گے تو فیرو
 سیانائیڈ جنک جائیگی اور بہت سے ضیاع ہو جائیگی + اسکی بھی احتیاط رہے کہ زیادہ درجہ
 ہی نہ بجائے ورنہ میر آہنی طرف کو پگھلاؤ گے + جب فیروسیانائیڈ خشک ہو جائی تو گارڈ
 آف پوٹاش کے ساتھ خوب آمیز کر دی جائے اور وزن دونوں کو بمقدار ذیل ہوں +

فیروسیانائیڈ خشک ۱۶- اونس

کاربونیٹ آف پوٹاش خشک ۱۱- اونس

دونوں چیزیں خوب ملا لیجائیں اور آمیز کر لیا کر چھپا کر کم کر کے باؤ اور اوکھین اوکو رکھ دو پتھر کا
 کویلون کر دیو بھی ہونکے خوب آمیز دی جائے جب پگھلنا شروع ہو تو اور زیادہ آمیز دیجائیے

اخراج کیل کر قریق ہو جائیں تو اذکو پاؤ گھنٹہ اسی حالت میں رہیں اور اسکے بعد انکے پیچھے سے
گہرا لکڑا تار کچھ دست واسطے تھرنے کے رہنے میں اور اسکے بعد احتیاطاً سو خاصا عرق آہنی
کر چھاپا آہنی کڑائی یا انگین کوڑھی خشک میں نہتھالیں اور جو درد گہرا کو پیندے میں
رہ گئی ہے اسکو اسی وقت خوب ہلائیں جب وہ گرم ہے ورنہ اس کے علاوہ کوڑھ میں
وقت ہو گی جب سیانڈ کچھلنے کو ہے تو یہی عمدہ ترکیب ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کے تھنڈے میں
ایک آہنی ڈوٹھی ڈالی جائے اور جو حصہ علاوہ ہو سو وہ جانچا جائے کہ اول بہو رہو گا
جب صحیح عمل بخوبی ہو جائیگا تو اس کے بعد سفید ہو گا +

۲۴۔ بعض مرتبہ برقی مقصرہ سازوں نے فیروسیانڈ آف پوٹاسیم یعنی سیانڈ برقی
آف پوٹاسیاں سیانڈ کے چاندی محلات بنائے جن سے عمل کیا لیکن اس سے کچھ بھی
نتیجہ حاصل نہیں ہوا چونکہ اس میں نسبت گھٹا نیلے قوت نہیں ہے اس لیے محلول سے بہت
جلد چاندی صرف ہو جاتی ہے علاوہ اسکے بہت زیادہ فیروسیانڈ کو ڈالنے کی ضرورت
ہوتی ہے تاکہ عمل محلول قائم رہے آخر کار تہ میں برتن کو سطح میں سفید سفید جھتی جاتی ہے +
۲۵۔ ہائیپوسلفیٹ آف سوڈا آہنی سیانڈ آف پوٹاسیم کی استعمال ہوا لیکن چونکہ
جو محلول اس سے بنتا ہے وہ روشنی سے بہت جلد ناقص ہو جاتا ہے اس لیے کثرت سے اسکا
استعمال نہیں ہو سکتا ہے علاوہ اسکے جو محلولات سیانڈ آف پوٹاسیم سے بنتی ہیں وہ
تمام عملی اعراض کی واسطے دیگر محلولات سے نہایت برتر ہوتی ہیں +

۲۶۔ مسٹر جارج ناٹھٹ کہ ایک نامی اوزار ساز ریاضی ساکن فی اسٹریٹ پیمپ سٹریٹ
اوسے نے ایک نہایت عمدہ تیز اور سبک برقدان کی طرف میری توجہ مائل کی تھی
اس برقدان میں دو حصے کی پٹریاں ہوتی ہیں اور ایک پٹری پلٹنی بنا کر ڈالنے یعنی اسٹریٹ

کی ہوتی ہے اور انکو موزون پیمپوٹے ملا دیتے ہیں اور شیشہ کی ٹلی میں کہدیتے ہیں میں
یقین کرتا ہوں کہ مسٹری ڈمی واکراس ترتیباً کو مہیا ہے اس برقدان کو سلفیو کا ایسڈ
اور پانی سے محرک کر تو ہیں اور کچھ برقدان ایک قومی سیل و تیار ہو اور مفایدہ مادہ ضائع نہیں
ہوتا اور حقیقت میں یہ برقدان نہایت سادہ اور سہل اور برقدانوں اور جو چند سال سے
ایجا ہو رہی ہیں اور مبتدی ہی قلیل وقت اور صرف میں سیکھ سکتے ہیں +

حسقدہ طریقے اب تک اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں انکو علاوہ اکثر دیگر طریقے واسٹیل برقی
قلعی ہاتھوں کے ایک ہاتھ سے دوسری دہات پر ہیں لیکن صنعت کی ہمہ خواہش ہے کہ صرف
اونہیں طریقوں کو بیان کرے جو روزمرہ کو کار آہیز اور طالب فن خواص تجارتی کیوں
استعمال کر سکتے ہیں اسلئے صنعت نو جوان تک ممکن ہو اپنی کو پائیدار سکا کیا ہے اور انہیں
طریقوں کو بیان کرے جسکا بڑا و مبتدی کر سکتے ہیں + اب یہ امید ہے کہ اکثر جواب فن برقی
طلاکاری یا نقرہ کاری یا برزنگ کی مشق کر رہے ہیں انکو ان صفحات سے مفایدہ ہوگا اور صنعت
کو یقین ہے کہ جو وقت اپنا اسطالعہ اس چھوٹے سال میں صرف کرنیگے وہ ضائع نہوگا +

جدول اوزان اور پیمائشوں کی

اوزان طبی

اوزان طبی	ساوی	پونڈ
۱۲ - اونس	۱	۱ - پونڈ
۴۰۰ (۱۰۰) گرام	۱	۱ - اونس
۳ - اسکروپل	۱	۱ - ڈرام
۲۰ - گرام	۱	۱ - اسکروپل

اوزان ٹرائی یعنی منیساری

۱۲- اولنس	مساوی	۱- پونڈ
۲۰ پوننی ویٹ (۳۳ گرین)	"	۱- اولنس
۲۳ گرین	"	اپنی ویٹ
پیمانہ شاہی		
۸ پائینٹ	مساوی	اگان
۲۰- اولنس	"	۱- پائینٹ
۸- ڈرام	"	۱- اولنس
۶۰- منم	"	۱- ڈرام

۳۷- منقرمی اشیا جنکی پیکاننگ سپید کرنیکی ضرورت ہوتی ہو طریقہ ذیل سے ہوتی
 ہیں یعنی اوس شے کو منج اگ پر کرنا چاہیو اوسکے بعد سرد ہونو دیا جائے جب بالکل سرد
 ہو جائے تب بہت ہلکا نسخہ سلفیورک ایسڈ میں (قریب پانچ حصہ کریمہ تیزاب حصہ
 پانی میں ہو) یہ شے اس مرکب میں ایک باؤ گھنٹہ رہنی چاہیو اور اگر اوسکے سطح خوب
 ہموار نہون تو اسکو گرم پانی میں غوطہ دی دیا جائیو اور خود بخود خشک ہونو دیا جائیو او
 پر مثل سابق کو گرم کیا جائیو اور پھر اس مرکب میں دہریا جائیو چونکہ اس طریقہ سے مقصود
 ہے کہ تانبہ دور ہو جائیو چو چاندی میں ملا ہو اسی بار بار مرکب میں ڈبونو سے کہ نقصان
 پیدا نہیں ہوتا ہر بلکہ صرف تانبہ شور کے سطح سے دور ہو جائیگا اور خالص چاندی سطح پر بچا
 گی + محلول پٹیکری کا پانی میں بجائے قرین سلفیورک ایسڈ کے مستعمل ہو سکتا ہر پٹیکری
 اسکو پسند کریں کہ صورتیں ہمہ محلول ایک مرتبہ خواہ دو مرتبہ سے زیادہ مستعمل نہواو اسکے

بعد پھینک دیا جائے +

جب وہ شے سپید ہو جائے تو مرکب ہو نکال لینی چاہیو گرم پانی سے دھو لیا جاو اور پانی
 خوب صاف ہونا چاہیو اور اب ٹیگرم برادہ شمشاد میں رکھ دیا جاو جو پندرہ سید ہوئی
 اونکے واسطے خوب صاف برادہ ہونا چاہیو اسلئے کہ اگر خفیف ہی یعنی ہوگا تو جو اس سے
 مطلب ہو وہ فوت ہو جائیگا چھپی گڑھی کی تقری ڈال کے سپید کر نہیں بڑھی صحتاً
 کرنی چاہیو تاکہ تاؤ نہ دینے میں ٹیڑھی نہو جائیں ڈال کو بالکل ایک چٹی کو لکھ پر کہنا
 چاہیو اور رخ ڈال کا اوپر ہو اور وہ کئی سو باحتیاط نرم آج دیجاو اور چنانک ممکن
 تمام سطح پر بغیر چھوڑو اسکے کو آج پہنچائی جاو اور اس تک سب ڈال خوب گرم ہو جائیگی
 اور ٹیڑھی نہوگی یا اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو سکیگا + تقری ڈال سطر سے تاؤ دیکھائی
 بین کہ اونکو ایک تانبہ کو پتر پر رکھ کر خوب بلکا تاؤ دیا جاو جسے کہ سرخ ہو جائیں +
 ۴۸۔ پتیل کی ڈال گڑھی کی بھی سفید ہو سکتی ہے یعنی ایک نسخہ کلورائیڈ آف سلو
 (وہ چاندی ہے جو نائیٹ اور نمک یا ہائیڈرو کلورک ایسڈ سے تیار کی گئی ہو) اور
 معمولی نمک سے لقرہ کاری کرتے ہیں یہ نسخہ بصورت قیق لینی کے استعمال کرنا چاہئے
 اور نرم کاگ یا نرم چمڑے کے ٹکڑے سے لگانا چاہئے اور اسکے بعد ڈال پانی سے
 دھوئی جائے اور خوب بکس کے برادہ میں رکھ دیا جائے +

۴۹۔ جو رنگ اسکیچ برش میں جمع ہوں اونکو جھپٹا رکھنا چاہیو اور خشک کر لینا
 چاہیو اور یہ مہر دیکھو اس قسم کو رنگی کو جمع کیو گو ہوں اور خشک کاربن آف پوماس کے
 گئی ہو اور جسکی گہندی نیگی ہو ایک مکیہ ہات طلا لقرہ اور مس غیرہ کہ ہوگی اسی صفا
 کرنیکی واسطے یہ ضرور ہوگا کہ طریقہ ذیل عمل میں لایا جائے یہ مکیہ ہات گلالی جاو

اور دانہ دانہ بنالی جاوے اور اسکی ترکیب پچھلے بیان سے چکی ہے اور اسکے بعد ان ریزو ٹکونائی کر
 ایسڈ اور حنفہ ایسڈ ایک حصہ پانی (مین و الدین اور اس سے سوا سو گرام) سے لے اور چیرین
 گول جالین گی اور سونا بشکل ہو جی چوری کی تپین برتن کی حسین یہ عمل ہو اور ہوا بجا گیا جو
 مخلول بنا جو اسکو کسی ایک مرتبہ یا برتن میں تپالین اور ایک کمر آمانہ کا ڈالا جاوے اور اس
 فوراً ساری جلدتی بیٹھی جائیگی جو چاندی یا سونا اس طرح سے نکالا ہو اسکو گرم پانی سے
 خوب دھو لین اور بالکل خشک کر کے گلالین +

۵۰۔ طلانی اشیا اس طرح سے رنگ ہو سکتی ہیں کہ انکو نشہ متا کر کہ نصفہ ۱۰۰ اسطر میں
 ڈال لینا چاہیے یہ نشہ معمولی سی کی کو لہیا میں کہہ کر گلالین ان اشیا کو وقتاً فوقتاً اوتا کر دیکھنا
 چاہیے کہ اچھا رنگ آگیا ہو یا نہیں جب کو لہیا سے یہ اشیا نکال لی جائیں اور ٹھنڈی ہونو دی جائے
 اسکے بعد ترقی سلفیورک ایسڈ یا ایٹک ایسڈ میں ڈالی جائیں تاکہ نشہ کا اثر جاتا ہے جب
 یہ ترکیب ختم ہو جائے تو اشیا کمزور مخلول ہونا یا سوڈا میں دھولی جائیں اور گرم پانی
 اور سا بن برش سے پھیر دیا جائے اسکے بعد گرم پانی سے دھولی جائیں اور نیکرم اور حنفہ
 چوب کبس کی برادہ میں رکھ دیا جائیں اور ڈبکی بالون کی برش سے وہ نشانات دور کر دیے
 جائیں جو اشیا پر برادہ کے ہون اور جو خشک ہونے پر معلوم ہوتے ہوں +

۵۱۔ طلا کاری ڈبلی ہوئی پتلی اشیا جنکے خلوا اور اوہرے سطحات دھونے کا قلعی کر نیکی
 ضرورت ہوتی ہے اسکی عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ابتداً اوس نشے کو مخلول کا شٹک سوڈا
 (سابون گر کے سوڈا مشی) یا پوٹاش سے دھولین اور اسکے بعد پانی سے صاف کر لیجائے
 اور ایک لٹھ کیواسطے بخار اٹھتی ہوئی نائیکرک ایسڈ میں ڈال دی جائے جب تمام شے
 پر اوسکا اثر ہو جائے تو سرد پانی میں فوراً غوطہ دید یا جائے اب ہ شو خوب گرم پانی سے

دہوئی جائے اب مجھ سے تیار ہے تاکہ ظرف طلاکاری میں رکھ دی جائے + اس قسم کی اسپر
شازدناور پاندار طلاکاری کی ضرورت ہوتی ہے اصلی نشاوسکا رنگ ہو + چمکداسطی
پر جلاکنیکی ضرورت ہوتی ہے +

۵۴۔ برقی طلاکار اور نقرہ سازوں کو جلا کرنے کی چند اوزار واسطے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو
جن پر جلا کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشہ ور جلا سازوں کے معمولی پیشہ میں یہ کام
نہیں ہوتا ہے رکھنی چاہیں چونکہ صرف رگڑ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اسلئے دستکار
اون اوزاروں کے استعمال کرنے کی ترکیب جان جاتا ہے ایک چھوٹا فولادی جلا کر نیکا
آر مشل سو اکی اسکے واسطے مناسب ہو گا اور لوہے پر کناروں پر اس سے جلا ہو سکتی ہے +

۵۵۔ چونکہ مجھ سے کہ برقی نقرہ ساز اس لائق ہو کہ تھوڑا سا کام جہاں لینے کا سجا
اسکے کہ اس چیز کو دوسری جگہ واسطے جہاں لینے کے بھیجے خود کر کے اسلئے ہدایت ذیل سے
دستکار کو فائدہ حاصل ہو گا یعنی دستکار کو معمولی جہاں لینے کا لوہا (تانبہ کا بنتا ہے) رکھنا چاہیے
اور سر تیز ریتی سے ریت کر صاف کر لیا جائے اسکے بعد آگ پر کھڑے رکھ دینا تاکہ گرم ہو جائے
لیکن سرخ ہونے پائے اب جہاں لینے کا لوہا نہیں کر دیا جائے اور مجھ سے اصطلاحی لفظ ہے یعنی
قلیل رال اور نرم جہاں ایک چھوٹے ٹکڑے تین کے چادر پر مل دیجائی چونکہ سر اوزار کا
بعد نکالنے آگ سے کبھی ریل سے آلودہ ہو جاتا ہے تو اسلئے مجھ سے کہ پھر اس پر
ریتی پیر دی جائے تاکہ وہ سطح جو نہیں کیا جائیگا صاف ہو جائے جب مجھ سے ہو جائے تو
فوراً اسکو رال اور جہاں میں ملا دیا جائے اور آہستگی سے جہاں کے لوہے کو تین کی چا
کے ٹکڑے کی سطح پر پیرین تو اس پر جہاں مل جائیگا اور قابل استعمال کو ہو جائیگا جہاں لینے کے
لوہے کو ہتھ رکھیں گرم کرنا چاہیے کہ سرخ ہو جائے ورنہ جہاں صیبا کہ اصطلاح میں کہتے ہیں مل

بناتا ہے اور جب بیہ تانے سے ملجاتا ہے تو ایک سخت مرکبہ دھات ہو جاتی ہے اور اسپرٹی
 کا اثر نہیں ہوتا ہے تا وقتیکہ یہ اوزار خوب گرم نہ ہو ایک چیز کے جہاں زمین مقدم سمجھ کر بنا
 ضرورت ہے کہ وہ حصہ جس پر جہاں لگانا ہے خوب صاف کر لیا جائے اور عموماً مجھہ اس طرح سے ہوتا ہے
 کہ ایک تیز اوزار سے جیسے کہ تیز چاکو کی دھار ہوتی ہے چھیل لیا جائے یا تین پھل کی رتی جو
 مڑج ہے استعمال کی جائے اور بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ جن حصوں پر جہاں کرنا منظور ہے وہ
 خوب صاف کر لیے جائیں تاکہ کار کو محلول کلورائیڈ آف زنک تیار کرنا چاہیے اور کچھ اس طرح
 سے بنتا ہے کہ چند ٹکڑے جست کے جو نصف اونس ہوں ایک اونس ہائیڈروکلورک ایسڈ میں
 گھلا لیے جائیں یہ محلول کلورائیڈ آف زنک کا اوزن حصوں پر جسکو جہاں منظور ہوتا ہے اوزن
 کو بالو کی برش یا پستے پیرتے ہیں جب یہ ہو جاتا ہے اور وہ حصہ جسکو جہاں ملا لیا جائے
 جہاں لے گا لوہا پر گرم کیا جائے اور سفید گرم نہو چاہیے کہ جہاں کو چھٹی طرح سے گھمادو اس سے
 صرف اسپرٹ نہیں ہوگا بلکہ جو جہاں گیل گیا ہے اسکی گولی بنا دیا گیا اور اوہا لگا سکتی کہ
 دستکار اوزن حصہ پر جسکو جہاں منظور ہے لگا دیا جا سکتا اور حصہ کو جس پر کلورائیڈ آف زنک
 ملی ہوئی ہے جہاں لے گا لوہا لگایا جائیگا جہاں روڑ جائیگا اور فوراً کپڑا لگا یہ ضرور ہوگا کہ لکھا
 مگر اچھا لکھا جائے تاکہ اگر زیادہ جہاں کی ضرورت ہو تو وہ لگا دیا جائے بل بعض مرتبہ بجائے
 کلورائیڈ آف زنک کے استعمال ہوتی ہے لیکن عموماً کلورائیڈ آف زنک کو ترجیح دینا ہے جس تاجی
 تاکہ جست کی پٹریوں سے ملائے ہیں تو یہ مفید ہے کہ کلورائیڈ آف زنک میں تیز لے یا رہے ^{حقیقت}
 میں صرف ہائیڈروکلورک ایسڈ اسی طرح سے استعمال ہو سکتی ہے جیسے کہ کلورائیڈ آف زنک استعمال ہوتی
 ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں زرم جہاں سے بذریعہ وہو گنی کے جوڑی جاتی ہیں اس صورت میں جہاں
 چسکا کر لیا جاتا ہے اور بعد صاف کر لینے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لے جائیں یعنی اول سولڈ

کے ٹکڑے کاٹے جائیں اور اسکے بعد اون ٹکڑوں کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ کر بوجھ کر جائیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اوس شی پر رکھ دیے جاتے ہیں جسکو جہاں نا منظور ہوتا ہے اور بعد چھلنوں کے جیسے کہ پھلے مذکور ہو رہی اور کلورائیڈ آف زنک ملنے کی یہہ کرتے ہیں اور وہ کئی سے ملکی آبی پنچ اوس چیز کو دیکھ جاتی ہے اور اس سے وہ حصی فوراً جڑ جاتی ہیں +

۵۴۔ تمام اشیاء جن پر نقرہ کاری یا طلا کاری کرنی منظور ہے جسقدر جلد ممکن ہو بعد صاف ہو جائو یا اسکینج برش ہو جاتی اور دہو جانے کی طرف میں رکھ دینی چاہیے اگر عرصہ کتہہ وہ پانی یا ہوا میں نہیں گی تو ایک جہلی آکرائڈ کی دہات کو سطح پر آجاو گی اور گو کچھ سی رہی خفیف ہو سکتی جو طلا یا نقرہ دہات پر چڑھا ہو سکتا ہے اسکا کام میں مضری اور یہی جہی بات نہیں ہے کہ بہت سی اشیاء ایک وقت میں اسطے ظرف کے تیار کی جائیں اور انکو حسب یک گتہ تیار ہو جانے میں ہنر دیا جائے یہ بہتر ہے کہ جسقدر جلد ممکن ہو جلد ظرف میں رکھ دیا جائے اور جہیزین ایک وقت میں کہنی جائیں البتہ اسکی احتیاط رہے کہ سطح مثبت جو مقابل کیا گیا ہے اور قوت برقدان جو ٹیمپک کی گئی ہو مطابق اون اشیاء کو سطح کی ہوی جھڑوں میں ایک وقت میں نہیں گئیں ہیں جب تعداد اشیاء کی طرف میں بڑھائی جاتی ہو تو مثبت کو بھیچو جہاں دینا چاہیے اور قوت برقدان کی زیادہ طاقت اور چار چار چنانچہ بیٹے پہلے بیان کیا ہے کہ چاندی اور طلا پر ان دہاتوں کی قلعی ایسی جلدی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ تانبہ اور پتیل اور جہز میں چاندی وغیرہ پر ہوتی ہو اسلئے جب ان دہاتوں پر انکی اعلی دہاتوں کی کسیقدر قلعی ہو جاو تو قوت برقدان پریشیاری سے بڑھاو اور سطح مثبت زیادہ کرنا چاہیے +

۵۵۔ ایک بہت مفید محلول نقرہ یا طلا واسطے نقرہ کاری یا طلا کی کو بلا اعانہ برقدان کو طریقہ ذیل سے بن سکتا ہے یعنی۔

ایک ولس نام تیرت آون سلور لیکر ایک کوارٹ مقطر یا آب بارش میں گھولالین جب ہوا گل
 گھل جائے تو او میں قلیل کر سٹل آون یا پوسلفیٹ آون سوڈا و الین اور لیس سوا تید اہو
 پچھت بنے گی لیکن اگر کافی یا پوسلفیٹ مستعمل ہوگی تو آخر کو پھر پرن جائیگی لیکن سفید ریس
 نمک زیادہ چاہیو جو محلول اسطر جسے بنا ہونہ واسطے قلعی چھوٹے چھوٹے شیا فولادی او پیرین و رین
 چاندی کو اسطر جسے مستعمل ہو سکتا ہو کہ صرف ایک اسپنج اس محلول میں ڈبو یا جاوی اور اس سے
 کہ سطح پر پیر اجا ہو جسے قلعی کرنا مطلوب ہو اس فریج سے مینے فولادی اسپا پر بخوبی قلعی کی ہو
 اور یہ تجربہ ہوا ہو کہ چاندی فولاد کو سفید ریس کام سے پکڑ لیتی ہے کہ نہایت وقت اور دور ہو سکتی
 ہو بشرطیکہ محلول احتیاط سے بنا ہو محلول طلا ہی اسطر جسے بن سکتا ہو اور اسطر جسے مستعمل ہی
 ہو سکتا ہو ایک غلیظ محلول طلا یا نقرہ کا جو تیر کیب مذکورہ بالا بنا ہو واسطے قلعی شیا کو اون
 حصو کو مستعمل ہوتا ہو جن پر سو قلعی او کھڑکی ہو یا جو آبی کے طو نشان پر گئی ہوں او پیر
 کے بارنو کا قلم پیرا جائو اور اس مقام کو فوراً ایک بیک صان مکر اجسہ کا لگایا جائے +
 ۵۶ - عملی برقی نقرہ ساز اور نیر شایق اس فن کی واسطے یہ مفید ہو گا کہ فریج کا ٹانگا لگا
 سے واقفیت حاصل کریں اور چونکہ اکثر اور خصوصاً چھوٹے چھوٹے تجارتی مقصود میں یہ
 پیش آتی ہے کہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام جو کہیں پیش آجاتے ہیں انوکا بنانے والا
 نہیں ملتا ہو اسلئے میں نظریں کتاب کی واسطے چند ہدایتیں متعلق اس دستکاری کے
 طریقے کے بیان کروں گا +

پگٹا ٹانگا آہین کسی دو دو ہاتون کو یا حصہ دو دو ہاتون کو مکر کہہ وہاٹ کو فریج سے
 جس میں دو حصہ چاندی اور ایک حصہ پتیل ہوتا ہے وصل کیا جائو چاندی او پیریل باہر
 طریقہ ذیل سے لگایا یعنی ایک چوڑا ٹانگا اچھی کو لیہ کالیجا جائے اور اسکا سب سے زیادہ

چوڑا سطح کسیدر مجھن کیا جائے تاکہ اوچین دہات آباد سے اب وہاں تو کھرا اس خلدین رکھ دینا
 چاہیے اور وہ کھنی کے ذریعہ سے اوکو گھیلنا لیا جائے اور اسکے واسطے گاسنٹ جرائخ
 کی توہین خوب موٹی ہی لگی جو مستعمل کرنا چاہیے ہوتی ہے وہاں گرم ہو جائیں تو معتدلاً
 سہاگ (بریت آن سوزا) لگایا جائے اور پھر فوراً گھیلنا دیکھا اور سیال اور ایکاب آج
 خوب دینا چاہیے کہ وہاں خوب گھیل جائے اور چنانچہ گھیلنا جاری رکھا جائے تاکہ خوب
 مل جائیں جب وہ گولی جہاں کی گچل جائے تو چوڑا سطح ہوتی ہے کا تو اس پر رکھ دینا
 جائے کہ اس سے وہ چپا ہو جائیگا اور اسی طرح اوکو پیٹ کر پڑا لیا جائے اور اگر شیل
 رہا رہی تو کچھ ضرورت پٹینے کی نہوگی) ہستہ کہ ہستہ پٹا ہو جائے کہ اتنی سے کاٹ لیا جائے
 جہاں سخت آہنی سطح پر پٹیا جاسکتا ہے لیکن چون کہ وہاں برضرب پڑتی جاتی ہے
 سخت ہوتی جاتی ہے اسلئے یہ ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً اوکو تارو دیا جائے یعنی مرکبہ وہاں
 کو پھر کو لہ پر رکھ دین اور وہ کھنی سے آج دیو جائیں جسے کہ مرکبہ وہاں گرم ہو جائے اور اسکے
 بعد اوکو سرد پانی میں غوطہ دیا جائے اور جیسو صورت ہو اوکو سپٹ لیا جائے یا سلخ
 بنا لیا جائے مقصود اسی ہے کہ تھال کو باریک مثل معمولی صلی کے یا اس سے
 بھی زیادہ باریک بنا لیا جائے جب و تکار کے پاس جفت رو لہ نہیں ہے تو دوسرے
 درجہ پر چائی او سکے ایک تھورا اور مستعمل کرنا چاہیے قبل اس سے کہ جہاں کو استعمال کریں تیز
 فولادی دہار سے چیل لیا جائے اور او سکے بعد او سکے باریک ٹکرے کاٹ لیں جائیں
 اور پھر چیلے چیلے کاٹ لیں جو ایک پنچہ کا سولہوان حصہ مربع ہوان ٹکرے کا وقت
 کاٹنا چاہیے جب اون کے استعمال کی ضرورت ہو یا ایک صاف کبس میں او کو رکھنا چاہیے کہ
 جو اس غرض کو مستعمل ہو اس کے بعد و تکار کو ایک صاف ٹکر اسلیٹ کا تھوڑا سا بھرا کر رکھ دینا

اور ایک چھوٹے ٹٹلیے جس میں باہنی بہرا ہوا ہو تو مہیا رکھنا چاہیے اور اس شیشی میں ایک
کاگ لگانا چاہیے جس میں کہ ایک سر سے دوسرے سر تک چھوٹا گہرا کٹا ہو جو پچھلے تو
نور ایک قطرہ سے نم کر لیکو اور سوخت استعمال ہوتی ہو سوقت ایک بڑا ٹکڑا صفا سہا
کاسلیٹ پر ملدیا جاتا ہے اس ذریعہ سے ایک بیز مثل ملائی کے لئے سہاگے کی
سلیٹ پر بنجاتی ہے یہ یعنی اسطرح استعمال ہوگی جیسے کہ یہی ہدایت ہوتی ہو وہ جسکو
چھوڑنا یا جہالنا منظور ہو اور کو اب دس جگہ سے چھیل کر صاف کر لیا چاہیو جہاں ٹانگا لگانا چاہیے
ہیں اور اونٹ کو بالوں کی برش یا کونسل کا پیرھاگے کی لٹی میں ڈبو کر اون حصوں پر پیرھا
جسکو جہالنا ہو اور چند ٹکڑے جہال کوسلیٹ کو خشک کناری پر رکھ دیا جائیں اور برش کے
سر سے پریٹی سوخم کیا جائیو اور ایک مرتبہ ایک ٹکڑی پر لگایا جائے وہ ٹکڑا فوراً اٹھائیگا اور
اسطرح سے شو کے سطح پر رکھ دیا جائیو جسکو جہالنا ہو وہ ٹوک چلتی ٹکڑی کو گولیہ پر رکھ دیا جائیو اور گولیہ
کو چھپا اسطرح کر تو ہیں کہ سل پر گر لیتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو اسکو باریک تار سے باندھ دیا
جائیو اور وہ کئی سے ہلکی پتھر لگا دیا جائیو اور اس سے ابتدا سہا کا خشک ہو جائیگا اور شعلہ بڑھائیگا
اور وہ کئی کو اس شعلہ کو سیفہ فصل ہو کر بنا چاہیو تاکہ پھیلا ہو اشعلہ نکلے اور اگر اسخ موافق ہو
تو چند لمحہ میں ٹانگا ہر ایک سے خارج ہیں دوڑ جائیگا اور وہ کئی کو اب فوراً ب کر دینا چاہیے
بہت تیزی سے کئی میں سے کئی میں سے پ فن میں شاق ہو جائیگا اور شو کا کو یہ سب ہو کہ بہت
کی آسپا برشق کر تو ما وقتیکہ وہ کئی کا استعمال کرنا نہیں آگیا ہو بلکہ یہ بھی کہنا چاہیو کہ سفدر اسخ
کی ضرورت ہے جس کو ٹانگا فوراً دوڑ جاتا ہو جب تک شو پر ٹانگا لگا دیا جاتا ہو تو اسکو جھنڈا
ہو اور دیتے ہیں یا اس شو کو فوراً کمر و محلول سلفورک ایسٹ میں ڈال دیتے ہیں جو اسطرح سے
ہو کہ چند قطرہ اسڈکس ہو تو ہیں اور ایک ولسن فی ہوتا ہو چند خطہ میں وہ سہا کا سیال ہو جاتا

جو بعد تا نکالگ جانیکو باقی رہ جاتا ہے اب اس ٹیڑھی کو پانی سے دوسو لین اور خشک کر لین +
 عمل مذکورہ بالا کے برتاؤ میں یہ اچھا ہوگا کہ ہر ایک چیز جو اس غرض کی واسطے ضروری ہو گیا
 رکھی جائے اور حقیقت میں ہمیشہ ہر طالب علم کو جو نئے فن کی مشق کرتا ہو قدم رکھنا خیال رکھنا
 چاہیے اس لیے کہ اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو وہ نہ ہو تو صرف اس طرح ہی نہ ہوگا بلکہ
 بالکل ناکامی ہو جائیگی +

۵۷۔ جبکہ ایک جہت کی پٹری پارہ بخوبی ملی ہوئی نہیں ہو تو مقامی عمل شروع ہو جائیگا
 اور جہت پر اس سیدھی بخوبی اثر ہو جاتا ہے جو برقدان میں مستعمل ہوئی ہو جب یہ صورت ہو
 تو برقدان کو نئے سے اخراج گاس کا ہوگا اور سوت جہت کی پٹری نکال لین چاہیے اور پراؤ کو پارہ
 ملنا چاہیے اور وہ حصہ جس پر بہت اثر ہو گیا ہے اور سکو خاص کر درست کرنا چاہیے جب صرف جہت کی
 پٹری اور دو تانبہ کی پٹری میں مستعمل ہوئی ہیں تو یہ مقامی حرکت پیدا کر دینی شہ طلیکہ تانبہ اور
 کو اجزا بہت ایک دوسرے سے ہوئی ہوں اس صورت میں جہت کی پٹری عموماً واسطے ملے اور
 کے حصے سرے بہت گھل جاتے ہی +

۵۸۔ بعض اوقات کہ پٹری جہت کی اور اس مقام سے کٹ گھل جائے جو سیدھا لیٹن ہو یا
 ہے یہ مناسب ہے کہ وقتاً فوقتاً سیدھا زیادہ بانی برقدان میں اضافہ کیا جائے تاکہ پٹری
 محلول بلند ہو جائے یہ بھی اچھی ترکیب ہے کہ وقتاً فوقتاً پٹری کو چند انچہ طرف سے
 بلند کیا جائے یا ایک لکڑی سے ایڈ محلول کو آہستہ آہستہ ہلایا جائے +

۵۹۔ جب برقدان میں تیزی نہیں اور محلول سیدھا اچھی حالت میں ہی تو صرف یہ کہنا چاہیے
 کہ جوڑ ہر ایک چیز کا دوسری سے بخوبی ملا ہے پھر نکو صاف کرنا چاہیے اس کے واسطے ہموار
 ہتی یا ایک لکڑی کو تہہ کا جسکو ایک چمچ لکڑی کی ٹکڑی میں پیٹھ دینے میں مستعمل ہوتا ہے غرض کہ

تار کے ایمری کلو تجھ سے خوب رگڑ دیئے جائیں +

۶۰۔ جب ایک شے کے بعض حصوں پر طلا کاری کرنا اور بعض حصوں کو واسطیہ یا سطرہ کا کام کے چھوڑنا منظور ہے تو یہ ضرور ہے کہ بعض تیار یاں اور حصوں کی کرنا چاہیے جنکو محفوظ رکھنا ہے اس کام کے واسطیہ اکثر مستعمل ہوتے ہیں ایک محلول گوڈ کو پال یا مصطلکی کا اونس کے بالوں کی برش سے مانا جاتا ہے لیکن جب تک کہ سب خوب رگڑا نہ گیا ہے جائیگا جو نشہ صفحہ ۵۹ میں مذکور ہوا ہے اسکے واسطیہ مستعمل ہو سکتا ہے لیکن گرم محلول میں مستعمل نہیں ہو سکتا بعض صورتوں میں قوی محلول لاکھ کا الکول میں اس غرض میں مستعمل ہوتا ہے تاکہ شے کی اور حصوں کو ڈھانپنے کے چھوڑنا منظور ہے +

۶۱۔ زنجیروں اور زیورات اور سوئیوں اور چھیلوں اور دیگر اشیاء کے طلا کاری میں جنگی مرمت ہوئی ہے یعنی پکا ٹانگا لگانے بعض دفعہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ ٹانگا لگے ہوئے حصوں پر خوبی سونا نہیں چڑھتا ہے جب کہ ایسی صورت ہو تو کسی قدر زیادہ اسکیج برش پھیرا جائے اور اس سے اس عمل کو بڑی تقویت ہوگی اور بعض دفعہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر خشک اسکیج برش ایک لحظہ پھیرا جائے یعنی بلا بیہ شراب کے مستعمل ہو تو دوسرا سطح اچھا اور عمدہ مائل برق ہو جاتا ہے اور آخر کا فوراً انجماد قلعی قبول کر لیتا ہے حقیقت میں خشک برش پھیرنا اکثر اسی صورتوں میں بہت مفید ہے جن میں پچھلے سپندیدہ ہوتا ہے کہ ایک صنعتی قلعی پتیل کی اوس شے پر کیا جائے جسکو طلا اور نقرہ نہیں چڑھتا ہے اسکیج برش پھرنے میں بلا استعمال یہ شراب یا دیگر عرق کی ٹری احتیاط اسکی کہنی چاہیے کہ زیادہ عرصہ تک یہ عمل جاری نہ کیا جائے اسلئے کہ اسکیج پھرنے سے جو ریزو اور بین وہ دستکار کی صحت کو نہایت مضر ہیں کیونکہ وہ سانس کے ساتھ پھیپھڑے پر پڑتے ہیں +

۶۲۔ طلا کاری یا نقرہ کاری فولادی اشیاء میں بہت خوب دس طریقے کے جو صفحہ ۵۰ میں بیان

ہوا ہے یہ ضرور ہے کہ کسی قدر رقیق پوٹاس سواؤ کو صاف کیا جائے تاکہ وہ بے اثر نہ ہو اور نشان و رہو جان
 اگر فولادی اشیا جلاو اور پین تو مالش ان کی خوب ہونا چاہیے بشرطیکہ اونپر واسطے ہلکی قلعی کی ابتدا
 قلعی کی ہر تاکہ قلعی ہمواری ہو بلکہ چاقو قینچی سترہ اور دیگر اسٹیم کی اشیا پر محمولات مذکورہ
 ہلائی ہلکی طلا کاری یا نقرہ کاری ہو سکتی ہے لیکن بھیدرین میں کہنا چاہو کہ قلعی کی پائیداری مقصود
 نہیں ہے جو بصورتی مقصود ہوتی ہے یا این سبہ اگر مناسب طریقہ سے قلعی ہوئی ہے تو عرصہ تک رہتی ہے
 اور جاتی نہیں جہنگ کہ اسی دور نہ کیجا جو جب اس طریقے سے طلا کاری یا نقرہ کاری سوئوں پر ہوتی
 ہے تو اونے بہت اچھی طرح سے کام ہو سکتا ہے اور واسطے استعمال عورتوں کے مفید ہوتی ہیں +

۳۶۔ چونکہ سیانائیڈ آف پوٹاسیم برقی قلعی میں بکثرت مستعمل ہوتی ہے اور مسوم مادہ ہے پس جن
 مکانوں میں برقی طلا کاری و نقرہ کاری ہوتی ہے ان کو مکو ہوا اور کہنا چاہیے اور ہمیشہ محمولات
 ایسی مقام میں کہنی جائیں کہ جو کہر کیوں اور وہ ہوان وان کو قریب ہوں جس ہوا میں بخارات
 جو طلا کاری اور نقرہ کاری طرف سے اونٹھڑی میں ملی ہوئی ہوں اس لیے لیا جاتا ہے تو یہ واسطے
 صحت کے نہایت مفید ہیں اس لیے ناظرین کتاب کو زہاد ہوا کا نہایت خیال کہنا چاہو اور
 بھیدرین ہونا ہے کہ خاص کر گرم سوئم میں کسی قدر رقیق بیونیا و متافو قتا مسکانین چہر کریں +
 ۳۷۔ پورائے محمولات بذریعہ سلفیورک ایسڈ کی گہتاؤ میں بھیدرین میں کہنا چاہو کہ جو
 بخارات اونٹھڑی میں وہ نہایت مسوم ہوتی ہیں اور سالس لیتے ہیں کسی قدر بھی خلق مد نہد جانے چاہو اسکا
 عمل ہوا اور کشتادہ مکان میں ہونا چاہو یا جہاں تیر ہوا ہو کہ وہ بخارات کو نکال لیاوے
 جو کہہ بخارات کو نکلنے کا دروازہ اور کہر گیان کہول کر کر دیا ہو اسکے علاوہ اور راستہ ان کی
 نکلنے کا مکان میں نہیں ہونا چاہو تاکہ بخارات نکل جاویں اور منتشر نہ ہوں لیکن یہ بھی یاد کہنا
 چاہو کہ بخارات جس میں بڑا حصہ کار بولکٹ ایسڈ کا ہوتا ہے اور وہ بہت کثیف ہوتا ہے آخر

کار بیجہ ضرور ہوگا کہ اوزکو مکان کو بیچے کے حصے سے نخل جانے دیا جائے اور بیجہ تو بیجہ نرگھنٹ
چاہیے کہ دو روشن دانوں میں سے نخل جانے گئے +

۶۵۔ کم نرخ کی طلا کے رنگنے میں جو انگریزی سکہ سے بھی کمتر درجہ کا ہوتا ہے (اگر کبھی نرگھنٹ)
نسخہ ذیل مستعمل ہوتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے اگر احتیاط سے مستعمل ہو تو زیادہ کمیرٹ
سونابھی اس سے رنگ سکتے ہیں +

نایت آف پوٹاسا (شورہ) ۳۔ اونس

پیشکری ۶۔ اونس

معمولی نمک ۱۰۔ اونس

ان اجزاء میں گرم پانی کافی ڈالنا چاہیے تاکہ باریک بینی کے طور پر مل جائیں اس نسخہ کو چوبیس
کو لپٹا یا گہریا میں رکھ دیا جائے اور جو شہریا یا جامو جس شے پر رنگ کرنا ہو اسکو ایتھار میں
لٹکا کر اس نسخہ میں ڈبو دیا جائے اور دس منٹ سے بیس منٹ تک اتنی دیا جائے اس کے بعد
اوس شے کو نکال لیا جائے اور گرم پانی میں خوب دھو لیں اور اسکو چہرے پرش سپرین اور
پہر دھوئیں اور چند منٹ کے واسطے اوسی نسخہ میں پھر دھوئیں اس کے بعد گرم پانی
سے دھوئیں اور اسکو چہرے سے صاف کر لیں اب آخر کار سا بن اور گرم پانی سے دھوئیں
اور پھر گرم پانی سے دھو کر کپس کی لکڑی کے برادہ میں رکھ دین صرف مقصود یہ ہے کہ کپس
دہات دور ہو جائے جسوقت خالص رنگ عمدہ سونیکا شے پر اجائی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نسخہ
مذکورہ بالاکاپور اثر ہو گیا اس نسخہ کو اوس سونو پر مستعمل کرنا نہیں چاہیے جو طلا سکہ ۱۲ کیرٹ
سے کمتر درجہ کا ہو اور نیز رنگ کرنے میں اس قسم کی طلا کے بعض امور کی احتیاط کرنی ہوگی جب
کہ ایشیا بہت ہلکی اور سبک بنتے ہوں +

۶۶ - طریقہ سخت اور نرم کرنے چھوٹے چھوٹے فولادی اوزاروں مثل برہا اور راپی اور چھنی اور آلہ صیقل وغیرہ اون آدمیوں کے واسطے مفید ہے جو بڑی بڑی قبضوں سے فاصلہ پر رہتے ہیں اسلئے مجھ کو یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقہ کے ہی برتنے کا حال بیان کروں طریقہ سخت کرنے اور ملائم کرنے کا ہر ایک فولادی اوزار سے متعلق ہے گو کسی عرض مطلق کا ہو لیکن میں مثلاً ایک چھوٹی کرہانی کا طریقہ بیان کرتا ہوں پھلے کرہانی کا دستہ خولہ قبضہ سے علیحدہ کر لیتا چاہیے اور اوسکا نیچے کا سر اسنسی کی پکڑ کر پھل کو خوب تیز آج پر رکھنا چاہیے تاکہ سرخ ہو جائے اوسکے بعد آگ سے نکال کر ٹھنڈا ہونیکو چند لمحوں سے دیا جائے اور پھر سرد پانی میں ڈبو دینا چاہیے اوسکے بعد پھل اوس قدر تیا جائے جو سفید اوسکی دھار کھنی منظور ہے اور پھر ہوا ریتی سے بیت لیا جائے اور بڑے پانی کا بہا تیار کرنا چاہیے کہ جب پھل سے پھل کا سر پھل کو پھل دیکھتی ہوئی آج میں رکھ دیتے ہیں اور سرخ ہونو دیتے ہیں یعنی مثل انگارے کے ہوجاتا ہے تب اوسکو فوراً اسنسی سے نکال کر سرد پانی میں غوراً غور دین اگر مناسب طور سے متعلق ہوگا تو جب پھل کی دھار پر تپتی پھیرو گے اثر کر لگی حقیقت میں وہ پھل اس قدر سخت ہوجاتا ہے کہ ریتی کا اوسپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے اوپر کے سطح پھل کو اب اس طرح سے صیقل کر لیا جائے کہ ایمری کھوٹھ کی ایک ٹکڑی کو تیل لگا کر پھل دوسرے ملا جائے اوسکے بعد ایک چھینر سے پونچھ لیا جائے + اب پھل کو نرم کرنا چاہیے یعنی سختی نرم کرنا چاہیے اور یہ اس طرح سے کر لیں کہ سنی ڈو دیا پھل کی پکڑ تو بین اور اوسکو آگ میں اوسوقت تک ہڈی دیتی ہیں جب تک صیقل واسطے فولاد کا رنگ تبدیل ہو جائے جس طرح دستہ کو قریب ہوتا ہے اوسکو فوراً اینا لنگ ہوجاتا ہے اوسکے بعد پھل کو اوپر کے سر کا رنگ مثل ناز لگی کو ہوجاتا ہے اور سوقت بڑی احتیاط کرنی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اگر زیادہ آج لگ جاتی ہے تو بہت نرم ہوجاتا ہے اسلئے جو سوقت پھل کی تیز سری پر ایک پونچھ ہی نارنجی رنگ آوے تو آگ سے نکال لیں اور فوراً جاپنیں اگر اخیر سر سے

کارنگ ہلکار و رنگ ہو تو پہلے کو فوراً سرد پانی میں ڈبو دین لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زری
 مائل رنگ سردی پر یا اوزار کے کنارے پر نہ دوار ہو جو جب یہ صورت ہو تو عمل ملائم کر نیکیا
 ختم ہوا اسکے بعد طریقہ یہ ہے کہ عمدہ ٹیکے پتھر پھیل تیز کیا جائی اور واسطہ استعمال کو تیار کرنا
 ہو سخت اور ملائم کر فو میں بہت چھوٹے اوزاروں میں برابر لکھ کر ناچا پیو کہ اوکو نہایت جھٹکا کر
 واسطے جسے ناو دیا جائی کہ گرم بیت میں اوکو رکھ دیا جائی او او کی دھار او پر کے رخ ہو اور اس پر
 ہمزایا وہ ناو نہیں کہتا بعض آدمی آگ سے نکالنے کو بعد اسکو تھوچ دیتے ہیں کہ بجائی پانی کو تیل میں
 ایسے اوزار کو ڈبو دین اور دیگر آدمی اسکے بعد قریق سلفیورکرایسڈ میں ڈبو دیتے ہیں یہ آئینہ
 یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نولاد کی سخت کر نہیں اول مرتبہ نہایت تیز آج کی ضرورت ہوتی ہے او
 دوسری مرتبہ نہایت سردی کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ امور اپنی اعتما پر مناسب طریقے
 سے متعل ہوں تو اسی پر کامیابی منحصر ہے +

۶۷۔ جس برقدان کی کیفیت و تعریف ہوئی ہے او سکا مختصر بیان مناسب معلوم ہوتا
 اسکے استعمال میں یہ چیزیں شامل ہیں سیوریٹڈ محلول بکرومیت آف پوٹاسیا ہوتا ہے اور اسکا
 چھام مقدار میں سلفیورکرایسڈ ہوتا ہے اور کاربنل جنس برقدان میں بہرہ دیتے ہیں اور اسکا
 نوکر صغیر ہین ہوا ہے اور قریق سلفیورکرایسڈ باسیوریٹڈ محلول سال میونیاک یعنی نوٹا
 کامل جیتے ہیں ہوتا ہے اگرچہ یہ برقدان یا کسی ترمیم ہو بہتر ہے تا وقتیکہ سین دیگر اصلاح
 اور ترقی دیکر نہ ہو جائے ہم عملی انراض کے واسطے اسکے استعمال کی صلاح نہیں دیتے ہیں
 ۶۸ + مائیسریل ڈوڈمانو کی قلسی کی ایک طریقے کی صلاح دی ہے اور بعض ضرورتوں
 او سکا استعمال مفید ہو سکتا ہے مائیسریل کا مقصد وہ ہے کہ سیاہی آف پوٹاسیم اور برقدان کی
 استعمال سے بچا جائی اسلیے کہ سیاہی آف پوٹاسیم جھلک ہے اور برقدان میں خرچ ہوتا ہے

اولیٰ طرفیہ انتہا کے ساتھ ذیل میں بیان ہوتا ہے یعنی بجائے سیٹائیڈ کی استعمال کے محلولات
 دیاتونکے انڈیڈ اور گینکادہ کے مثلاً نائیک ایسڈ اور البومین یا گلیسرین یعنی یہیں تاکہ
 اس مرکب کی کلینر سے آکسائیڈ کی تلچھٹ نہ بجائی جو محلول اس طرح سے تیار ہوا ہو وہ سرد و گرم
 استعمال ہو سکتا ہے واسطے ماسکری محلول کے نسخہ ذیل کے استعمال کی ہدایت کرتے ہیں یعنی
 سفیٹ آف کوپر ۵۰ گرام

گرم پانی میں گول لین اور ٹھنڈا ہوا ہونے میں
 ۱۰۰ گرام
 گرسٹلیر جیل سالٹ (پونا سیوٹار ٹریٹ آف سوڈا) ۵۰۰ گرام
 کاسٹک سوڈا (۵۰ سے ۶۰ فیصدی خالص سوڈا ہو) ۲۰۰ گرام
 اشیاء جسے کتے مارین یا ایک مینٹریکٹے جسے لگا کر محلول میں لگا دیا جاتی ہیں اور اس
 طریقہ میں برقدان کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ محلول وقتاً فوقتاً تبدیل کرنا پڑتا ہے
 اسکے سر انجام کے بارے میں مانیسرویل بیان ذیل کرنے میں تھی۔

جو جسے محلول میں داخل ہو جاتا ہے وہ سلفائیڈ آف سوڈیم (سلفر کے ساتھ سوڈا ایکٹو کر
 یہ بناتے ہیں) سے زرقہ زرقہ تلچھٹ ہو جاتا ہے اور یہ کسی قدر زیادہ دیجاتی ہے جو تلچھٹ
 سلفائیڈ آف سوڈا سے بنی ہے وہ گمل جاتی ہے جب جسے کی تلچھٹ بنالی ہے جس کو کہ ہدایت ہوتی

۲: کاسٹک سوڈا اس طرح سے تیار ہوتا ہے کہ ۲ حصہ معمولی سوڈا کو گرم پانی میں

گول لیتے ہیں اور تب بتدریج دو حصہ چونا چوڑا کا بجایا ہوا ہو جو ڈالتے جاتی ہیں اور

اس مرکب کو ایک گھنٹہ جوش دین اور اس کے بعد ٹھنڈا ہونے دین

اور بھیجے جانے دین بعد ازاں رقیق شفاف کو واسطے استعمال کے

بوتل میں رکھ دین *

ہو تو محلول کو ٹھہرے دیا جائی اور صاف عرق نمدار لیا جائی اور اس محلول میں محلول سلفٹ
آف کاپر پرنٹل سابق کے پرملا دیا جائے +

یہ مذکور ہوا ہے کہ تانبہ کی قلعی اس طریقہ میں نہایت استحکام دلو ہو رہتی ہے
اس طریقہ میں جستہ کاری اس طرح سے ہوتی ہے کہ غلیظ محلول پوٹاسیا سوڈا یا سولڈیا
۱۰۰ درجہ تک کی حرارت تھرمیا میٹر سینٹیکریٹ کی گرم کر لیتے ہیں ایک گلاز ادائیہ جستہ کاوش
شے سے ملا کر جستہ قلعی کو فی منتظر ہوتی ہے رکھ دیتے ہیں +
خالص برونز یعنی پیرکسٹین اور تانبہ سے ہر کسی بھی قلعی طریقہ مذکورہ بالا سے
ہو سکتی ہے کہ تانبہ کو طرف میں جیسا کہ پھلی بیان ہو چکا ہے اسٹینٹ آف سوڈا یا یا
آف مین اضافہ کرتے ہیں لیکن پھلے محلول سوڈا ملادیتے ہیں جس دیات پر قلعی کرنا منظور
اوسکو جستہ سے لگا دینا چاہیے +

۶۹۔ مسٹری ریٹالس نے ایک ستمرہ برقدان جدید کی استعمال کی صلاح دینی
اس میں محلول پر کلورائیڈ آف آئرن بطور محرک ماوہ کے اور دھاتی لوہا بطور مثبت کو مستقل
ہوتا ہے +

۷۰۔ قلعی تانبہ ہر صہ سے بطریق ذیل ہو سکتی ہے یعنی ایک ڈنس پر لوکلورائیڈ آف
آئینی جسکو (سیراٹ آئینی بھی کہتے ہیں) ایک پائینٹ اسپرٹ آف واین میں کھلا لیتے
ہیں اور ماٹیکلورک ایڈ ملاتی ہیں تا وقتیکہ محلول صاف نہ ہو جائے اور جس شے
کو بنا منظور ہوتا ہے اوسکو پھلے صاف کر لیتے ہیں اور ایک گمنڈ میں جگہ دار قلعی ہو چکا
ہے وہی ہوئی آہنی اشیاء پر پھلے کسی طریقہ مذکورہ کتاب ہاٹس مسکل ری کر لیتے ہیں
اور اوسکے بعد محلول مذکورہ سے سرمد کی قلعی ہوتی ہے ۔

۱۔ چونکہ فن برقی طبع ساز سے طلا اور زعفران کا صاف کرنا بھی متعلق ہے اس لیے یہ امید ہے کہ ہدایات ذیل کارآمد اور اشخاص کی ہونگی جو اس فن سے ناواقف ہیں جو مرکب ہاتھوں سے عمدہ دھات کی جلد لکڑی کا ہے جو مرکب دھات طلا اور زعفران اور تانبہ سے مرکب ہوتی ہیں ان کے واسطے ترکیب ذیل ہے یعنی فرض کرو کہ ایک مرکب دھات وہ ہے جو طلائی زیورات کہلاتا ہے یا وہ ہے جس سے کہ از ان زیورات بنتے ہیں اور جو کسی اوکھم کے لایق نہیں ہے بلکہ صرف صاف کرنے کے لایق ہے اس مرکب دھات کو اسکے ایک ٹکٹ ڈزن زعفران کے ساتھ گہرا مین گلائے ہیں اور قلیل پوٹاس یا سہاگہ واسطے گلاوٹ کے دیتے ہیں اور جب یہ دھات گہرا جاسے تو اسکو ایک ٹینڈ ہی پانی کے برتن میں اولٹ دیتے ہیں اور یہ پانی اس عمل کی وقت چکروا جاتا ہے اور یہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی قدر چھوٹی چھوٹی ٹکڑے گیس کے اوپر وقت پانی کے سطح پر ہوں اور اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ طریقہ دانہ دار کرنے میں اس سے اعانت ہو اب یہ مرکب دھات بشکل چھوٹے چھوٹے ریزوں کے برتن کے تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور اسکو احتیاط سے جمع کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کو کہ اوہ میں سے کچھ ضائع نہیں ہوا ہے اس مرکب دھات کو قبل اور بعد گلابی اور زہرہ کر لینے کی قول لیا جائے اگر معمولی احتیاط کی جائے گی تو کچھ فرق نہیں نکلیگا اب ان ریزوں کو ایک صاف فلورنس بوتل یا دوسری موزون برتن میں رکھ دینا رقیق یا تیرکٹ یعنی ایک حصہ نائیکریٹ اور دھند پانی میں ملا کر ان پر ڈالیں یہ ریزی چند گھنٹہ تک لیں ہنڈ کو روک دینے اور جانیں اس غرض سے کہ کیمیائی عمل بخوبی ہوئی یہ مناسب ہوگا کہ بوتل کو بالو کرختر پر یا تیرکٹ کے رکھ دین لیکن اسکی ضرورت ہوتی ہے کہ ہنڈ تک کر عمل ختم ہونے کے قریب نہ ہو اب طلا بوتل کی تہ میں بیٹھ جائے گا

مشکل مثل بھوری را کہہ یا بیشکل اسخ کی ڈولی کے ہوگی نیکن بلجا اس امر کی کہ کل کر کہہ
 وہاں نہ نکل جاہی بہ ضرور ہوگا کہ محلول نقرہ اور تانبہ جو تاثر کر ایٹمین ہے دوسری
 برتن میں تہا لیا جائے اور اسکے بعد پھر اسکی اصلاح ہونے چاہیے اور تازہ تاثر کر
 ایٹم سو فی مین ڈالی جائے اور مثل سابق حرارت دیکھی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کہہ
 وہاں بالکل خارج ہوگئی اگر سرخ بخارات اب بھی بوتل میں اور ٹمنی میں تو تغیر یق پوری
 نہیں ہوئی اور یہ عمل او سو وقت تک رہنا چاہیے جب تک کہ سرخ بخارات نکلنے بند نہ ہو
 جائیں اگر اسلئے درجہ کی حرارت کی ضرورت ہو تو وہ بھی دیکھا سکتی ہے جب بخارات اٹھنے
 بند ہو جائیں تو ایٹم محلول تہا لینا چاہیے اور سو فی گو گرم پانی سے خوب دھولینا چاہی تاکہ
 کسی قسم کا لگاؤ چاندی یا تانبہ کا کسی جگہ پر او مین نہ رہے اسلئے کہ اگر کچھ بصورت اسخ
 کے ہوتا ہے تو اس میں چاندی یا تانبہ کا لگاؤ رہتا ہے + اس درجہ میں تھوڑا بخار یا تھک
 سو فی کا خالص ہوتا ہے اور اب صرف سو لگا یا پوٹاس سے گلا لیتے ہیں تو ایک گنڈی
 بن جاتی ہے +

اب محلول نقرہ اور تانبہ کو کچھ کیا جائے کہ تانبہ کی ٹکڑی لٹنے چاندی تہا لیا جائے اور اس
 امر کی چائے کو کہ تانبہ سے بالکل چاندی تلچہت ہوگئی ہے کسب قدر محلول گلاس میں
 ڈالا جائے اور ایک یا دو قطرہ ہاڈر و کلر کر ایٹم یا محلول سمول نمک کی ڈالی جائیں اگر
 کسب قدر یہی چاندی محلول میں ہوگی تو ہسکارنگ مثل دودھ کو تہا لیا ہو جائے گا اور اگر
 یہ اٹمین ہے تو عرف تہا لینا چاہیے اور چند مرتبہ چاندی گو گرم پانی سے خوب دھونا
 چاہیے اب چاندی کو خشک کر لین قلبیں پوٹاس مثل کہ پوٹین ڈائٹرو کی اس میں ملا کر گلا لیتے ہیں
 اسکی بعد چائے کو رنہ ریزہ کر لیتے ہیں جیسا کہ پچھلے مذکور ہو چکا ہے اور اسب صورت میں ڈال

لیتے ہیں اور سلف بنا لینے میں اور کیفیت کا کام آتی ہے۔

یہی کھجور لینا چاہیے کہ کوئی فیض مذکورہ بلا سہ سہری ہلو سے بابت اصول صاف کرنے کے بیان
ہونے سے بہت ناہم ہونے کے نظریں کتابوں میں مستباحی طرح سے سیکہ کر اس لاتی ہی ہو جائے
گی کہ تو یہ تفریق طلا اور قمرہ کا ان کی کہلات سے اپنی ذاتی اعتراض میں ہی برت سکیں گے +
جب طلا اور قمرہ اور تانبہ اور پتیل اور لوہو وغیرہ سے مثلاً جیسے کہ ریزگی اور چورہ سادہ کاروں کا
ہو تاہم کرب اور زنگی یا ہڈی میں تو اول ہاتھی برتن میں رکھا کر جلا لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی بیرونی
ماوہ ہو تو وہ ضائع ہو جائے اور کبھی قند خشک پوٹاس خوب ملا لیا جائے اور گھیر مین کلا لیا جائے جب
یا کل گل جلیب تب چند ریزگی یا پتیل آت پوٹاش یعنی معمولی فلمی شورہ کی وقتاً فوقتاً ڈالنا چاہیے
اور اس سے جو کچھ تانبہ یا لوہا ہو گا وہ طلا اور قمرہ سے خارج ہو جائے گا بلکہ طیکہ کافی شورہ
مستعمل ہوا ہوتا ہے شورہ احتیاط سے ڈالنا چاہیے ورنہ اگر کوئی بیرونی ماوہ ہو گا تو اس
برتن میں کہ کلا لیا گیا ہے اور بال آجائیگا اور ایک حصہ دہات کا اوس سے بہہ جائیگا یہ
ضروری ہے کہ عمل کی خوب نگرانی کہی جائے اور اگر جوش وغیرہ پیدا ہو تو کسی قند خشک تک
کہ مین ڈال دینا چاہیے اور اس سے وبال رک جائیگا اور دہات اور جوش برتن ہی کی زمین
محدود رہے گا جب یہ عمل ختم ہو جائے تو گلابی کا برتن یا گہرا گلابی پر سے اوٹھا لیا جائے اور ٹھنڈا
ہو تو کو علاحدہ رکھ دی جائے جب ٹھنڈا ہو جائے تو گلابی کہ یا کہ پینڈی کی طرف سے ہنڈی سے
توڑ ڈالنا چاہیے اور گندھی دہات کی نکال یعنی جاہیو اب اوس گندھی کو سو یا گا یا پوٹاش سے
کلا لینا چاہیے جیسا کہ سابق میں مذکور ہو چکا ہے اور دانہ بنا کر اون ریزگی کو اسی طرح سے
عمل کرنا چاہیے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے تاکہ چاندی اور تانبہ خارج ہو جائے +
چونکہ تفصیل مذکورہ بالا واسطے استعمال اون لوگوں کی بیان ہوئی ہے جو کہ فن مساکرین اور

بین یہ امید ہے کہ اول مبتدیان کو کافی ہوگی جو تحصیل اس دل چسپ اور مفید شاخ و شاخ کی شکاری کی شروع کریں

۷۲۔ ساز و نادر سیاناید طرف میں ڈالنا چاہیے خواہ طلائی طرف ہو یا نقری سوئیت جو مستعمل ہو رہا ہے صاف اور ہموار ہو تو طرف میں زیادہ سیاناید کا ہو پھر ہو گا اس لیے سیاناید اور سوئیت تک نہیں ڈالنی چاہیے جب تک کہ برقدان اور دیگر شہاہت ملے تو کی خبر طبع نہیں لیے جائیں بعض مرتبہ جب کہ برقدان کی مقدار عمل نہیں کرتا ہے تو سوئیت کی مقدار تک ہو جاتا ہے خصوصاً اگر بڑا سطح ایشیا کا نسبت مقدار مناسب کی سطح نسبت کو قبول ہے تو اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ تیزی برقدان کی بجائے سیاناید طرف میں اضافہ کرتی بڑائی سیاناید مفید ہی ہے اور ضروری ہے عمدہ طرف میں بہت قلیل سیاناید اضافہ ہونی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اسکے ساتھ شرط یہ ہے کہ برقدان اچھی حالت میں ہو اور طرف میں بہت ہو اور زیادہ مادہ جمع ہو اسے برخللاف اسکے اگر طرف میں زیادہ آگینک ماؤ لا جمع ہو گیا ہو تو مناسب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس صورت میں نیا طرف شمال میں لائے ہیں یا وہی ضرورت ہوتی ہے کہ زیادہ سیاناید ڈالیں اور ایسی حالات میں زیادہ سیاناید ڈالنا مفید ہو گا ہے ایک پرانا اور نئے بڑا ہوا برقدان زیادہ مقدار سیاناید کی نسبت نئے برقدان کے بر داشت کر سکتا ہے +

۷۳۔ پرانی فولادی مینر کی چہرے ان جن پر پتھرہ کاری کر لی جاتی ہو یا رنگ کی فلمی کرنی ہیں بعض مرتبہ دستکار کو عمدہ قلعی پتھرہ اور طلا کی اونپر کرنے میں بڑی وقت ہوتی ہے اور نئے مینر کے پرانی چاندی اوکھرنے کی ہے اور قلعی رنگ دور ہو گئی ہے اسوقت کہ چند مرتبہ پتھرہ ہوتا ہے کہ جب ان ایشیا کو طلا یا پتھرہ یا تانبہ قبلہ دیکر دیا تو ان کو قلعی کرنے کے چڑا گیا ہے تو تانبہ وقت پیش آئے مگر ایک درجن مینر کی چہرے کی چاندی نکال لی گئی اور خوب

صاف کر لی گئی اور اٹکلین تانبہ طرف میں رکھی گئیں اور ایک گھنٹہ دو بجے رہنے کے بعد ان
اٹکلین کو طرف سے نکالا اور چھوٹا پتھر یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک پہل کی ہر جگہ نیچے سے اوپر تک پہل
ترق گئی ہیں بعض دفعہ قریب سو لہون حصہ اونچے کی چوڑی شکاف دکھائی دیتی ہیں یہ
وزین ہر ایک پہل کی ہر ایک حصہ میں پہل گئی ہیں اور بعض مرتبہ یہ موقع نہ پا کر ان وزین کی
پڑوں کا سبب دریافت ہوا ان وزین کو امتحان کیا گیا تو انکی اندر خوب تانبہ کی قلعی باقی گئی
اور چونکہ تانبہ کی قلعی چیز ہوتی گئی اور سیفدر وزین برتنی گئیں اور اس وقت تک یہ
ہیں معلوم ہوئیں جب تک نتیجہ مضر ظاہر نہیں ہوا جو بیان کیا گیا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مختلف
مقامات جو اس وقت میں ظاہر ہوئے ہیں جو شرق جاتی ہیں ان حصوں میں خوب قلعی باقی
پہ نسبت ان حصوں کو صاف ہونے میں اور چونکہ قلعی چیز ہو جاتی ہے اسلئے وہ بات پر وزین
دیکھا ہی دیتی ہیں بعض ایشیا فولادی خراب مسموم گہری ہوئے میں ہی نتیجہ پیدا ہوا اور جب
خیال کیا کہ طریقہ صاف کرنے اور جلادینے سے فولاد میں بیخہ نقص پیدا ہوا ہے اسکی امید نہیں
کرنی چاہیے کہ جب تک قلعی شے ہونیکو بعد کچھ حصہ نہ گزری ہو یہ نقص ظاہر ہوگا اس ضمن میں کہ چہا
ممکن ہو تو یہ نقص جو بیان ہوا اور جو جالی میں ہدایت کرتا ہوں کہ ابتدا بعد شے کو طرف میں
دینے کی سیفدر قلعی ہونو دیکھا ہے اور جس وقت سیفدر قلعی ہو جائے تو شے کو فوراً ہولینا چاہیے
اور اسکی برش ہونے کو دیکھ کر لینا چاہیے اور پھر طرف میں لکھنا چاہیے علاوہ اسکے یہ بھی ضرور ہو کہ جسکو
کہ وزین مستعمل ہونے میں انکی حفاظت چہی ہوئی حسب اس حالت کہ سیفدر قلعی باقی ہوتی
اوسکی بعد طرف میں شے کو رہنے دینا چاہئے جب تک کہ ضروری قلعی نہ ہو جائے +

۴۴ - جب چوٹی طرف نقرہ کاری کو مستعمل ہوں تو قبل اس کے کہ قلعی نکلے ان میں
ان میں خوب گرم پانی چند گھنٹہ تک چند روز بہا رہنے میں تاکہ پانی خوب سرد ہو کر جاوے اس سے

گٹھی چاندی کو جذب مگرگی اور اگر پانی خوب جذب ہو گیا ہے تو لکٹھی کو درز و نہیں
سیانید کا اثر بھی نہیں ہوگا +

۷۵۔ گٹھا پر چاکے ظروف یا آستر گٹھا پر چاکا کسی حالت میں بطور ظرف نقرہ کاری کے
مستعمل نہیں کرنا چاہیے اسلئے کہ سیانید گٹھا پر چاکر اور اون چیزوں پر جو گٹھا پر چاکہ کم و بیش
طے ہوئی ہو تو بین اپنا اثر کرتی ہو نا اثر آف سلو بھی گٹھا پر چاکر پر اثر کرتی ہو اور اس سے اکثر فرور
گرا فرور واقف ہیں اسلئے یہ نہایت ضروری سیانید آف پوٹاسیم یا ناثر آف سلو کو استعمال
میں گٹھا پر چاکا بااکل لگاؤ نہ ہے بلکہ باہر دیکھا ہو کہ طرف نقرہ کاری میں جب سلفورک ایسڈ
ڈالے تو آستر گٹھا پر چاکے ضائع کیا ہے اور جسوقت یہ ایسڈ مستعمل ہوئی تو گٹھا پر چاکہ مل گیا
اور برمی بڑے کٹسے محلول پر بھینے لگے +

۷۶۔ جب دستکار کی ہاتھ سیانید لگتی ہے تو ہاتھ خراب ہو جاتا ہیں اور یہ اکثر ہوتا
اگر پوست خراب اور کھردرا ہو گیا ہے تو یہ عمدہ ترکیب ہے کہ ہاتھ کو چند نشت بہت دقیق سے لیکر
ایسڈ میں ڈبوئیں یعنی ۲۰ قطرہ سلفورک ایسڈ کے اور ایک آنچورہ پانی میں ملائیں اور
اوسکے بعد ہاتھ کو خوب بولیں اب ہاتھ کو معتدل گرم پانی اور صابن سے دھونا چاہیے
اور خوب خشک کر لیا جائیے اور آخر کو تیل یا کستی شیم کی چربی ملدے جو اسے مصنف نے اکثر
اسکی تکلیف دونوں ہاتھوں کو ناخون اور پوروں کے آلودہ ہوجانے سے اوتھائی ہے اور بھی
انسانکی توجہ ہوا تھا کہ جب محلول سیانید آف پوٹاسیم میں ہاتھ والا تو فوراً دھوئے بغیر غفلت
کی + برقی نقرہ ساز کو اس سے بچنا چاہیے اسلئے کہ یہ بہت دیر میں اچھی ہوتی ہیں اور
بہت تکلیف دیتی ہیں +

۷۷۔ تانبا اور پتیل کو تاروں کو ایک یا دو مرتبہ سے زیادہ بلانا اور دینے کے خم دینا

یا ٹروڈ ناہین چاہیے جب تار واسطے لٹکانے ایشیا کے مستعمل ہوئی ہیں یا جو تار مثبت برقدار سے لگے ہوئے ہیں ایک مرتبہ سے زیادہ مستعمل ہو کر ہوں تو وہ اس مقام پر جہاں خم دیا، نازک ہو جاتے ہیں اور اگر پہلو کو خم دیا جاتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہیں اس لیے یہ بہتر ہے کہ وقتاً فوقتاً ڈکو تپا لیا جاوے اور وقتاً فوقتاً ایک لکڑیوں کے پیچ کر صاف کر لیا جائے اور اس فریج سے وہ فوراً سیکر ہو جائینگے اس کے بعد واسطے صاف کر نیکی اور تاروں کو ایسی کلوٹ سے رگڑ لیا جائے سروں پر اور تاروں کے جو واسطے لٹکانے ایشیا کے مستعمل ہوئے ہیں زخمہ کاری ہو جاتی ہے اس لیے چند خط کی واسطے گرم محلول میں جس سے چاندی نکالی جاتی ہے اور جس کا بیان صفحہ ۵۹ میں ہوا ہے دیا جائے اور آخر کو واسطے حسہ صفا کرنا چاہیے جیسا کہ مذکور ہے۔

۷۸۔ جس وقت پٹری جسے برقدار سے گاس اور سرسراہٹ پیدا ہو تو پٹری کو خال لہنا چاہیے اور پہر پارہ ملدینا چاہیے اس لیے کہ جس وقت مقامی عمل ہوتا ہے اسٹیل بالکل گھٹ جاتی ہے علاوہ اسکے اگر یہ عمل جاری ہوگا تو پٹری جسے ضائع ہو جائیگی اور کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا اور بھیہ دستور ہے کہ جب ولن برقدار لگایا جاتا ہے تو مقامی عمل اکثر ہوتا ہے اور اس لیے اس کا واسطہ کہ جس قدر جلد ممکن ہو نتیجہ صاف ہو جائے برقدار کا بااحتیاط نگران رہنا چاہیے اور جس وقت برقدار کی نال میں بوجھ پیدا ہو معلوم ہو فوراً پٹری جسے کو علیحدہ کر لین +

۷۹۔ اگر کسی شے کے خالص طلا ہوئے ہیں شہید پیدا ہوئی تو اس کے جانچنے کے واسطے ایک ساوہ ترکیب یہ ہے کہ ایک لکڑی پر پلیٹ پتھر کی یا وچ لو وڈ یا تری پتھر ایک کنارہ سونیکا گھسیں لیا جائے اور اس کے بعد ڈاٹ سے بوتل کی ایک قطرہ نائٹرک ایسڈ کا لگایا جائے اگر پلیٹ سے کچھ لٹری پیدا ہو تو یہ طلا ہوگا اگر سونا سفید ہی رنگ ہو کہ ۱۲ کرانٹ کا بھی ہوگا تو اس کو سفید پتھر چائیکا لیکر اس کا رنگ سوا سے برقی طلا کاری کے عمدہ در در طلائی رنگ ظاہر

نہیں ہو گا جب معمولی طلا کی اشیاء پر خوب گہری طلا کاری کر دی گئی ہے تو یہ مناسب ہے کہ
 کہ تیز اور صاف ریتی ایک چھوڑ حصہ شی پر پیرین اور اوس کے بعد اوس حصہ پر نائیک ایسڈ
 لگائی جائے اگر وہ چیز خالص نہیں ہے تو نائیرت آن کو پر کا نشان بزرگ سبز فوراد کہلائی دیکھا
 چونکہ یہ معمولی کارروائی ہے کہ تجارتی اشیاء مرکب دہات قلعی شدہ کو دہات خالص سونے کی کہا
 کرتے ہیں یعنی وہ دہات جو سونے اور دہات سے مرکب ہوتی ہے اور ورق بنا لیتے ہیں لہذا رتی
 ملع ساز مختلف قسم کی خالص اور ملونی ڈاٹرو سے جو تجارت میں استعمال ہوتا ہے وہ اقلیت حاصل
 کرے ورنہ اگر شی کو کچھ نقصان پہنچ گیا تو رتی طلا ساز کو بہت نقصان اٹھانا ہو گا جس کا سبب
 نہیں ہے علاوہ اسکے نقرہ کاری اشیاء کی قلعی کی ترکیب اوس سے مختلف ہے جو خالص طلا کو واسطے
 ہے جو لفظ خالص طلا استعمال ہوا ہے اوس سے اور ن اشیاء سے بھی مراد ہے جو ملونی دار طلا کی بنی ہے
 بین اور یہ نائیک ایسڈ کو استعمال پر نہ جائیں گے بشرطیکہ صرف خالص طلا اور ملونی دار طلا
 کا فرق دیکھا جائے مصنف کو غلطی سے ایک مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ دو طلا کی بریکوٹ یعنی
 ایسڈ و زنجیر گڑھی ایک مرتبہ جن میں کہ نائیک ایسڈ تھی بجائی اوس مرتبہ ان کو جسمیں گرم
 پانی تھا اور اسی کو برابر کہا ہوا تھا ڈالین اور ایک گھنٹہ کی واسطے کہ میں چلا گیا جب
 اوس گرمی میں جن میں طلا کاری ہوتی تھی آیا تو دیکھا کہ نائیک ایسڈ نے بالکل اوندکو کلا دیا تھا
 ایک بار ایک چملا باقی رہ گیا ہے جو ایسڈ کو اوپر تیر رہا تھا اور سیاہی پائل چور اترتے ہیں تھا
 جب اوس ایسڈ کو نکال لیا اور چوری کو الگ کر کے دہا جو معلوم ہوتا تھا کہ اوس طلا تھی تو چھہر
 ہوا کہ جو بریکوٹ طلا کی کہلائی تھیں اور سچتہ قیمت وہ شانگ ہیں کی سبک میں راج
 ہوتی تھی وہ حقیقت میں مرکب دہات کی نہیں بلکہ ایسی عمدہ قسم کی بنی ہوئی نہیں کہ تھیا عمدہ
 مستحق ہے فوراً وہ کہا جاتا تھا منشا ہنڈہ لکن سے یہ کہ برقی طلا ساز کو احتیاط کرنی چاہیے اور

اؤ کو یہی چاہیے کہ خوب کوشش کر کے اسکی اطمینان حاصل کر لیں کہ ہر سطح پر اسکی قلعی ترکیب تیار کیا ہو وہ خالص ہونی چاہیے یا مرکب وہاں تھلا کی ہی یا صرف طبع ہوا ہے اگر یہ ہونی چاہیے تو جو زیادہ فائدہ کے یہ ضرور ہو گا کہ نسبت اوس شے کے جو صرف مرکب وہاں کے ہیں اسکی واسطے زیادہ قوی سیل ہو اور ہر سطح مثبت کا محمول میں اسکے مقابل کیا جائے +

۸۰۔ پچھلے حصہ یعنی خلو ڈھلی ہوئی برتنوں کی طلاکاری اور نقرہ کاری میں بعض مرتبہ وقت ہونے کی خصوصاً اس وجہ سے کہ ان سطحوں کا مثبت سے فاصلہ پر کتنا ضرور ہونا ہو گا وہ اسے مجموعی سطح پر لگوانا ہو مقابل میں مثبت کی کہا جائیے نسبت او بہری ہوئی سطح کے بہت تنگی سے قلعی ہوتی ہو اور بعض اس کے کہ جو وہ سطح کی قلعی میں تقویت ہوئی یہ ضرور ہے کہ جب ایشیا کو طرف میں ڈوبا ہو تو اؤ کو پہلے چاہئے اور اس ترکیب و مساوی قلعی تمام سطح پر ہوگی اور جو قلعی ہوتی ہو سوفاق ضرورت کو ہو جائیگی یعنی بیڑنی سطح پر بہت زیادہ دہات چڑھ جاو گی اور اندرون سطح یا جو میں بہت کم قلعی چڑھیگی لیکن اس سے کچھ بچ نہیں ہو گا کہ یہ جتنی سطح پر کسی جاگی تو غلب ہو کہ جو سطح ایشیا کے مقابل میں کہی جائیں گے اور سوچنا ہوگی اور جو دار سطح کو نہر بالکل قلعی نہ ہوگی سوائے اسکے کہ ایشیا کو طرف میں بہت تنگی حرکت دین اور کوئی ترکیب یا قلعی ہونی نہیں ہے اور بعض کارخانوں میں اس قسم کے آلات مستعمل ہو رہے ہیں کہ جب شیا محمول میں لٹکی ہو تو ان اؤ کو برابر آہستہ حرکت دیتی ہو اگر کفایت شعاری ہو تو یہ ترکیب جاری ہو سکتی تو اسکی برتنے کی ہدایت کرنا ہوں +

۸۱۔ جب کوئی شے قلعی ہو رہی ہو تو ایشیا کا یہاں اثر حرکت کا بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے مثلاً اگر ایک ڈائل گہری کی طرف طلاکاری میں لکھی ہو اور چند لمحہ رہنے دی جائے اور حرکت نہ دی جائے اگر محمول طلا بخوبی عمل کر لیا تو ڈائل پر سرخ سیاہی پائل یا خاک کی رنگ

آئینہ اگر اسکو تیزی سے اوپر اور ہر حرکت دیکھا تو گی تو فوراً رنگ میں تبدیل نہوجائے گا بلکہ بعض دفعہ زردی یا لال رنگ ہو جائے گا حقیقت میں جیسا کہ پیشے بیان کیا ہے کہ جو اشیاء طرف میں آئینہ او کی رنگت مناسب حرکت پر منحصر ہے اور بچہ معاملہ ایسا ہے کہ دستکار کو طلا کا یہین بہت بڑی توجہ کرنی چاہیے پتیل کا یہین اثر حرکت کا بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے اسلئے کہ اشیاء کو حرکت دینا چاہتا ہے تو صرف مسکاری ہوتی ہے اور اگر حرکت نہیں دیکھتی ہے تو ٹھیک مرکہ وہاں تانبہ و جستہ کی قلعی ہوتی ہے +

۸۲۔ چونکہ ہمیشہ طرف کی تہ میں ایک پتھٹ یا دروا یک قسم کی ہوتی ہے خواہ وہ سونکی ہو یا چاندی کی جن اشیاء پر قلعی کرنی منظور ہے انکو محلول میں استقدر ڈوبنا نہیں چاہئے کہ وہ اوس سے مل جائیں مثلاً اگر چھبی یا کانٹے طرف محلول کے تلی میں لگی رہیں گی اور ہر وقت انکو اوشٹھا یا تہ پایا جائے گا تو چھوٹی چھوٹے سے ریزے جو تہ میں بیٹھے ہیں وہ منتشر ہونگے اور جب اشیاء اونیہر جم جائیں گی تو اوس جگہ قلعی ہونگی اور اس سبب سے سطح نامہوار قلعی ہوگا اور چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریزے چاندی کے سطح ثابت ہو کر پڑتے ہیں اگر وہ منتشر ہونگے جیسا کہ بیان کیا ہے تو وہ اشیاء کی نیچے کے حصہ پر بعض مرتبہ جم جاتے ہیں اور ان زردی پر قلعی ہو جاتی ہے اور جب اوس تقری قلعی کو اس طرح برش سے صاف کر توں تو چاندی اوکھڑ جاتی ہے یا کہوری ہو جاتی ہے اور اگر بہت دیر قلعی ہوئی ہے تو عمیق چھچھون کا یا ڈنڈی کا توںکی یا ایسے سطحات جو طرف کے تلے سے بہت قریب ہیں نہایت کہوری ہونگی خصوصاً اسوجہ سو کہ ہمیشہ محلول کی نیچے کے سطح میں قلعی بہت تیزی سے ہوتی ہے اسلئے ہمیشہ یہ چاہئے کہ جو نیچے کا حصہ اشیاء کا محلول میں ہے اور تہ طرف چھوٹے قلعی ہوتی ہے کسیقدر فرق ہے +

۸۳۔ چونکہ خالص چاندی نسبت چاندی سکہ کے جلد تر میلی و بزرگ ہو جاتی ہے اسلئے کہ

ہوتا ہے کہ بعد اس کے برش کرنے کے اشیا کو اچھی طرح دھو یا نہیں جاتا اور اس سبب سے
 کہ جب بے شرباب اس کے برش میں مستعمل ہوتی ہے اور جب برف میں رکھا جاتا ہے تو سوا سے
 در زون اشیا کے ڈبل جاتی ہیں یہ مناسب ہے کہ قبل طلاکاری کے صرف تمام اشیا ہی کو جو
 دھونا چاہیے بلکہ ہمیشہ خوب صاف گرم پانی میں ہر ایک جزو کو خوب دھونا چاہیے اور بھیجا
 غیر معمولی کارروائی نہیں ہے کہ برقی طلاکار بہت سے چیزوں کو بعد اس کے برش کرنے کے اسی
 پانی میں نہ دھوئی اور طرف طلاکار میں نہ بکھڑکے اب بھہ کارروائی نہایت خراب ہی پانی ہمیشہ
 بدل ڈالنا چاہیے جب ہم ان دو نوٹوں کے وقتوں کو سمجھتے ہیں ایک بھہ کہ دھون کا پانی بدل
 جائے دوسری یہ کہ جدید محلول طلا بنایا جائے تو یہ فوراً ظاہر ہو جائے گا کہ پچھلے وقت
 اوتھانا نہایت مفید ہے علاوہ اسکے جو محلول طلا عرصہ تک مستعمل ہوا ہے اور بد رنگ
 نہیں ہوا بھہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدنگی عموماً اگر گینٹا وہ سی ہو جاتی ہے وہ پرانا محلول ہے
 نسبت جدید محلول کے زیادہ عمدہ ہوتا ہے اور اکثر اعراض کیواسطے عمدہ نتائج پیدا
 کرتا ہے لیکن جو وقت محلول میلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے تو اسکا عمل ناقص
 اور ناہموار ہوتا ہے یہ امید ہے کہ ناظرین کتاب جو عمل نہیں جانتے ہیں وہ ان باتوں کو
 خوب ذہن میں رکھیں گے اور اس سے ان کے عمل میں یہ وقت تجربہ کے ناکامی نہوگی +
 ۸۵۔ چونکہ سیمیہ کے کنارے یا لگدین یا سرکہ دانگروڈ یا شمع دان یا چٹنی دان اور اس
 قسم کے نقرہ کاری اشیا کی قلعی میں بجز نہایت تجربہ کار آدمیوں کی بڑی وقت پیش آتی
 ہے اسلئے یہ مفید ہے کہ بھہ تدبیر اختیار کریں جو عموماً ہوتی ہے کہ پتل یا جرمین چاندی
 کے کنارے و مالین اور پرانی کناروں یا لگدوں کو نکال ڈالیں نئی ڈہلی ہوئے کنارے
 اشیا پر جمال دین اس ترکیب سے ساری وقت دور ہو جاتی ہے اور جب یہ ہو جائی گا

تو وہ شے عرف زیادہ پامداری نہ ہو جائیگی بلکہ نہایت عمدہ ہو جائیگی +

۸۶۔ یہ عمدہ تدبیر ہے کہ دستکار سر کسی قسم کی نقوش گٹا پر چاہے ہر چیز کی منوٹ تالی اور بعد کو کچھ کارآمد ہو گا کہ ان نقوش پر بذریعہ اوس طریقہ کی جو اس کتاب کے شروع میں بیان ہوا ہے برقی چھاپہ ہوسکے گا اور بعد کو اس سے بعض چیزیں ڈھال سکیں گے جو بہت کارآمد ہوتی ہیں مثلاً اگر ایک نقش چند انچے کا ورون کا اوتار لیا ہو اور اوس سے برقی چھاپہ لیا گیا تو برقی چھاپہ سو ڈھال سکتی ہیں جب کہ وہی چند انچے یا ایک حصہ انچے ایسی سر کی دستکار کو ضرورت ہو تو وہی ہوتی کا ورون کا منوٹ بنا سکتا ہے اور اس ڈھالنے سے اوس کا بڑا مطلب نکلا گا اور اس طریقہ کی اختیار کرنے سے صرف یہی ممکن نہیں ہے کہ وہ بہت مفید نقول جمع کرے بلکہ اگر بہت سے عمدہ منوٹ جمع کر سکتا ہو اور اس برقی چھاپہ کے نقل سے اکثر خوبصورت اور مفید شے بااحتیاط تقویر جمع کرنے سے جو مختلف اشیاء سے اخذ کئے ہوں بن سکتی ہیں یا اون کے اجزائے جدید نقشہ عمدہ قسم کا بن سکیں گے مصنف نے بعض بہت خوش نایاب تین اسکے ترتیب دینے سے ایجاد کی ہیں مثلاً ایک گڑا مڑوسی دار کام کا جو سولہ انچے چوڑا ہو ایک کارنو کو پیا مساری اسکے چوڑائی کے اور دو انچے لمبائی میں ہو چنانچہ ہر ایک کو لیے جائیں اور باہم جہاں دیے جائیں تو خوبصورت بہشت پھلوانگدان بن جائیگا جبکہ ایک گول چمٹا مار کا جس میں کٹر تار کا اندرونی سطح اڑھتین انچے ہو تو واسطے گلاس دان یا ننگدان کو گہر کی بنجائیگا اور کچھ واسطے نیلے سرخ یا سپید گلاس کے جیسا مذاق ہوئی بنایا جا سکتا ہے ہر ایات مذکورہ بالا سے ناظرین کتاب کو بخوبی لیا اسکی حاصل ہو جائے گی کہ اسی اصول پر اکثر چیزیں بہت خوبصورت اور جدید تر کیسب کی گئے عمدہ نقش کی نمونہ بنا دین نقوش نامورہ بنا سکتے ہیں اور اس طریقہ میں مستعمل ہو سکتی ہیں اور صورت اوس سے پیدا ہوگی وہ نہایت دلچسپ ہوگی +

۸۷۔ بہت خوشنما نقش ساو سے نقرئی اشیا پر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک عمدہ سب سے
 کئی پہلے نقشہ اسی پر کھینچ دیا جائے مثلاً نام یا ابتدائی حروف نام کے مکہ دیو جائیں اگر اس
 شے کو چند لمحہ کی واسطے طرف طلا کاری میں رکھ دیا جائے تو تمام اون حصوں پر چنبر سب سے پہلی ہین
 پھیر پر طلا کاری ہو جائے گی جب شے کو دھو ڈالو گے اور آہستہ آہستہ اوکھلی ہو ملو گی تو سب سے
 پہلی یا سیاہ سب سے دور ہو جائے گا اور نقشہ بزرگ نقرہ ظاہر ہو گا اور اگر عمل اسکی منقلب کا تو
 بزرگ طلا نمودار ہو جائے گا سب سے پہلی اسوجہ سے اس کام کو واسطے کار آمد ہے کہ وہ بہت کم درجہ کا
 ناقص و اسطی طلا یا نقرہ کو خص و حصا الکلا میں مخلوقات میں ہے اس طریقے کو استعمال میں آتی
 ہے کہ جو شے مخلول میں ہو اسکو حرکت نہ دیا جائے ورنہ سب سے پہلی بعض جگہ سوٹ جا بیگا اور
 اس جہ سے نقشہ بوجہ اس کے کہ اس کے خطوط پر قلعی ہو جائے گی جہٹ جائیگا +

۸۸۔ جب چند اشیا مختلف دہاتوں کی بنی ہوئی ہوں اور ایک طرف میں قلعی ہوئی ہو
 رکھنا منظور ہو تو اول اس شے کو کہنا چاہیے جو سب سے زیادہ حرارت باقل ہو مثلاً فرس کر وہ اشیا
 تانبہ او پتیل اور جرمین چاندی کی قلعی کرنا چاہتے ہیں تو اول تانبہ کی شے اور دوبارہ پتیل کی
 شے اور آخر جرمین چاندی کی شے لٹکانی چاہیے اور حسب وقت جو شے لٹکانی چاہے اسی وقت
 مثبت کم کر دیا جائے اگر آسانی ہو تو صحیحہ بہتر ہے کہ ایک وقت میں ایک دہات کی چیزیں
 یا صرف مرکبہ دہات کی چیزیں قلعی کیا جائیں +

۸۹۔ مخلول فی کلورائیڈ آف مرکری بجایے معمولی طریقے کے جسٹہ کی پٹریاں پر لٹکانا چاہیے اور
 اکثر امور کی لحاظ سے اس سے عمدہ نتیجہ حاصل ہو گا لیکن اگر جسٹہ کی پٹریاں جسٹہ اور پارہ کی لمبی
 ہوئی ہیں تو وہ زیادہ موثر اور دیر پا ہوگی اور مقامی عمل و نسیر کم ہو گا کہ یہ دہات جسٹہ اور پارہ
 میں وقت گلاز معمولی طریقہ کو کہی کہی چربی یا رال یا نوٹھا اور (سٹال) ایونیٹیاک (طائفی

ہیں اور جب گل جانی ہو تو جھیننا سب یعنی ایکس اور اس پارہ ایک پوند ستہ میں ڈالو تو جین جیسا
جستہ اسطرح سے مرکب دہات بناتی ہیں تو نہایت نازک ہوتی ہو اور اسلئے پھر نوٹو کو بہت تھپا
سے مستعمل کرتے ہیں اگر اگرچی اسطرح سے تیار کی جائیں تو معمولی پارہ ملی ہو سے پٹر یون اور اون
میں نواید زیادہ ہیں +

۹۰۔ تمام پرانی قلعی شدہ چیزیں جنکو ہمیں سٹون یا ہارٹ آئرٹن سٹون و صوان کوڑی
ہیں یا دوسری طرح جانی سے واسطے قلعی کو صوان کر لیا ہے یعنی وہ جو امیری کاو تھوڑے
سوان نہیں کیا ہو انکے واسطے ایک خاص برتن کہنا چاہیے مثلاً لکڑی کا ایک ٹپ
اور اوپر ایک تختہ رکھا ہوتا ہے کہ اوپر جو قشری اجزا ہیں سٹون ہو کر گر گئی ہوں ٹپ میں
ڈال دیو جائیں اور برقی نقرہ ساز کو یہ اور دیگر قسم کی ریزنگی طلا اور نقرہ کی جمع کر دیں
و زیادہ وقت نہو اکثر آدمیوں کی جہل اس عمل کو شروع کیا تو اس قسم کی ریزنگی کا جمع کرنا و
گذاشت کیا ہو اور بچہ خیال کیا کہ خفیف ریزنگی پکانا بیفایدہ ہے اور بہت نقصان کیا
لیکن سبقتیوں کو نہایت تاکید کرتا ہوں کہ جب وہ قیمتی دہات کو نکال کرین تو کفایت شعار
اختیار کرنی چاہیے کسی نہ کسی صورت سے ہمیشہ طلا اور نقرہ نکل آتی ہے اسلئے او کو
اسطرح دیکھنا چاہو کہ وہ نکل نہ سکے جیسا کہ اکثر نوٹو گزار کرتے ہیں اور پھر صرف قہات
ہی نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان ہی ہے +

۹۱۔ جب بعد مطالعہ اس کتاب کے تحصیل مشق برقی قلعی شروع کی جائیگی تو اول
سوال طالب علم کو پیش آوگا کہ کیا سامان اور کیسائی چیزوں کی ضرورت ہوگی اسلئے
یہ خیال کر کہ اسکی اطلاع مختصر طور سے دینا بہت مفید ہوگی یعنی مناسب جابکہ ایک مرتبہ
اون چیزوں کی جو بہت ضروری ہیں بلکہ ضروری اور ان طالع کو جو تفریح یا دوسرے کاموں میں لگنا

۹۰ فہرست اشیا جنکی برقی طلاکاری اور ترقہ کاری وغیرہ میں فہرست
ہوتی ہے

مرتبان برقدان طلاکاری

مرتبان برقدان نقرہ کاری

طواف سنگین یا شیشہ طلاکاری

طواف چوبی یا سنگین نقرہ کاری

طلا مثبت جو مناسب و بابت کے بنے ہوں

نقرہ مثبت جو مناسب و بابت کے بنے ہوں

سوٹا تانبے کا تار

ایک پونڈ

باریک تانبے کا تار واسطے شکاف کے ... ایک پونڈ

ایک یا دو بیتہ برک لینے نشت کھنڈ کا چھرا جو اسپرین گیس لیجائیں حتیٰ کہ سائیدہ ہو جائیں

چند پونڈ سائیدہ مپس اسٹون یعنی جہانوان

چند بریش نمبر (۱) و (۲) و (۳) و (۴)

چند ٹکرے امیری کلو تھہ کے نمبری (۱) و (۲) و (۳)

چند ڈلی مپس اسٹون کی

و ایر آف آیر اسٹون پاؤ اچھہ مرع

پلایرز لیجے سنسی یا چٹھی رو عدد

چند فمیل لینے ریتی

سٹومی لیدر لیجے چہر اسٹومی

رود یعنی سیند و ایک اولس

پارہ نصف پونڈ

چند بیج یا کیل

چند تختہ فلتر کاغذ یعنی کاغذ تقطیری

برادہ چوب شمشاد یعنی بکس ساٹھٹ ایک آثار

چند اسکچ برش جو کفایت شمار کیے خیال ہو اور آدھے کر کے جائینگے اور سر و جہاں یو جائینگے

اسکچ برش لیتے ایندیک

ایک رکابی چوٹی سی بنات نکالنے کے لیے جس میں نصف پانیت چیز آئے

روسن استون ایک پونڈ

بورکس یعنی سہاگہ ایک اولس

سلور سولڈر یعنی نقرہ مانگا

سافٹ سولڈر یعنی کچا مانگا

بلو پائپ یعنی وسوکنی

روسن یعنی رال

سولڈ رنگ آئرن یعنی جہانے کالوا

سیاناید آف پوٹاسیم واسطے ظرف نقرہ کاری کے

ایضاً واسطے ظرف طلا کاری کے

ناٹیک ایڈ

ہائیڈرو کلورک ایڈ

سلفیورک ایسٹ
سلفیٹ آف کوپر واسطے برنی چہار کے

برنشرز

ناٹریٹ آف مرکری اس طرح سے بنتا ہے کہ پارہ کونناٹریک ایسٹیمین مل کر لیتے ہیں
ایک یاد و لہن واسطے پائش کے

چاکرول یعنی کوئلیا

ایک یاد و میٹر گلاس یعنی پیمانہ شیشے کے

ناٹریٹ آف پوٹاس واسطے نکالنے و ہاتھ محلول برقدان سے

فیوونٹک ناٹریک ایسٹ

ایسٹک ایسٹ

سال ایبونیٹک

اسکیل اینڈ ویٹ یعنی پیمانہ و ہاتھ خورد و کلان

چادر تانبہ واسطے برقدان طلا کاری

ایضاً سفیرہ کاری

سوئی چادر تانبہ واسطے برقدان سفیرہ کاری

ایضاً یا سلاخ واسطے طلا کاری

نذر خورد ہیل پائلی شیشے

کار بوئیٹ آف پوٹاسا

خالص چاندی واسطے محلولات کے

خالص سوڈا واسطے محمولات کے

آب مقطر یا بارش چند گلن

بای سلفائیڈ آف کاربن واسطے چمکدار نقرہ کلاسی کے

معمولی نمک

کاشک سوڈا (دیکھو صفحہ ۵۰ ترجمہ)

سلور سینڈ

مرتبان واسطے محمول صاف کرنیکے (دیکھو صفحہ ۵۰)

پلیگیولور اونٹ کے باون کی منسل

ٹپ یا دوسرا برتن واسطے دہوتے چیزوں کے

چند نامہ یاد ہونے کے برتن

پتیل کی سلاخ جن پر وہ اشیا لٹکانے جا ئیں گے جن پر قلعی منظور ہے

فریج پیمانہ وزن کے

انگلس گرین
۱۵۴

..... مساوی

ملگرم

۱۵۴۳

..... مساوی

سینٹی گرم

۱۵۴۳۴

..... مساوی

وایس گریم

۱۵۴۳۴۰

..... مساوی

گرام

پیمانہ والیوم کی

قریب ۳۴ انگریزی رقیق اونس کے

ایک لیٹر

ضمیمہ اصطلاحات

اردو	شرح	الفاظ انگریزی و اصطلاح
غیر صاف شدہ	*	ان کرسٹلائزڈ
مصفا	<p>لغت میں بلور کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اوس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ترکیب صفائی سے تیار کی گئی ہو اور مثل بلور کو صاف ہو جائے</p>	کرسٹل
ترکیب صفائی	<p>اوس ترکیب کو کہتے ہیں جس کو کوئی چیز جو کیمیائی طریقہ سے مثل بلور کو صاف ہو جائے</p>	کرسٹل زیشن
صاف شدہ	*	کرسٹلائزڈ
عرق نقرہ	اسکی تعریف صفحہ (۲۲) میں لکھی ہے	ناثیریت آف سلور
*	قلعی گری نقرہ	نقرہ سازی
*	قلعی گر نقرہ	نقرہ ساز
*	وہ محلول ایجنٹ جس سے نقرہ کاری ہوتی ہے	نقرہ کار
*	نقرہ قلعی	نقرہ کاری
*	شے قلعی شدہ	نقرہ گری
*	قلعی گری	طلا سازی
*	قلعی گر طلا	طلا ساز
*	وہ محلول ایجنٹ جس سے طلا کاری ہوتی ہے	طلا کار
*	وہ شے جس پر قلعی طلا ہوتی ہے	طلا گری

قلمی طلا	طلا کاری
وہ قلمی گر جو پتیل کی قلمی کرے	پتیل ساز
پیشہ پتیلی قلمی کرنے کا	پتیل سازی
وہ محلول یا نسخہ جس سے پتیل کی قلمی ہوتی ہے	پتیل کار
قلمی پتیل	پتیل کاری
وہ قلمی گر جو تانبہ کی قلمی کرے	مس ساز
پیشہ تانبے کی قلمی کرنے کا	مس سازی
وہ محلول یا نسخہ جس سے تانبہ کی قلمی ہوتی ہے	مس کار
تانبہ کی قلمی	مس کاری
وہ قلمی گر جو کانسہ کی قلمی کرے	کانسہ ساز
پیشہ کانسے کی قلمی بنیگا	کانسہ سازی
وہ محلول یا نسخہ جس سے کانسہ کی قلمی ہوتی ہے	کانسہ کار
قلمی کانسہ	کانسہ کاری
وہ کاغذ جس میں محلول یا عرق چھانٹی ہیں	تقطیری کاغذ
مقطر کرنا	تقطیر
جو برقی آہنی کارخانہ میں جاری ہے	گال و انایز و آیرن ورکس
مرکب و ہات جو جسمین دو سو حصہ میں سو حصہ	جرمن سلور
تانبہ کی ہین اور نسخہ جس سے ہین اور چالیس نکل کی ہین	
پگھلنے جوگی	محلولہ

فہرست الفاظ بقید حروف تہجی

لفظ اردو	لفظ انگریزی
تیزاب الف	ایس
نمک کاتیزاب	موریاتک
عرق نفع تیزاب	ایسک
تیزاب سنکھیا	آرسینس
تیزاب سنکھیا	آرسینک
نمک کاتیزاب	ہائیڈروکلورک
تیزاب شورہ	نائٹرک
تیزاب گنرک	سلفیورک
ہندوستانی ربڑ	انڈیاریبر
بیر شراب	ایل
مرکبہ وہات	ایلیئیر
ککٹ	آف سیورل میٹل
کانہ	آف کوپر اینڈ ٹرن
ٹوساور	ایونیا
ٹھبہ تار	اینوڈ
سرمہ	اینتیمینی

ان کرسٹلائزڈ

غیر صاف شدہ

دو حصہ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ایک حصہ نائپرکرائسڈ

ایکوار جیا

اکھلی

کبار

انکلائن

کھار دار

ایری

کرنڈ

اسنیل

فولاد

ایگزائیٹ

میل

اسپٹ زنک

آہنی جہلہ

ایرن

لوبا

اوپریشن

عمل

ایلاسٹک

لچکدار

آئین سپیش

تشد

ایکش

عمل حرکت تاثیر

اسپرٹ آف واین

اسپرٹ شراب

ایچمنشی

ذریعہ تاثیر

ایدر

روح عطر

ایلم

پشگری

انکوبل

شباب

ایفکٹ


اثر

تار	ایکٹروڈ
برق	ایکٹروسیٹی
برقی	ایکٹروف
برقیہ	ایکٹریکل
سوراخ	انڈینس
ورز	اسکریج برش
اسکریج برش	ارگینک
اوسن شیا کو کھینگی جو خود بخود تبدیل ہر جانی ہو بلوہ بوج کے	
بناماتی و حیوانی اشیا	
برقی چھاپہ	ایکٹروٹامپ
ذاتی مادہ	ارگینک میٹر

ب

برقدان	بٹری
مرکبہ برقدان	کپنوڈ
مستمرہ برقدان	کنسٹینٹ
جداگانہ برقدان	سپارٹ
کینالہ برقدان	سنگل سیرل
برش	برش

کالسنہ	بروزنہ
خشت بوسیدہ	باتہہ برک
سہاگہ	بورکیس
دہوکنی	بلو باپ
پول	لبستہ
پیتل	براس
گندک	بروم اسٹون
کالسنہ کاری	بروزنگ
سلاخ تار	بار
کالسنہ کاری سنون	بروزنگ پوڈر
ظرف	بیٹہ



وہ دہات جو مرکب ہے سسینہ اور مین سے	پیوٹر
پلاسٹر	پلاسٹر
فدانسپسی مٹی	پلاسٹر آف سپیرس
روپا رنگہ	پلینیم
سسینہ پیتل	پہیگ
جلا	پاش

کھوٹلا	پورس
کھار	پوتاس
نام شہزاد السلطنت نورالن	پیرس
کبار	پوٹاسیم
سائیدہ راکہ	پوڈر
تلپھٹ	پرسیپیٹ
توتیا سے پرشیا	پرشین بلو
جانوان	پس اسٹون
تار	پول
مثبت یا مثبتہ	پورنیٹو
چادر	پلیٹ
پترہ	پلیٹر
نقرہ ساز قلعی گر	پلیٹڈ
نقرہ گری	پرسی سٹین
وہ ترکیب جس سے تلپھٹ بنائے ہیں	پرسی پیٹڈ
تلپھٹ شدہ	



شہزاد برقی برقدان
حرارت

شہزاد الیکٹرکل میٹری
تھرمیٹر

امتحانِ شیشے

بیلہ کرا

مذاق

تین انگریزی لوہا

شیرہ

تدد

گندہ برزہ تارپن

سٹٹ یوب

ٹارنش

ٹیسٹ

ٹن

ٹریکل

ٹینشن

ٹریپ ٹارپن

ج

مرتبان

جرمن کی چاندی

قسم چمڑے کی ہے

نارجیلی رنگ

بار

برمن سلو

شمویہ لید

چاکو لہٹ

ط

تقلی طبع کاری

نقشہ نقش کاری

تخلیل

رفیق پتلا

ڈونپوشن

ڈیزائن

ڈی کمپوزیشن

ڈالیوٹ

ڈو الیوڈ

ڈو گیزرو نایب

رقیق کیا گیا

عکسی تصویر کی نقل و شبیہ و صورت کا اوتارنا

روشن

رومن

رور

ریست

رٹ آئرن

رشت بوسیدہ

رال

سیندور

رینگ میل

گرگڑا ہوا لوٹا

ر

رجسٹ

رینگ

س

سچی

سوڈا

کاربونیٹ آف

سچی مٹی کو جلا کر باقی میں چھوڑتے ہیں اور پھر
سے خوب ملتے ہیں جو عرق پیدا ہوتا ہے اور اسکو
چھان کر کاربونیٹ آف سوڈا قلمین بنائی
جاتے ہیں۔

سالیوشن	محلول	عرق
سلفیت آف کوپر	نیلاتوتیا	نیلاپتر
سلفیت آف زنک	سفیدناج	سفیدتوتیا
سوپر فوسفیت	جو چیز قیق او پر تیرتی ہو	
سلفیت آف آیرن	ہیرکسیس	سبز توتیا
سلفر	گندک	
سینا	سنا	
سینابار	شجنیون	
سلوٹنگ	سیم کاری	منقرہ کاری
سلور	چاندی	منقرہ سیم
سالیوشن آف کامن سالٹ	محلول معمولی نمک	
سندر	خول	وڈا
سنگل سیل	کینال	
سندر لیکل	بوضع و ہول	
سالیوشن آف نائیرٹ آف سلور	محلول عرق منقرہ	
سٹیل	نلی	نال
سالٹ پیٹر	شورا	
سال ایونیٹک	نوساور	
سٹینڈ باہتہ	بالو کا جنتر	

ش

لاکه	شلاکه
شتراره	شوگ
چادر پتره	شیث
شہوی کا چمرا	شہوی لہد

ف

بہوہ	فوکسی
تقطیر	فلٹرشین
محلولہ یعنی گلانی جوگی	فیوٹریل
زیور	فلیکری
فہر النسیسی زرنگار	فرنج وردگرس
فلٹر	فاٹر
قسم بوتل	فلورنس بوتل
سیال	فلوئیڈ
تقطیری کاغذ	فلٹرنگ پیپر

گ

کلوسٹریل

کاسٹ

کاسٹ ایران درگ

کیتھی لکسٹروڈ

کیتوو

کر وکس

کاربونیٹ آف پوٹاس

کلورائیڈ آف ایومیم

کرنٹ

کرسٹل

کرسٹلینیشن

کوپر

کرسٹلائزڈ

کنسنٹینسی

کنڈکٹنگ

کیرٹ

کنسنٹریشنڈ

کانڈکٹر

سندس گہری

ساجچہ قالب

ڈوبلی ہوئی آہنی ایشیا

منضیہ تار

منفی منضیہ

زینکسٹران

جو اکہار

نوسادر

سیل

مصفا جو چیز کیمیائی ترکیب سے مثل یلو

کے صاف کیجائے +

ترکیب صفائی قلمین بنانا

تانبہ

صاف شدہ

دوامی

ناقلہ

قرط

کاربا غلیظ

ناقل

گ

گالوینک	گالوینک
طلا	گولڈ
طلحا کاری - قلمی ملمع کاری	گلدنگ
گلاس شیشہ	گلاس
نقش کنندہ کاری جو پتھر وغیرہ پر ہو	گلاب شاگریفی
گٹا پر جا	گٹا پر جا
گلن پیانہ	گلن
سیریش	گامو
طلحا کاری کرنا	گلد
طلحاساز قلمی گر	گلد

ل

رقیق	لیکویڈ
فہرست	لسٹ
سیسہ	لیڈ
لازمی مقامی	لوکل
مقامی حرکت	لوکل ایکشن

دماقی لوما	متالک اف ایرن
پاره سیاب	مرکری
عرق پاره	ناشیریت آف
حرکت	موشن
ساخته قالب	مولد
سنگ مقناطیس	میگنٹینڈ
سورت	سیدلین
پیانہ	میشر

ن

عرق چاندی	عرق نقره	ناشیریت آف سلور
	تیزاب شوره	ناشیرک ایسڈ
	منفی منفیہ	نگلیو
	شوره	ناشیریت آف پوٹاسا
	روغن مٹی	نافتہ گیرڈ

